



GAT Ø5mm aanbrengen in beide onderhoeken. Aan binnenzijde afdekken met het polyester gaas.

Materialen

Box: KSK-80 KA Conrad 1525529-62

Polyester Gaas Gamma 259934

RVS gaas 100 draden per inch

BEVESTIGEN VAN GAAS

Knip het gaas op de juiste maat en gebruik een hete stift (soldeerbout o.i.d.) om het op de aangegeven plaatsen vast te smelten aan het kunststof v.d. box.

DEZE TEKENING TOONT ALLEEN DE
BEWERKINGEN OP DE ONDERHELFT VAN DE
BOX. DE BOVENHELFT (DEKSEL) IS NIET
AFGEBEELD EN BEHOEFT GEEN BEWERKINGEN

TEKENING BOX SEN55.DOCX

Schaal 1:1

Project: Fijnstofmeter SEN55

Materiaal: Zie tekening 2025-02-10