





Materialen
Box: KSK-80 KA Conrad 1525529-62
RVS gaas: 100 draden per inch, dikte 0,2mm

BEVESTIGEN VAN GAAS

Knip het gaas op de juiste maat en gebruik een hete stift (soldeerbout o.i.d.) om het op de aangegeven plaatsen vast te smelten aan het kunststof v.d. box.

DEZE TEKENING TOONT ALLEEN DE BEWERKINGEN OP DE ONDERHELFT VAN DE BOX. DE BOVENHELFT (DEKSEL) IS NIET AFGEBEELD EN BEHOEFT GEEN BEWERKINGEN

TEKENING BOX SEN55.DOCX

Schaal 1:1

Project: Fijnstofmeter SEN55

Materiaal: Zie tekening 4-10-2026