

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Setor:	DFDFDFDFDFDF	Unidade:	DDDDDDDH
	DFDF	Data:	2026-02-14
Técnico:	FILIPPE DA SILVA	Modelo:	GFHNFG
Serial Number:	DFDFDFDFDFDF	IP:	GHFG
	DFDFccc	MAC Bluetooth:	GFHFG
Patrimônio (SELB):	GFHFG		
MAC Rede:	GFHFG		

CHECKLIST DE INSPEÇÃO

ESTADO GERAL DO EQUIPAMENTO

- ☐ Quebrado fisicamente (Tricas/Carcaça)
- ☐ Sujeira excessiva (Poeira/Resíduos)
- ☐ Componentes soltos ou faltantes
- ☐ Peel Off Quebrado/Desgastado

ALIMENTAÇÃO DE PAPEL

- ☐ Papel não traciona
- ☐ Papel emperra com frequência
- ☐ Papel saindo torto (Desalinhado)
- ☐ Duplicidade de Etiqueta
- ☐ Etiqueta Enrola no Platen (Rolo)

CABEÇOTE DE IMPRESSÃO

- ☐ Impressão falhando (Linhas Brancas)
- ☐ Cabeçote sujo ou carbonizado
- ☐ Superaquecimento do Cabeçote
- ☐ Resistência Interna Alta

**SENSOR DE
ETIQUETA OU
TAMPA**

- ☐ Sensor Etiqueta não detecta
- ☐ Sensor de Tampa aberta com falha
- ☐ Sensor de Mídia com fita grudada
- ☒ Falha de Calibração Automática

**PLACA ELETRÔNICA
E CONEXÕES**

- ☐ Equipamento Não Liga
- ☐ Reinicia Sozinha durante uso
- ☒ Conectores Traseiros Danificados
- ☐ Erro na Fonte de Alimentação

**CONEXÃO COM
SISTEMA**

- ☐ Porta USB/Serial Danificada
- ☒ Impressora não reconhecida no PC
- ☐ Drivers Desatualizados ou Ausentes
- ☐ Falha de Comunicação via Rede

**QUALIDADE DA
IMPRESSÃO**

- ☐ Impressão Clara ou Distorcida
- ☐ Impressão Escura em Excesso
- ☐ Falhas Intermitentes (Pontos)
- ☒ Sombra na Impressão (Ghosting)

**RUÍDOS OU
AQUECIMENTOS**

- ☐ Ruídos Incomuns Operacionais
- ☒ Aquecimento Excessivo na Carcaça
- ☐ Vibração Fora do Normal
- ☐ Cheiro de Queimado/Odor Químico

**MECANISMOS DE
TRAÇÃO**

- ☒ Correia de Transmissão Frouxa
- ☐ Engrenagens Quebradas/Gastas
- ☐ Rolo de Pressão (Platen) Danificado
- ☐ Mola de Pressão sem Tensão

DESCRIÇÃO DOS PROBLEMAS | OBSERVAÇÕES

sdjbsjfdsbnscsjdca sedfjkaqnc as cxxkA VCQWKJFBHNAK\BN ZXC CMANSXB ZXNC ZBD JFAZHNSAKDNJEWQI9RCV
Z\CNBX XM,

REGISTRO FOTOGRÁFICO

SITUAÇÃO ANTES

SITUAÇÃO DEPOIS