

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Setor:	DFDFDFDFDFDFDFDF	Unidade:	DDDDDDDH
Técnico:	FILIPPE DA SILVA	Data:	2026-02-25
Serial Number:	DFDFDFDFDFDFDFDFcccc	Modelo:	GFHNFG
Patrimônio (SELB):	GFHFG	IP:	GHFG
MAC Rede:	GFHFG	MAC Bluetooth:	GFHFG

CHECKLIST DE INSPEÇÃO

ESTADO GERAL DO EQUIPAMENTO

- ☐ Quebrado fisicamente (Tricas/Carcaça)
- ☒ Sujeira excessiva (Poeira/Resíduos)
- ☐ Componentes soltos ou faltantes
- ☐ Peel Off Quebrado/Desgastado

ALIMENTAÇÃO DE PAPEL

- ☐ Papel não traciona
- ☒ Papel emperra com frequência
- ☐ Papel saindo torto (Desalinhado)
- ☐ Duplicidade de Etiqueta
- ☐ Etiqueta Enrola no Platen (Rolo)

CABEÇOTE DE IMPRESSÃO

- ☐ Impressão falhando (Linhas Brancas)
- ☒ Cabeçote sujo ou carbonizado
- ☐ Superaquecimento do Cabeçote
- ☐ Resistência Interna Alta

CHECKLIST DE INSPEÇÃO (continuação)

SENSOR DE ETIQUETA OU TAMPA

- ☐ Sensor Etiqueta não detecta
- ☒ Sensor de Tampa aberta com falha
- ☐ Sensor de Mídia com fita grudada
- ☐ Falha de Calibração Automática

PLACA ELETRÔNICA E CONEXÕES

- ☐ Equipamento Não Liga
- ☐ Reinicia Sozinha durante uso
- ☒ Conectores Traseiros Danificados
- ☐ Erro na Fonte de Alimentação

CONEXÃO COM SISTEMA

- ☐ Porta USB/Serial Danificada
- ☒ Impressora não reconhecida no PC
- ☐ Drivers Desatualizados ou Ausentes
- ☐ Falha de Comunicação via Rede

QUALIDADE DA IMPRESSÃO

- ☐ Impressão Clara ou Distorcida
- ☐ Impressão Escura em Excesso
- ☒ Falhas Intermitentes (Pontos)
- ☐ Sombra na Impressão (Ghosting)

RUÍDOS OU AQUECIMENTOS

- ☒ Ruídos Incomuns Operacionais
- ☐ Aquecimento Excessivo na Carcaça
- ☐ Vibração Fora do Normal
- ☐ Cheiro de Queimado/Odor Químico

MECANISMOS DE TRAÇÃO


- ☐ Correia de Transmissão Frouxa
- ☒ Engrenagens Quebradas/Gastas
- ☐ Rolo de Pressão (Platen) Danificado
- ☐ Mola de Pressão sem Tensão

DESCRIÇÃO DOS PROBLEMAS | OBSERVAÇÕES

f

REGISTRO FOTOGRÁFICO

SITUAÇÃO ANTES



SITUAÇÃO DEPOIS

