

Projet IT : perche télescopique à selfie motorisée pour caméra GoPro

Algorigramme

permettant de contrôler la rotation de quatre <u>moteurs à courant continu</u> en fonction de leurs angles respectifs, et d'ajuster la vitesse de rotation des moteurs en utilisant la <u>modulation de largeur d'impulsion (PWM)</u>.

NB: UTILISER I'ARDUINO UNO

1. Début

2. Initialisation

- 2.1. Définir les broches des moteurs comme sorties (OUTPUT)
- 2.2. Initialiser les angles des moteurs à 0
- 2.3. Initialiser la vitesse de rotation à 255

3. **Boucle principale**

3.1 Commande de rotation gauche

- Si l'angle gauche est supérieur à -90°, diminuer l'angle gauche de 1
- Si l'angle gauche est égal à -90°, arrêter le moteur gauche
- Sinon, ajuster la vitesse du moteur gauche en fonction de l'angle (commande PWM)

3.2 Commande de rotation droite

- Si l'angle droit est inférieur à 90°, augmenter l'angle droit de 1
- Si l'angle droit est égal à 90°, arrêter le moteur droit
- Sinon, ajuster la vitesse du moteur droit en fonction de l'angle (commande PWM)

3.3 Commande de rotation haut

- Si l'angle haut est supérieur à -90°, diminuer l'angle haut de 1
- Si l'angle haut est égal à -90°, arrêter le moteur haut
- Sinon, ajuster la vitesse du moteur haut en fonction de l'angle (commande PWM)

3.4 Commande de rotation bas

- Si l'angle bas est inférieur à 90°, augmenter l'angle bas de 1
- Si l'angle bas est égal à 90°, arrêter le moteur bas
- Sinon, ajuster la vitesse du moteur bas en fonction de l'angle (commande PWM)

4. **Fin**