



Lüften gegen Schimmel: Checkliste für den Winter

Feuchte Luft schlägt sich an kalten Wänden und Scheiben nieder. Mit diesen Punkten bleibt die Wohnung trocken.

- ☐ **Hygrometer aufstellen**
40 bis 60 % sind ideal, auf Dauer nicht mehr als 65 bis 70 %.
- ☐ **3- bis 4-mal täglich stoßlüften**
Im Winter je 3 bis 5 Minuten, Fenster ganz auf statt gekippt.
- ☐ **Nach Duschen und Kochen sofort lüften**
Dabei die Tür zum Rest der Wohnung schließen.
- ☐ **Räume nicht auskühlen lassen**
Auch wenig genutzte Räume nicht unter 16 °C.
- ☐ **Wäsche möglichst nicht in der Wohnung trocknen**
Sonst Tür zu und öfter lüften, oder Luftentfeuchter.
- ☐ **Möbel einige Zentimeter von Außenwänden abrücken**
Damit die Wand dahinter warm und trocken bleibt.
- ☐ **Wasser an den Scheiben morgens abwischen**
Sonst drohen Stockflecken und Schimmel am Rahmen.
- ☐ **Kalte Ecken prüfen**
Mit Infrarot-Thermometer und Taupunkt-Rechner auf handwerksdokter.de.

Notizen:



Die ausführliche Anleitung mit Bildern:

handwerksdokter.de/artikel/fenster-beschlagen/

Kostenlos von Der Handwerksdokter: handwerksdokter.de und YouTube

@derhandwerksdokter.

Alle Angaben ohne Gewähr. Bei Gas, Strom und Unsicherheit einen Fachbetrieb fragen.