


El insoluble no cambia la tendencia: el control la sigue igual o la supera



Cada línea es un elemento (Fe, Cu, Mo, Zn). Si el insoluble aportara información real, el tramo final (+insoluble -> control) debería bajar; en 3 de 4 elementos sigue subiendo.