ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С ПРИСТАВНЫХ ЛЕСТНИЦ И СТРЕМЯНОК

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

- 1.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда для работников при работе с приставных лестниц и стремянок.
- 1.2. Работнику при работе с приставных лестниц и стремянок необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.
- 1.3. На работника при работе с приставных лестниц и стремянок возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:
 - работа на высоте;
 - подвижные части оборудования, инструмента;
 - острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхностях оборудования и инструмента;
- опасный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;
 - повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
 - повышенная подвижность воздуха;
 - повышенная влажность воздуха;
 - повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;
 - повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте;
 - недостаточная освещенность рабочей зоны;
 - физические и нервно-психические перегрузки.
- 1.4. К выполнению работ с приставных лестниц и стремянок допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие специальное обучение, прошедшие медосмотр, проверку знаний требований безопасности труда в установленном порядке и получившие допуск к самостоятельной работе.
- 1.5. Работнику при работе с приставных лестниц и стремянок необходимо знать и строго соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии.
- 1.6. Работник при работе с приставных лестниц и стремянок обеспечивается спецодеждой, спецобувью и СИЗ в соответствии с действующими нормами.

Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь сертификат соответствия.

Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы организации запрещается.

1.7. Работник при работе с приставных лестниц и стремянок извещает своего

непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на рабочем месте, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания.

- 1.8. При выполнении работ на объектах, производственных участках и территории организации должны соблюдаться требования пожарной безопасности.
- 1.9. Работы с вредными и взрывопожароопасными веществами должны проводиться при включенных вентиляционных системах с применением средств индивидуальной защиты.
- 1.10. Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться в соответствии с требованиями приказа Минтруда России от 28.10.2020 N 753н "Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов"_.
- 1.11. Работник при работе с приставных лестниц и стремянок должен проходить обучение по охране труда в виде: вводного инструктажа, первичного инструктажа на рабочем месте и специального обучения в объеме программы подготовки по профессии, включающей вопросы охраны труда и требования должностных обязанностей по профессии.

Вводный инструктаж проводит работник службы охраны труда или работник, его замещающий, со всеми принимаемыми на работу по программе, утвержденной работодателем и согласованной с профсоюзным комитетом или иным представительным органом работников.

Первичный инструктаж на рабочем месте проводит должностное лицо, определенное приказом индивидуально до начала производственной деятельности работника по программе охраны труда по профессии.

Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем работ при изменении инструкций по охране труда, технологического процесса, технологического оборудования, по требованию органов надзора и т.п., определяющих объем и содержание инструктажа.

Целевой инструктаж проводится непосредственным руководителем работ при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями работника по профессии.

Перед допуском к самостоятельной работе работник должен пройти стажировку под руководством опытного работника.

- 1.12. Работник при работе с приставных лестниц и стремянок должен:
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и установленный режим труда и отдыха;
- выполнять работу, входящую в его обязанности или порученную администрацией при условии, что он обучен правилам безопасного выполнения этой работы;
 - применять безопасные приемы выполнения работ;
 - уметь оказывать первую помощь пострадавшим;
 - знать нахождение первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.
- 1.13. При работе с приставных лестниц и стремянок необходимо соблюдать требования настоящей инструкции, а также требования инструкций заводов-изготовителей по эксплуатации применяемых средств защиты, инструмента и оснастки для обеспечения защиты от воздействия опасных и (или) вредных производственных факторов, связанных с характером работы.
- 1.14. При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструмента и других недостатках или опасностях на рабочем месте немедленно остановить работу. Сообщить

непосредственному руководителю. Принять меры к устранению неисправностей. Работу продолжать только после устранения неисправностей.

1.15. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- 2.1. Надеть предусмотренную соответствующими нормами спецодежду и спецобувь и средства индивидуальной защиты. Спецодежда должна быть застегнута. Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы.
 - 2.2. Получить задание от руководителя на выполнение работ с приставных лестниц, стремянок.
 - 2.3. Подготовить рабочее место для безопасной работы:
 - произвести его осмотр, убрать все лишние предметы, не загромождая при этом проходы;
- проверить подходы к рабочему месту, пути эвакуации на соответствие требованиям охраны труда;
 - проверить достаточность освещения рабочего места;
 - проверить отсутствие свисающих оголенных проводов;
 - проверить надежность закрытия всех токоведущих и пусковых устройств оборудования;
- проверить состояние рабочей площадки (отсутствие выбоин, неровностей, пролитых жидкостей и др.);
 - проверить наличие противопожарных средств, аптечки;
 - установить последовательность выполнения операций.
- 2.4. Проверить работу местной вытяжной вентиляции, воздушного душирования и оснащенность рабочего места необходимым для работы оборудованием, инвентарем, приспособлениями и инструментом, расходными материалами.
 - 2.5. Подготовить необходимые для выполнения работ защитные средства и приспособления.
 - 2.6. Проверить состояние и исправность приставных лестниц и стремянок:
- 2.6.1. Лестницы и стремянки перед применением осматриваются ответственным исполнителем (производителем) работ.
- 2.6.2. На всех применяемых лестницах должен быть указан инвентарный номер, дата следующего испытания, принадлежность подразделению.

Испытание лестниц проводят:

- а) деревянных один раз в 6 месяцев;
- б) металлических один раз в 12 месяцев.
- 2.6.3. При осмотре деревянных лестниц проверить их соответствие техническим требованиям на состояние древесины. При осмотре металлических лестниц следует убедиться в отсутствии деформации узлов, трещин в металле, заусенцев, острых краев, нарушений крепления ступенек к тетивам. Колена раздвижных приставных лестниц должны плавно выдвигаться и сдвигаться, надежно

стопориться на любой заданной высоте. При истирании резиновых башмаков последние должны быть заменены; затупившиеся наконечники должны быть заточены.

- 2.7. Установка приставных лестниц и стремянок должна соответствовать следующим требованиям:
- 2.7.1. Конструкция приставных лестниц и стремянок должна исключать возможность сдвига и опрокидывания их при работе. На нижних концах приставных лестниц и стремянок должны быть оковки с острыми наконечниками для установки на земле. При использовании лестниц и стремянок на гладких опорных поверхностях (паркет, металл, плитка, бетон) на нижних концах должны быть надеты башмаки из резины или другого нескользкого материала.
- 2.7.2. При установке приставной лестницы в условиях, когда возможно смещение ее верхнего конца, последний необходимо надежно закрепить за устойчивые конструкции.
- 2.7.3. Верхние концы лестниц, приставляемых к трубам или проводам, снабжаются специальными крюками-захватами, предотвращающими падение лестницы от напора ветра или случайных толчков.
- 2.7.4. У подвесных лестниц, применяемых для работы на конструкциях или проводах, должны быть приспособления, обеспечивающие прочное закрепление лестниц за конструкции или провода.
- 2.7.5. Устанавливать и закреплять лестницы и площадки на монтируемые конструкции следует до их подъема.
- 2.7.6. Приставные лестницы без рабочих площадок допускается применять только для перехода работников между отдельными ярусами здания или для выполнения работ, не требующих от работника упора в строительные конструкции здания.
- 2.7.7. Не допускается установка лестниц на ступенях маршей лестничных клеток. Для выполнения работ в этих условиях следует применять другие средства подмащивания.
- 2.7.8. При работе с приставной лестницы в местах с оживленным движением транспортных средств или людей для предупреждения ее падения от случайных толчков (независимо от наличия на концах лестницы наконечников) следует место ее установки ограждать или выставлять дополнительного работника, предупреждающего о проведении работ. В случаях, когда невозможно закрепить лестницу при установке ее на гладком полу, у ее основания должен стоять работник в каске и удерживать лестницу в устойчивом положении.
- 2.8. Обо всех обнаруженных неисправностях приставных лестниц, стремянок, оборудования, инструмента, электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- 3.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ.
 - 3.2. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц.
- 3.3. Работать только в исправной спецодежде и спецобуви и применять индивидуальные средства защиты.
 - 3.4. Быть внимательным, осторожным и не отвлекаться на посторонние разговоры.
- 3.5. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения материалами, инструментом, приспособлениями, отходами, прочими предметами.

- 3.6. Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, инструмент, приспособления; использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.
- 3.7. При обнаружении неисправного оборудования, приспособлений, оснастки, инструмента, других нарушений требований охраны труда, которые не могут быть устранены собственными силами, и возникновении угрозы здоровью, личной или коллективной безопасности работнику следует сообщить об этом руководству. Не приступать к работе до устранения выявленных нарушений.
- 3.8. Работать с неисправными оборудованием, инструментом и приспособлениями, а также средствами индивидуальной и коллективной защиты запрещается.
- 3.9. При работе с приставной лестницы на высоте более 1,8 м надлежит применять страховочную систему, прикрепляемую к конструкции сооружения или к лестнице (при условии закрепления лестницы к конструкции сооружения). При этом длина приставной лестницы должна обеспечивать работнику возможность работы в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы.
- 3.10. При работе на высоте не допускается работать на переносных лестницах и стремянках без соответствующих систем обеспечения безопасности работ на высоте:
 - над вращающимися (движущимися) механизмами, работающими машинами, транспортерами;
- с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов;
 - при выполнении газосварочных, газопламенных и электросварочных работ;
 - при натяжении проводов и для поддержания на высоте тяжелых деталей.
 - 3.11. При использовании приставной лестницы или стремянок не допускается:
 - работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров;
 - находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку;
 - поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент;
- устанавливать приставные лестницы под углом более 75° без дополнительного крепления их в верхней части.
- 3.12. При перемещении лестницы двумя работниками ее необходимо нести наконечниками назад, предупреждая встречных об опасности. При переноске лестницы одним работником она должна находиться в наклонном положении так, чтобы передний конец ее был приподнят над землей не менее чем на 2 м.
- 3.13. Сообщение между ярусами лесов должно осуществляться по жестко закрепленным лестницам.
 - 3.14. Запрещается опирать приставные лестницы на стекла.
- 3.15. Запрещается складывать инструмент у края площадки, бросать его и материалы на пол или на землю. Инструмент должен храниться в специальной сумке или ящике.
- 3.16. При подъеме и спуске с высоты запрещается держать в руках инструмент и детали, их необходимо поднимать и опускать на веревке, тросе или в сумках через плечо.
 - 3.17. Запрещается подбрасывание каких-либо предметов для подачи работающему наверху.

Подача должна производиться при помощи веревок, к середине которых привязываются необходимые предметы. Второй конец веревки должен находиться в руках у стоящего внизу работника, который удерживает поднимаемые предметы от раскачивания.

- 3.18. Опасные для нахождения людей зоны должны быть ограждены и иметь предупредительные надписи.
- 3.19. Во время эксплуатации лестницы и стремянки необходимо очищать их от мусора, а в зимнее время очищать от снега и наледи и при необходимости посыпать песком.
- 3.20. Работы осуществлять только при наличии и исправности ограждений, блокировочных и других устройств, обеспечивающих безопасность труда, при достаточной освещенности.
- 3.21. Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования, а также находящимся под напряжением токоведущим частям оборудования.
 - 3.22. Соблюдать нормы перемещения тяжестей вручную.
 - 3.23. При совместной работе согласовывать свои действия с действиями других рабочих.
- 3.24. Заметив нарушение требований охраны труда другим работником, следует предупредить его о необходимости их соблюдения.
- 3.25. В течение всего рабочего дня содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения подходов к рабочему месту, пользоваться только установленными проходами.
 - 3.26. Выполнять санитарные нормы и соблюдать режимы работы и отдыха.
- 3.27. Соблюдать правила пожарной безопасности, требования настоящей инструкции, др. локальных нормативных актов, регламентирующие порядок организации работ по охране труда, условия труда на объекте.
- 3.28. Строго выполнять в установленные сроки приказы и распоряжения руководства предприятия, должностных лиц, ответственных за осуществление производственного контроля, а также предписания представителей органов государственного надзора.
 - 3.29. При работе с приставных лестниц и стремянок работнику запрещается:
- пользоваться неисправным инструментом, приспособлениями, а также инструментом и оборудованием, обращению с которыми он не обучен;
 - производить работы без применения необходимых СИЗ;
 - производить какие-либо работы самовольно;
 - покидать рабочее место без разрешения непосредственного руководителя;
 - заниматься посторонними разговорами;
 - курить и пользоваться открытым огнем на рабочем месте;
 - хранить и принимать пищу и напитки на рабочем месте;
 - работать под воздействием алкоголя, наркотиков, лекарств.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При возникновении поломки оборудования, угрожающей аварией на рабочем месте:

прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии, газа, воды, сырья, продукта и т.п.; доложить о принятых мерах непосредственному руководителю (лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования) и действовать в соответствии с полученными указаниями.

- 4.2. В аварийной обстановке: оповестить об опасности окружающих людей, доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.
- 4.3. В случае возгорания следует отключить электроэнергию, вызвать пожарную охрану, сообщить о случившемся руководству предприятия, принять меры к тушению пожара.
- 4.4. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем шину.
- 4.5. При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении наложить жгут.
- 4.6. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.
- 4.7. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность непосредственного руководителя.
- 4.8. При несчастном случае необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

- 5.1. По окончании работы следует осмотреть и очистить лестницы и стремянки от мусора, грязи и т.п.Привести в порядок рабочее место.
- 5.2. Инструмент, приспособления, материалы, отходы и др. убрать в предназначенные для их хранения места.
- 5.3. Лестницы и стремянки должны храниться в сухих помещениях, в условиях, исключающих их случайные механические повреждения.
- 5.4. Снять спецодежду, привести ее в порядок и повесить в отведенное для ее хранения место. Загрязненную спецодежду сдать в стирку.
 - 5.5. Вымыть лицо и руки с мылом, по возможности принять душ.
- 5.6. Сообщить руководителю работ обо всех неисправностях и недостатках, замеченных во время работы.