

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н. Э. Баумана)

Разработка технологического процесса изготовления детали «Поршень пироперезарядки»

Студент: Н. К. Широкопетлев

Группа: СМ6-92

Руководитель курсовой работы: Е. В. Никитина

Общие сведения об объекте производства

Область применения - работа системы автоматического перезаряжания двухствольной авиационной пушки



Система и условия эксплуатации



Требования к детали: прецизионная точность цилиндрической части, точность изготовления наклонной части





Рис. 3. Трёхмерная модель детали





Получение заготовки





Рис. 5. Процесс получения заготовки






Рис. 6. Операция 015. Горячая штамповка







Рис. 7 Операция 045. Токарная

√Rz 40 (√) Опереция 045. Такарная



Оборудовачие: токарно-фрезерный станак с 4ГТУ Biglia B565Y Приспособление: 3-х кулачковый самацентрирующийся потран ГОСТ 2675-80 Инструменты режущие:

- 1. Зенкавка каническая ГОСТ 14953-80 2. Резец подрезной ГОСТ 18880-73 3. Резец прахаднай ГОСТ 18878-73


- 4. Набар сверел ГОСТ 10902-77 5. Центровка каническая ГОСТ 14952-75 6. Фреза канцевая ГОСТ 17026-71

Кантрольно-измерительные инструменты: 1. Набар калибр-пробак гладких двухсторанних диаметрам до 360 мм ГОСТ 14810-69

2. Скоба с атсчетным устройствам ГОСТ 11098-75 3. Штанген-циркуль типа III ГОСТ 166-89

8	Зековать ø5, 60°	поз. 1	1	1	0,5	<u>1</u> 4	160	0,04	0,05		
7	Сверлить ø2 на длину 5 мм	поз. 4	nos 1	2	0,8	6,7	180	0,04	0,1		
6	Растачить ø26 19 мм	поз. 2	nos 1	21	0,6	70,8	1900	0,02	0,6		
5	Фрезеровать, ø24 7 мм	поз. 6	поз. З	22	0,08	20,4	540	<u>1</u> 4	0,2	10	1/ E
4	Сверлить ø24, 15,3 мм	поз. 4	nos 1	2	0,8	6,7	180	0,04	0,1	IU	14,5
3	Точить #33, не менее 25 мм	паз. З	поз. 2	21	0,6	708	1900	0,02	0,6		
2	Центровать, торец ¢10, 90°	паз. 5	-	Q47	0.11	5,1	540	0,11	0,6		
1	Подрезать торец, 76 мм	поз. 2		21	0,6	708	1900	0,02	0,6		
NP nep	Содержание перехода	Режущ инстр	Мерит. инстр	f nn	s. mhun	K Men	.ą adhun	Ох	Вспан. Время		Шт.








Рис. 8. Операция 050. Токарная







Рис. 9. Операция 055. Токарная




Обарудавание: такарно-фрезерный станок с 4ПУ Biglia B565Y Приспособление: 3-х кулачковый самоцентрирующийся патрон специальный Инструменты режущие: 1. Резец праходной ГОСТ 18878-73

Контрольно-измерительные инструменты:

1. Скоба с отсчетным устройством ГОСТ 11098-75

		Точить #30,5					l				_	610
	1	Точить ø32, на длину 25 мм	поз. 1	паз 1	21	0,6	70,8	1900	0,02	0,6	0	0,40
	Nº	Содержание перехода	Репуц.	Мерит.	ı	ч	V.	R	Осн	Вспан	Дз	Шт
1	пер	сисуминие перехиии	инстр	инстр.	инстр.		мини	обічн		Время	MUH	








Рис. 10. Операция 065. Фрезерная обработка







Рис. 11. Операция 055. Токарная



Обарудавание: вертикальный фрезерный станок Stalex BF-60 Приспосабление: для фрезерной обработки специальное Инструменты режущие: 1. Фреза канцевая ГОСТ 17026-71


1. Фреза канцевая ГОСТ 17026-71 Кантрально-измерительные инструменты 1. Штанген-циркуль типа III ГОСТ 166-89

3	Снять приспосбою				-		1	0,5				
2	Фрезеро	вать	nos 1	nos 1	-	2	0,06	18,7	1	0,8	4	4,76
1		пновить в пособление								0,5		
Nº nep	Содержание і	перехода	Режущ инстр.	Мерит инстр.	l, mn	2 Hariran	п; обнин	V. MHON	Осн	Вспан. Врем	П.з. я, мин	Шт.
				/	Кур	rcot	ใบบั	при	ект.	סח ו	TMP	O
Изм. Лист Разооб Поов: Т.хонта	№ дакум Шаскататий Начитью ЕВ	Подп	<u>Jana</u>	Оп		аци арп	ОНН ПО		fum A	facca /	1:1 8 8	
Низита										AFTS	н. Н.З. Варк оф. СМ12	




Специальное приспособление

Рис. 12. Углодержатель для фрезерной обработки



	Формат	Зана	Поз.		Обозна	142HL	IP	Наименована	ue	Кол.	Приме- чание
жен								7			
Терб. примен		\dashv						<u>Детали</u>			
(Jet			1					Опорная плита		1	
			2					Прихват		1	
\vdash	_		3					Ступенчатая под	ставка	1	
			4					Σπούκα		1	
прав. №								<u>Стандартные из</u>	в <u>делия</u>		
			5					Шпилька М8 ГОСТ 2.	2042-76	1	
2007											
3			6					Гайка МВ ГОСТ 59	715–70	1	
į.		Ц									
	┾	\dashv									
dama		\dashv									
u du	H	\dashv									
Падп. и	H	\dashv									
2	╀	\forall									
QÃQ.											
S. Nº MHB. Nº BYĞN. NOĞN. U ĞI											
a.	┨										
3											
Взам.											
9	┕										
		Ц									
Todn. u d	\square	Ш	_		Г						
Инб. № подл. Подл. и дата		Лис		№ дакум.	Подп.	Дата	K <u>.</u>	урсовой проек			
и подл.	Раз Пра	ιραδ. 10.		Ширакапетлев Никитина Е.В.			Πρυςπο	собление для	/lum.	/lucm 2	/ <i>Jucmob</i>
NHO. N	Н.к. Ут	онтр в	7.				фрезера	оной обработки	'	каф.СГ	Э.Баумна M12 M6-92
			HECK	KO2O UENOA630	пвания		Копиров	ธิลา	Форг		A4







Инструменты обработки




Рис. 13. Обилие инструментов обработки


«Плох тот мастер, кто, овладев инструментом, потерял свою цель!» © Роман Хорошев















Контрольно-измерительное приспособление

Отклонение от круглости — наибольшее расстояние от точек реального профиля до прилегающей окружности

Допуск на круглость — наибольшее допускаемое значение от круглости







Благодарю за внимание!

