

## YKK ZIPPER(SHENZHEN) CO.,LTD

# G-MAX WMS改造规格

第1版:2018年03月28日

第1.1版:2018年04月02日

株式会社ダイフク







### はじめに

本提案書は、<20180111\_YKK 深圳社様 公明工場 G-MAX改造 打合議事録>元に、 弊社なりに打合せの内容を考察・検討し本書にまとめた。

客先名₽	YKK 深圳社 様。	製番(見積番号) ₽	配布先	<i>ن</i>
件 名』	公明工場 G-Max 改造。		P	₽
日時₽	2018年01月12日』	10 時~15 時₽	P	P
場所₽	公明工場(会議室)		ę	₽
出席者』 (敬称略·図表示)』	YKK 深圳」社。 西口様、森様、荒野様、呂様、高様。 ダイフク。 藤田、井上、王、津田。		42	P
			₽	ę.
	₽		P	ę
			ø	ę.

No.₽	項目↩		区 分≈	担 当。	期 限₽
41	41		₽	ų.	÷
1.∞	G-Max Sever Renewal		4	4	₽
4	・納期⇒契約後6か月↓		説明↩	DFK₊	
4.1	・発注時期⇒4月以降を予定。		予定↵	La Caración de la Car	
4	・開発機 Server⇒YKK 様にて準備頂き、貸借させて頂く。↓		決定	4	
4	<ul><li>・上位リンケージ⇒上海社様と統一していきたい。</li></ul>		説明。	YKK 様↓	
4	4)		ų.	4	
2.	ソフト改造+設備増設。		4	4	
L.	急ぎ対応分→2月発注頂き、3月に実施。		決定	ų.	
ų.	① 発送等工程自動出庫設定・開始。		₽	ų.	
ų.	② 手動出庫時 Comment 入力設定。		L.	L.	
L.	③ BC 印字幅調整 ←無償対応。		4	La Carte	
'			I	1	



1, 部分工程的出库实现自动出库。出库设定和出库开始自动进行。提高效率减少失误。

#### 解决方案:

1,在出库预定TRZ00.CMTXRZ的第一位作为自动出库标记。 CMTXRZ第一位是1:自动出库 1以外:正常出库

テーフ	ブル/テーブル名称			
TRZ00		DBベンダー		
出庫	指示データ	リソースID		
No	列名	データ型	長さ	列名称
19	ITMCRZ	varchar2		アイテムコード(材料)
20	CLRCRZ	varchar2		カラーコード(材料)
21	NESQRZ	number		所要量個数
22	NESWRZ	number	14	所要量重量
23	ALCQRZ	number		引当個数
24	ALCWRZ	number		引当重量
25	RTVQRZ	number		出庫個数
26	RTVWRZ	number	14	出庫重量
27	RTSCR7	varchar2	4	自動倉庫設備出庫口
28	CMTXRZ	varchar2	20	コメント
29	PRBFRZ	varchar2	_	₹iartu
30	UIDCRZ	varchar2	10	ユーザID
31	PRGCRZ	varchar2	8	プログラムID
32	DEVORZ	varchar2	10	デバイスコード

自动出库的判断由Wings进行。

2,GMAX进行自动出库设定。(无需人工设定) 库存和路径符合出库出库条件的情况下,系统后台自动进行出库设定和出库开始设定。


系统定期对需要出库的出库预定进行检查,符合条件的进行自动出库。 接收出库指示1周后无法自动出库的,取消自动,切换为手动出库。



2, 例外出库设定画面中, 追加备注栏。库存查询画面

#### 解决方案:

- 1, 例外出库设定画面追加备注输入(5种例外出库画面共通)。盘点出库追加颜色查询
- 2, 货位查询画面追加注释纤细
- 3, 出库设定后写入备注信息, 向自动仓库出库时清除备注信息。





#### 2, 料箱出库指示书,调整条码宽度,增加读取率

解决方案: 下面DC条码宽度调整加宽

DC x 6 枚

福永VFMFPF·無指示(手動出庫)·

鍍金細分、不細分 ET細分、不細分 S&B组装細分、不細分 组立3 細分、不細分

组立2 細分、不細分



