

↻ LEAN



Diagramme de Pareto

⚙ DEBUT

★ MILIEU

🕒 30 min (hors collecte)

👤 2 à 8

★ ★ ☆

Classer les causes d'un problème par fréquence ou par impact, pour concentrer l'effort sur les 20 % de causes qui produisent 80 % des effets.

INNODECK

Diagramme de Pareto

DÉROULÉ

1. Collecter en amont les données : lister les causes ou types de défauts observés et compter leurs occurrences sur une période donnée. 2. Classer les causes par ordre décroissant de fréquence ou de coût (5 min). 3. Tracer l'histogramme, puis la courbe des pourcentages cumulés (10 min). 4. Repérer le point où le cumul atteint environ 80 % : les causes situées à gauche forment le "vital few" (5 min). 5. Décider en groupe des actions à mener sur ces causes prioritaires, et seulement sur elles (10 min).

POURQUOI ÇA MARCHE

Les chiffres tranchent là où les impressions divergent : la cause la plus bruyante n'est pas toujours la plus fréquente. La visualisation rend l'arbitrage évident et facile à défendre auprès des parties prenantes. Se limiter au "vital few" maximise l'effet obtenu par unité d'effort.

Matériel : Données de comptage, tableur ou papier millimétré, tableau

INNODECK