
RISCOS ESPECÍFICOS DE UMA PLANTA

10. PLANTA BAIXA DA EMPRESA E DOS SETORES (MAPA DE RISCOS, ROTA DE FUGA, SAÍDA DE EMERGÊNCIA, ETC.).

MAPA DE RISCOS



- Os riscos específicos - são riscos que devem estar devidamente identificados e sinalizados por um quadro e se possível com informações de procedimentos rápidos.
- Estes quadros e procedimentos devem estar localizado na recepção, nos halls e em locais estratégicos de fácil visualização.