СТТЅ Задание 1


Coşkunöz Engineering and Technological Solutions

Задание.


- 1. Собрать робота и сварочную горелку, настроить кинематические связи. Задать ограничения.
- 2. Определить 0 рабочего инструмента. (сварочной горелки)
- 3. Собрать позиционер, настроить кинематические связи. Задать ограничения. Связать в одну систему с роботом.
- 4. Смоделировать процесс сварки изделия, написать траектории движения, согласно расположения сварного шва.
- 5. Требуется учесть положение сварочной горелки. (https://svarka74.ru/azbuka-svarki-spravochnyy-razdel/svarka_mig_mag/tekhnika_provedeniya_svarki_metodom_mig_mag/).
- 6. Требуется учесть скорость сварки 8 мм/сек. Скорость перемещения робота из домашнего положения не регламентируется. Скорость поворота позиционера не регламентируется.
- 7. Требуется исключить столкновения робота с позиционером и сварным изделием.
- 8. Составить циклограмму процесса.




Общий вид робота.




Узлы робота.



О инструмента, сварочной горелки.




Общий вид позиционера.






Сварное изделие.





Пример циклограммы.







Удачи!

420500, Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, город Иннополис, ул.Университетская, д.5, помещение №1 4

420500, Republic of Tatarstan, Verkhneuslonsky municipal district, the city of Innopolis, Universitetsk aya st., 5, room number 14