电力系统继电保护课程设计任务书

1、 题目

盘县某火电厂继电保护设计

2、 原始资料:

1) 发电厂各元件原始资料详见任务表 1~6.

任务表 1 同步发电机参数表

E为 化工 10 次 目 10 多 次 代			
型号	QFSN-600-2		
额定功率	600MW		
额定电压	22kV		
额定电流	17495A		
额定功率因数	0.9(滞后)		
励磁方式	自并激静止可控硅励磁		
Xd"	18.26%(饱和值); 19.85%(非饱和值)		
Xd′	24.21%(饱和值); 27.51%(非饱和值)		
Xd	189.29%(饱和值); 189.29%(非饱和值)		

任务表 2 主变压器参数表

型号	DFP-240000/500(单相)		
额定容量	240000kVA		
额定电压	$550/\sqrt{3}-2\times2.5\%/22kV$		
联结组标号	YNd11		
短路阻抗	14.0%		
空载电流	0.17%		
空载损耗	98.7kW		
负载损耗	408.0kW		

任务表 3 厂用变压器 1A 参数表

型号	SF9-34000/22		
额定容量	34000 kVA		
额定电压	$(22\pm2\times2.5\%)$ /6.3kV		
联结组标号	Dyn1		
短路阻抗	10.64%		
空载电流	0.16%		
空载损耗	20.85kW		
负载损耗	152.16kW		

任务表 4 厂用变压器 1B 参数表

= 2				
型号	SF9-31500/22			
额定容量	31500kVA			
额定电压	$(22\pm2\times2.5\%)$ /6.3kV			
联结组标号	Dyn1			
短路阻抗	10.67%			
空载电流	0.16%			
空载损耗	20.09kW			
负载损耗	142.86kW			

任务表 5 励磁变压器参数表

型号	RESIBLOC
额定容量	6000kVA
额定电压	22000/840V
联结组标号	Dy11
短路阻抗	8.95%

任务表 6 脱硫变压器任务表 4

型号	SF10—25000/22		
额定容量	25000kVA		
额定电压	$(22\pm2\times2.5\%)$ /6.3kV		
联结组标号	Dyn1		
短路阻抗	10.41%		
空载电流	0.13%		
空载损耗	17.7kW		
负载损耗	97.5kW		

2) 系统参数(2008年04月15日南方电网电力调度通信中心提供) 在系统基大、丰小、枯小方式下,断开电厂发变组,将南方电网等值到 500kV 母线,各种方式下的最小及最大等值电抗见任务表7。

任务表 7 各种方式下的最小及最大等值电抗

E 34 14				
等值支路	盘南 500kV—地		对应方式	
最小等值电抗	X1	X0	系统基大, 断开盘南电厂内	
	0.0842	0.2246	发变组。	
最大等值电抗	X1	X0	系统丰小, 断开盘南电厂内	
	0.1353	0.3392	发变组及盘换甲线。	

备注:以上所列均为标么值,基准容量 1000MVA。

3、 发电厂规模


按盘南电厂 4×600MW 机组投运考虑,最大运行方式为四台机

组并网运行,最小运行方式为一台机组并网运行。

1、2号机组出口分别增加了一台脱硫变,3、4号机组不增加脱硫变。

4、 主接线

(一机组一出线)



任务图 1 发电厂电气主接线图

5、分组情况和课程设计要求

(1) 分组:每个教学班分6组

第一组 主变保护设计 第二组 发电机保护设计 第三组 励磁变保护设计 第四组 高厂变 A 保护设计 第五组 高厂变 B 保护设计 第六组 脱硫变保护设计

(2) 要求:

- 1) 画出全厂升压站的主接线图;
- 2) 计算各元件参数并画出等值电路;
- 3)选择短路点、计算短路电流,(先手算并写出计算过程表达式然后用软件校验),列出短路计算结果汇总表;
 - 4) 拟出保护配置方案;
- 5)对配置的保护逐一进行整定计算,列出详细的整定计算步骤和结果汇总表;
 - 6) 按文档规范要求编制课程设计说明书。