Inzichtelijk luik

1. Data Preprocessing

Standardisatie van de dataset:

- size
- color space
- · afbeelding formaat
- resolutie

2. Kenmerk extractie

Bepaal relevante kenmerken/eigenschappen in de afbeeldingen die kunnen helpen bij het clusteren:

- kleuren
- texturen
- vormen
- ...

(optioneel) Dimensionality reduction:

- PCA
- LDA
- ICA

Optionele stap, Data augemtatie

Deze stap is enkel nodig als er niet genoeg data in de dataset beschikbaar is

- 3. Clustering algoritme
 - K-means
 - DBSCAN
 - Hierarchische clustering

4. Aantal clusters bepalen

Om het optimale aantal clusters te bepalen voor het gekozen algoritme kan je elleboogmethode of de silhouetmethode gebruiken.

5. Clusteren afbeeldingen

Nu kan je het gekozen algoritme toepassen met het optimale aantal clusters bepaald in vorige stap.

Categorizeer de clusters

Begrijp welke soorten defecten worden gedetecteerd. Benoem en identificeer welke afbeeldingen bij elke cluster behoren, dit helpt met het categoriseren van de defecten.

7. Evalutie en fine tuning:

Beoordeel de kwaliteit van de clusters en consistentie van de clusters. Pas zo nodig de kenmerk

selectie. extractie of het aantal clusters aan en voer opnieuw uit.

8. Defectclassificatie:

Eenmaal je tevreden bent met de clusters, kun je een classificatiemodel trainen om nieuwe afbeeldingen te classificeren in een defect of niet en welk soort.