

Zonas sombreadas: fases de J2, la junta que fija T. Cada junta tiene su propio tiempo de mezcla t_c.