

22901-QMS-TBRA-G-FR-001-012 Revisão: 00				
N. °	PCI-276			
Página 1 de 4				

SOLICITAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA E OU PREVENTIVA						
PROJETO/SITE: OS 37132 RE		ESPONSÁVEL FOLLOW UP: Marcio Rodrigues				
DATA DA ABERTURA DA SACP: 27/06/2	025					
DATA DE PREVISÃO DE FECHAMENTO	DA SACP (MAIOR	PRAZO): [x]5 dias []10 dias []1	5 dias		
TIPO DE CONSTATA	ÇÃO	PROCESSO				
 NÃO CONFORMIDADE CRÍTICA ⋈ NÃO CONFORMIDADE □ OBSERVAÇÃO □ OPORTUNIDADE DE MELHORIA □ BOA PRÁTICA 		☐ ADMINISTRAÇÃO ☐ FINANÇAS ☐ ENGENHARIA ☐ MASS ☐ RECURSOS HUMAN ☐ SISTEMAS ☐ EQUIPAMENTOS ☐ COMUNICAÇÃO	IOS	☐ COMERCIAL ☐ JURIDICO ☐ SERVIÇOS GERAIS ☐ OPERAÇÕES ☐ PLANEJAMENTO ☐ FORNECIMENTO ☑ QUALIDADE ☐ COMPLIANCE		
	C	RIGEM				
☐ AUDITORIA INTERNA ☐ AUDITORIA EXTERNA ☐ GESTÃO DE QUALIDADE ☐ GESTÃO DE MASS ☐ CLIENTE	☐ ANÁLISE CRÍTIC ☐ REUNIÃO OCOF ☐ ERRO DE PROJ ☑ INSPEÇÃO ☐ VIGILÂNCIA	RRÊNCIAS CRÍTICAS	☐ FORNECEDOR ☐ ACIDENTE / IMPACTO AMBIENTAL ☐ SACP NÃO EFICAZ / CANCELADA ☐ DENÚNCIA / COMUNICAÇÃO ☐ OUTROS:			
REFERÊNCIA (Norma, Procedimento, Desenho, Auditoria) ou ITEM NORMATIVO NÃO ATENDIDO						
SS-3900-Q-5NT0252-REV A / BB3013M0001493						
DESCRIÇÃO DA CONSTATAÇÃO						



22901-QMS-TBRA-G-FR-001-012 Revisão: 00

DATA: 27/06/2025

PCI-276

Página 2 de 4

Durante inspeção visual em campo, constatou-se que a pintura de identificação da tubulação de BFG (Gás de Alto-Forno), localizada na Rua 32, está em desacordo com a Norma Técnica de Engenharia nº SS-3900-Q-5NT0252 - Rev. A, Anexo 1, página 18. A cor das linhas da faixa deveria ser vermelha, porém foi executada na cor preta.

Data de identificação do desvio: 25/06/2025

Data de abertura da RNC: 27/06/2025



DESVIO IDENTIFICADO POR: Marcio Rodrigues



22901-QMS-TBRA-G-FR-001-012 Revisão: 00			
N. °	PCI-276		
Página 3 de 4			

	ΔΝά	LISE CRÍTICA D	A CAUSA / ADDA	NCÊNCIA (Anligar máta	do SM)		
Mátor	ANÁLISE CRÍTICA DA CAUSA / ABRANGÊNCIA (Aplicar método 6M) Método: N/A							
Material: MAT4								
Máquina/Equipamento: N/A Mão de Obra: N/A								
	Ambiente: N/A							
	anibiente. WA ão: N/A							
		NEODME SIIA CALIS	SA (GU-MNG-001: MO	· MET· MAO·	MAT: MED: MAN	//\. \/ / / T/		
GRUP	,		AUSAS: Anderson Pe			•	TA: 27/	06/2025
		ANÁ	ALISE CRÍTICA DO	OS IMPACT	os			
Coro	imposto no prozo		CLIOE ORTHOR DO	JO IIIII AOT	00		5	□NÃO
	impacto no prazo						⊠ SIM	LI NAO
	n, informar quant o de reparo da açã	idade prevista de l o.	noras ou dias:					
Neces	ssidade de recurs	o adicional?					⊠ SIM	□NÃO
Se sir	n, informar efetive	o e/ou equipament	os previstos:					
	Função	Qtd. efetivo	HH Preliminar					
	Pintor	2	18]				
]				
Tota	al HH Preliminar		18 horas]				
Neces	ssidade de paralis	sação da atividade	?				⊠ SIM	□NÃO
Se sim, efetivo foi realocado?						⊠ SIM	□NÃO	
			PLANO DE A	CÃO				
AÇÃO	TIPO		AÇÃO		EMPRESA E	EXECUTANTE	Р	RAZO
#	-		3 -		RESPONSÁVEL			
01	□ Correção Imediata □ Ação Corretiva □ Ação Preventiva	Realizar a correção da pintura de identificação da tubulação de BFG, conforme norma USIMINAS SS-3900-Q-5NT0252.			Kuttner	Techint		
02	☐ Correção Imediata ☐ Ação Corretiva ☐ Ação Preventiva							
APROVADORES DO PLANO DE AÇÃO:								
USIMINAS MONTADORA			FORNECEDOR					
WONT?								
			.		DAT:			
DATA: DATA: DATA: DATA:								
HÁ NECESSIDADE DE REVISÃO DE DOCUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO? (ex: ART, MST, APS, manual de <i>Compliance</i> , Plano de Resposta a Emergências etc.) □ NÃO								



22901-QMS-TBRA-G-FR-001-012 Revisão: 00				
N. °	PCI-276			
Página 4 de 4				

QUAL DOCUMENTO)?							
Novos perigos diante das ações sugeridas?						☐ SIM	□NÃO	
Necessidade de env	rio ao forn	ecedor/subcontratada?				☐ SIM	□NÃO	
Se sim, indicar a em	presa.							
Necessidade de rev	isão pelo	Jurídico?				☐ SIM	□NÃO	
		FECHAMEN	NTO DO PLANO DE A	ÇÃO			NOWEL TO	
AÇÃO	DA	ATA DE FECHAMENTO	CON	CLUSÃO DA S	SACP	1	ONSÁVEL AMENTO	
01			☐ EXECUTAI	00	☐ CANCELADO			
02			☐ EXECUTAI	00	☐ CANCELADO			
COMENTÁRIOS:								
1.6	<u> </u>		IENTO DOS IMPACTO	S				
Informar quantida	ae reai a	e noras ou dias:						
Informar efetivo e/ou equipamentos utilizados:								
APROVADORES DO FECI	HAMENTO D	OS IMPACTOS:						
USIMINAS		MONTADORA		FORNEC	EDOR			
DATA:		DATA:		DATA:				
VERIF	ICAÇÃ C		SACP (PRAZO, ELEM		ER VERIFIC	CADO)		
CRITÉRIO DE VERIF		Não aplicável em	caso de SACP de OM e Bo	a Prática				
ORTERIO DE VERI	iongho.							
APÓS IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES O DESVIO FOI SOLUCIONADO? ☐ SIM					□NÃO	□NA		
AS AÇÕES IMPLEMENTADAS EVITARAM QUE HOUVESSE REPETIÇÃO DO DESVIO?				□NÃO	□NA			
☐ EFICAZ ☐ INEFICAZ		☐ CANCEL/	☐ CANCELADA		NOVA SACP? ☐ SIM ☐ NÃO #			
ADDOVADODES DO EEST	LAMERITA	OS IMPACTOS.				#		
APROVADORES DO FECHAMENTO DOS IMPACTOS USIMINAS			: MONTADORA		FORNECEDOR			
DATA:		DATA:			-			