	Página 1 de 4			
RELATÓRIO SACP / RNC	N. °	PCI-309		
	22901-QMS-TBRA-G-FR-001-012 Revisão: 00			

SOLICITAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA E OU PREVENTIVA							
PROJETO/SITE: OS 37132	RESPONSÁVEL FOLLOW UP: Ma	RESPONSÁVEL FOLLOW UP: Marcio Rodrigues					
DATA DA ABERTURA DA SACP: 16/07/2025							
DATA DE PREVISÃO DE FECHAMENTO DA SACP (	DATA DE PREVISÃO DE FECHAMENTO DA SACP (MAIOR PRAZO): [ ]5 dias [ x ]10 dias [ ]15 dias						
TIPO DE CONSTATAÇÃO	Р	PROCESSO					
<ul> <li>NÃO CONFORMIDADE CRÍTICA</li> <li>NÃO CONFORMIDADE</li> <li>OBSERVAÇÃO</li> <li>○ OPORTUNIDADE DE MELHORIA</li> <li>□ BOA PRÁTICA</li> </ul>	☐ ADMINISTRAÇÃO ☐ FINANÇAS ☐ ENGENHARIA ☐ MASS ☐ RECURSOS HUMANOS ☐ SISTEMAS ☐ EQUIPAMENTOS ☐ COMUNICAÇÃO	☐ COMERCIAL ☐ JURIDICO ☐ SERVIÇOS GERAIS ☐ OPERAÇÕES ☐ PLANEJAMENTO ☐ FORNECIMENTO ☑ QUALIDADE ☐ COMPLIANCE					
ORIGEM							
	O OCORRÊNCIAS CRÍTICAS ACIDI DE PROJETO SACP ÃO DENÚ	☐ FORNECEDOR ☐ ACIDENTE / IMPACTO AMBIENTAL ☐ SACP NÃO EFICAZ / CANCELADA ☐ DENÚNCIA / COMUNICAÇÃO ☐ OUTROS:					
REFERÊNCIA (Norma, Procedimento, Desenho, Auditoria) ou ITEM NORMATIVO NÃO ATENDIDO							
BB3013M0001488 / BB3013M0001346							
DESCRIÇÃO DA CONSTATAÇÃO							

## **RELATÓRIO SACP/RNC**

22901-QMS-TBRA-G-FR-001-012 Revisão: 00

PCI-309

Página 2 de 4

Durante inspeção visual em campo, foi constatada a presença de bolhas/empolamentos na parte externa do costado do Silo de Finos de Carvão - SF-03N, elevação 33.160, no prédio do PCI.

Data de identificação do desvio: 07/07/2025

Data de abertura da RNC: 16/07/2025









**DESVIO IDENTIFICADO POR:** Marcio Rodrigues



DATA: 16/07/2025

## ANÁLISE CRÍTICA DA CAUSA / ABRANGÊNCIA (Aplicar método 6M)

Método: N/A Material: MAT4

Máquina/Equipamento: N/A

Mão de Obra: N/A Meio Ambiente: N/A

Medição: N/A

SUBCLASSIFICAÇÃO CONFORME SUA CAUSA (GU-MNG-001: MO; MET; MAQ; MAT; MED; MAM): MAT4, MET4

GRUPO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE DE CAUSAS: Anderson Pereira / Paulo Rufino / Carla Gabriela /

Marcio Rodrigues

DATA: 16/07/2025

## **RELATÓRIO SACP/RNC**

22901-QMS-TBRA-G-FR-001-012 Revisão: 00				
N. °	PCI-309			
Página 3 de 4				

☐ SIM

**⊠** NÃO

					Pagina 3 d	e <b>4</b>		
ANÁLISE CRÍTICA DOS IMPACTOS								
				KITICA DOS IMPACT	US			
Gera	impacto no pra	azo da ativida	de?				⊠ SIM	□NÃO
Se sim, informar quantidade prevista de horas ou dias: 3 dias								
Necessidade de recurso adicional?							⊠ SIM	□NÃO
Se sir	m, informar efe	etivo e/ou equ	ipamentos prev	istos:				
	Função	Qtd. efetivo	HH Preliminar					
	Pintor	3	120	]				
Total	HH Preliminar		120	1				
		xecução 3dia		ı somam um total de 81ho	oras			
	ssidade de par			omani um total do ome	<del>7140</del>		⊠ SIM	□NÃO
Se sir	n, efetivo foi r	ealocado?					NZ CIM	□ NÃO
							⊠ SIM	□NÃO
			Pl	LANO DE AÇÃO				
AÇÃO #	TIPO		AÇÃ		EMPRESA E RESPONSÁVEL	EXECUTANT	E P	RAZO
					NEOF OROATE			
01	□ Correção Imedia     □ Ação Corretiva     □ Ação Preventiva	Colloitai	Solicitar ao subfornecedor avaliação do serviço, do HH e disposição para correção.			Kuttner		
02	☐ Correção Imedia ☐ Ação Corretiva ☐ Ação Preventiva	Foi avalia	Foi avaliado e enviado resposta por email, no dia 26/07.			Kuttner		
03	☐ Correção Imedia ☐ Ação Corretiva ☐ Ação Preventiva	Realizar	Realizar a recuperação da pintura conforme padrões internos Usiminas  Techint					
APRO\	ADORES DO PLA	NO DE AÇÃO: E	manoel Carvalho / I	ucas Reis			i	
			MONTADORA		FORNECEDOR			
			D		D4T:			
DATA: DATA: DATA:								
HÁ NECESSIDADE DE REVISÃO DE DOCUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO? (ex: ART, MST, APS, manual de <i>Compliance</i> , Plano de Resposta a Emergências etc.)					☐ SIM	⊠ NÃO		
QUAL DOCUMENTO?								
Novos perigos diante das ações sugeridas?				☐ SIM	⊠ NÃO			
Necessidade de envio ao fornecedor/subcontratada?				SIM	<b>⊠</b> NÃO			
Se sim, indicar a empresa.								

Necessidade de revisão pelo Jurídico?

			RELATÓRIO SACP / RNC			22901-QMS-TBRA-G-FR-001-012 Revisão: 00				
		RELATORIO				PCI-309				
				Página	Página 4 de 4					
		FECHAMENTO	DO PLANO DE AÇÃO							
AÇÃO		DATA DE FECHAMENTO					ONSÁVEL IAMENTO			
01			☐ EXECUTADO		CANCELADO					
02			☐ EXECUTADO		CANCELADO					
COMENTÁRI	COMENTÁRIOS:									
		FECHAMENT	O DOS IMPACTOS							
Informar quantidade real de horas ou dias:										
Informar efetivo e/ou equipamentos utilizados:										
	DO FECHAMENTO	DOS IMPACTOS:								
USIMINAS MONTADORA			F	FORNECEDOR						
DATA:		DATA:	DATA: DA			ATA:				
'	<b>VERIFICAÇÃ</b>	O DA EFICÁCIA DA SACI			R VERIF	CADO)				
CRITÉRIO DE	VERIFICAÇÃO	Não aplicável em caso D:	de SACP de OM e Boa Prá	tica						
APÓS IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES O DESVIO FOI SOLUCIONADO?					☐ SIM	□NÃO	□NA			
AS AÇÕES IMPLEMENTADAS EVITARAM QUE HOUVESSE REPETIÇÃO DO DESVIO?					SIM	□NÃO	□NA			
	FICAZ	☐ INEFICAZ	☐ CANCELADA		NOVA SACP? ☐ SIM ☐ NÃO #					

FORNECEDOR

DATA:

APROVADORES DO FECHAMENTO DOS IMPACTOS:

USIMINAS

DATA:

MONTADORA

DATA: