

22901-QMS-TBRA-G-FR-001-012 Revisão: 00				
N. °	PCI-238			
Página 1 de 4				

~	~				
SOLICITAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA E OU PREVENTIVA					
PROJETO/SITE: OS-37131	RESPONSÁVEL FOLLOW UP: Marc	cio Rodrigues			
DATA DA ABERTURA DA SACP: 13/06/2025		-			
DATA DE PREVISÃO DE FECHAMENTO DA SACP (MAIOR PRAZO): []5 dias [X]10 dias []15 dias					
TIPO DE CONSTATAÇÃO	PR	OCESSO			
 NÃO CONFORMIDADE CRÍTICA NÃO CONFORMIDADE OBSERVAÇÃO OPORTUNIDADE DE MELHORIA BOA PRÁTICA 	☐ ADMINISTRAÇÃO ☐ FINANÇAS ☐ ENGENHARIA ☐ MASS ☐ RECURSOS HUMANOS ☐ SISTEMAS ☐ EQUIPAMENTOS ☐ COMUNICAÇÃO	☐ COMERCIAL ☐ JURIDICO ☐ SERVIÇOS GERAIS ☐ OPERAÇÕES ☐ PLANEJAMENTO ☐ FORNECIMENTO ☑ QUALIDADE ☐ COMPLIANCE			
ORIGEM					
☐ AUDITORIA EXTERNA ☐ REUNIÃ ☐ GESTÃO DE QUALIDADE ☐ ERRO D ☐ GESTÃO DE MASS ☐ INSPEÇ ☐ CLIENTE ☐ VIGILÂN	E PROJETO SACP N ÃO DENÚN ICIA DUTRO	NTE / IMPACTO AMBIENTAL NÃO EFICAZ / CANCELADA NCIA / COMUNICAÇÃO DS:			
REFERÊNCIA (Norma, Procedimento, I	Desenho, Auditoria) ou ITEM I	NORMATIVO NÃO ATENDIDO			
AA3112M0002103					
DESCE	RICÃO DA CONSTATAÇÃO				



22901-QMS-TBRA-G-FR-001-012 Revisão: 00

PCI-238

Página 2 de 4

Durante inspeção no Sistema de Secagem e Moagem de Carvão - GAD 4 e GAD 5 - Filtro de Mangas de Processo (FMP - 04/05), foram detectadas falhas na pintura original, tais como oxidação e necessidade de correção nas partes externas e internas.









DATA: 13/06/2025

DESVIO IDENTIFICADO POR: Marcio Rodrigues



22901-QMS-TBRA-G-FR-001-012 Revisão: 00			
N. °	PCI-238		
Página 3 de 4			

☐ SIM

☑ NÃO

	ΔN	ÁLISE CRÍTIC	A DA CAUSA / ABRANGÊNCIA	(Anlicar méto	do 6M)			
Métod	do: MET4	ALIGE GRANG	A DA GAGCAT ABITAITE ENGIN	(Aprioar meto	ao om,			
	rial: MAT4							
Mágu	ina/Equipamento	: N/A						
·····	de Obra: N/A							
Meio	Ambiente: N/A							
Medio	ção: N/A							
SUBC	LASSIFICAÇÃO CO	ONFORME SUA	CAUSA (GU-MNG-001: MO; MET; MAQ;	MAT; MED; MAN	M): MAT4, ME	Г4		
		PELA ANÁLISE	DE CAUSAS: Paulo Rufino / Anderson P	ereira / Marcio Ro	odrigues / DA	TA: 13/	06/2025	
Carla	Gabriela		ANÁLISE CRÍTICA DOS IMPAC	ros				
0	:			103		_	- Não	
	impacto no prazo					⊠ SIM	□NÃO	
Se sir	m, intormar quan	tidade prevista	de horas ou dias:					
Neces	ssidade de recurs	so adicional?				⊠ SIM	□NÃO	
Se sir	m, informar efetiv	o e/ou equipa	nentos previstos:					
Neces	ssidade de parali	sação da ativid	dade?			⊠ SIM	□NÃO	
Se sir	m, efetivo foi real	ocado?				⊠ SIM	□NÃO	
			PLANO DE AÇÃO					
AÇÃO #	TIPO		AÇÃO	EMPRESA E RESPONSÁVEL	EXECUTANTE	Р	RAZO	
		Kuttner infor	ma que a parte interna nao		Techint – Gileno		22/06/2025	
01	□ Correção Imediata □ Ação Corretiva □ Ação Preventiva	precisa de re	tra que a parte interna nao stoque, a parte externa sofreu Ita de preservação como manda	Usiminas		22/0	6/2025	
01	☐ Ação Corretiva	precisa de re danos por fa o fabricante.	etoque, a parte externa sofreu lta de preservação como manda xterna deve ser retocada –	Usiminas			6/2025	
02 APRO\	☐ Ação Ćorretiva☐ Ação Preventiva☐ Ação Preventiva☐ Ação Corretiva☐ Ação Preventiva☐ Ação Preventiva☐ Ação Preventiva	precisa de re danos por fa o fabricante. A parte e Preservação	etoque, a parte externa sofreu lta de preservação como manda externa deve ser retocada – USIMINAS.	Usiminas	Gileno Techint –			
02	☐ Ação Ćorretiva☐ Ação Preventiva☐ Ação Preventiva☐ Ação Corretiva☐ Ação Preventiva☐ Ação Preventiva☐ Ação Preventiva	precisa de re danos por fa o fabricante. A parte e Preservação	etoque, a parte externa sofreu lta de preservação como manda xterna deve ser retocada – USIMINAS.		Gileno Techint –			
O2 APROV USIMINA	☐ Ação Ćorretiva☐ Ação Preventiva☐ Ação Preventiva☐ Ação Corretiva☐ Ação Preventiva☐ AS	precisa de re danos por fa o fabricante. A parte e Preservação	etoque, a parte externa sofreu lta de preservação como manda externa deve ser retocada – USIMINAS. cas Reis / Jose Mauricio	Usiminas FORNECEDOR DATA:	Gileno Techint – Gileno	22/0	6/2025	
O2 APROVUSIMINA DATA: HÁ NE manua	☐ Ação Corretiva ☐ Ação Preventiva ☐ Ação Preventiva ☐ Ação Corretiva ☐ Ação Preventiva ☐ Ação Preventiva /ADORES DO PLANCAS ECESSIDADE DE Ral de Compliance, I	precisa de redanos por fa o fabricante. A parte e Preservação DE AÇÃO: Luc	etoque, a parte externa sofreu lta de preservação como manda externa deve ser retocada — USIMINAS. cas Reis / Jose Mauricio MONTADORA	Usiminas FORNECEDOR DATA:	Gileno Techint – Gileno			
O2 APROV USIMINA DATA: HÁ NE manua QUAL	☐ Ação Corretiva ☐ Ação Preventiva ☐ Ação Preventiva ☐ Ação Correção Imediata ☐ Ação Corretiva ☐ Ação Preventiva VADORES DO PLANCAS ECESSIDADE DE Ral de Compliance, I	precisa de redanos por fa o fabricante. A parte e Preservação DE AÇÃO: Luci EVISÃO DE DOC Plano de Respos	etoque, a parte externa sofreu lta de preservação como manda externa deve ser retocada — USIMINAS. Cas Reis / Jose Mauricio MONTADORA DATA: CUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO de la a Emergências etc.)	Usiminas FORNECEDOR DATA:	Gileno Techint – Gileno	22/0	6/2025 ⊠ NÃO	
O2 APROV USIMINA DATA: HÁ NE manua QUAL	☐ Ação Corretiva ☐ Ação Preventiva ☐ Ação Preventiva ☐ Ação Corretiva ☐ Ação Preventiva ☐ Ação Preventiva /ADORES DO PLANCAS ECESSIDADE DE Ral de Compliance, I	precisa de redanos por fa o fabricante. A parte e Preservação DE AÇÃO: Luci EVISÃO DE DOC Plano de Respos	etoque, a parte externa sofreu lta de preservação como manda externa deve ser retocada — USIMINAS. Cas Reis / Jose Mauricio MONTADORA DATA: CUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO de la a Emergências etc.)	Usiminas FORNECEDOR DATA:	Gileno Techint – Gileno	22/0	6/2025	
O2 APROVUSIMINA DATA: HÁ NE manua QUAL Novos	☐ Ação Corretiva ☐ Ação Preventiva ☐ Ação Preventiva ☐ Ação Correção Imediata ☐ Ação Corretiva ☐ Ação Preventiva VADORES DO PLANCAS ECESSIDADE DE Ral de Compliance, I	precisa de re danos por fa o fabricante. A parte e Preservação DE AÇÃO: Luc EVISÃO DE DOC Plano de Respos	etoque, a parte externa sofreu lta de preservação como manda externa deve ser retocada — USIMINAS. Cas Reis / Jose Mauricio MONTADORA DATA: CUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO da a Emergências etc.)	Usiminas FORNECEDOR DATA:	Gileno Techint – Gileno	22/0	6/2025 ⊠ NÃO	

Necessidade de revisão pelo Jurídico?



22901-QMS-TBRA-G-FR-001-012 Revisão: 00			
N. °	PCI-238		
Página 4 de 4			

FECHAMENTO DO PLANO DE AÇÃO									
AÇÃO		DATA DE FECHA	_			ACP		ONSÁVEL HAMENTO	
01				□ E	XECUTADO] CANCELADO		
02				□ E	XECUTADO		CANCELADO		
COMENTÁRIOS:									
			FECHAMENT	O DOS IMP	ACTOS				
Informar	quantidade real	de horas ou	dias:						
Informar	efetivo e/ou equ	ııpamentos ι	itilizados:						
APROVADOR	ES DO FECHAMENTO	DOS IMPACTOS:							
USIMINAS			MONTADORA			FORNECE	DOR		
DATA:		DATA: DATA:							
VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA DA SACP (PRAZO, ELEMENTO A SER VERIFICADO)									
	VERIFICAÇA		iplicável em caso				ER VERIF	icado)	
		i i i	priodvoi em odeo			atioa			
CDITÉDIO	DE VERIFICAÇÃ	0.							
CKITEKIO	DE VERIFICAÇA	O .							
	APÓS IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES O DESVIO FOI SOLUCIONADO?						□NA		
AS AÇÕES IMPLEMENTADAS EVITARAM QUE HOUVESSE REPI			REPETIÇÃO D			□NÃO	□NA		
☐ EFICAZ ☐ IN		NEFICAZ CANCELADA		ANCEL ADA			IOVA SACP	?	
						\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			
APROVADOR	APROVADORES DO FECHAMENTO DOS IMPACTOS:								
USIMINAS			MONTADORA			FORNECE	DOR		
DATA:			DATA:			DATA:			