

22901-QMS-TBRA-G-FR-001-012 Revisão: 00				
N. °	PCI-210			
Página 1 de 4				

SOLICITAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA E OU PREVENTIVA						
PROJETO/SITE: OS 37131	RESPONSÁVEL FOLLOV	SPONSÁVEL FOLLOW UP: Marcio Rodrigues				
DATA DA ABERTURA DA SACP: 30/05/2025						
DATA DE PREVISÃO DE FECHAMENTO DA SACP	(MAIOR PRAZO): []5 dias []10 dias []15 dias				
TIPO DE CONSTATAÇÃO		PROCESSO				
 NÃO CONFORMIDADE CRÍTICA NÃO CONFORMIDADE OBSERVAÇÃO OPORTUNIDADE DE MELHORIA BOA PRÁTICA 	☐ ADMINISTRAÇÃO ☐ FINANÇAS ☐ ENGENHARIA ☐ MASS ☐ RECURSOS HUMAN ☐ SISTEMAS ☐ EQUIPAMENTOS ☐ COMUNICAÇÃO	☐ COMERCIAL ☐ JURIDICO ☐ SERVIÇOS GERAIS ☐ OPERAÇÕES ☐ PLANEJAMENTO ☐ FORNECIMENTO ☑ QUALIDADE ☐ COMPLIANCE				
ORIGEM						
AUDITORIA EXTERNA REUNI		☐ FORNECEDOR ☐ ACIDENTE / IMPACTO AMBIENTAL ☐ SACP NÃO EFICAZ / CANCELADA ☐ DENÚNCIA / COMUNICAÇÃO ☐ OUTROS:				
REFERÊNCIA (Norma, Procedimento, Desenho, Auditoria) ou ITEM NORMATIVO NÃO ATENDIDO						
22901-QMS-TBRA-Q-PR-000-019	·	·				
DESCRIÇÃO DA CONSTATAÇÃO						



22901-QMS-TBRA-G-FR-001-012 Revisão: 00

PCI-210


Página 2 de 4

Durante a inspeção em campo, na área do GAD, foi constatada a aplicação de pintura sem tratamento adequado, sobre marcador industrial adesivo (EMALTO), líquido penetrante, removedor e verniz boca-louca no lado externo do silo de finos, em desacordo com o item 6.2 e 6.5 do procedimento Techint 22901-QMS-TBRA-Q-PR-000-019.









DATA: 30/05/2025

DESVIO IDENTIFICADO POR: Marcio Rodrigues



22901-QMS-TBRA-G-FR-001-012 Revisão: 00				
N. °	PCI-210			
Página 3 de 4				

ANÁLISE CRÍTICA DA CAUSA / ABRANGÊNCIA (Aplicar método 6M)							
Método: MET4							
Material: N/A							
Máquina/Equipamento: N/A							
Mão de Obra: N/A							
Meio	Ambiente: N/A						
Mediç	ção: N/A						
SUBC	LASSIFICAÇÃO CO	ONFORME SUA	CAUSA (GU-MNG-001: MO; MET; MAQ;	MAT; MED; MAN	1): MET4		
	GRUPO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE DE CAUSAS: Anderson Pereira / Paulo Rufino / Carla Gabriela / Marcio Rodrigues DATA: 30/05/202						
IVIAICIO	Roungues						
			ANÁLISE CRÍTICA DOS IMPACT	os		1	
	impacto no prazo					☐ SIM	⊠ NÃO
Se sir	•	tidade prevista	de horas ou dias:				
	ssidade de recurs	so adicional?				□ SIM	⊠ NÃO
Se sir	n, informar efetiv	o e/ou equipar	nentos previstos:				
Nocos	ssidade de parali	sacão da ativid	lado?				Muño
	n, efetivo foi real		laue :			□ SIM	⊠ NÃO
00 311	ii, cictivo ioi ical	ocado :				☐ SIM	⊠ NÃO
			PLANO DE AÇÃO				
AÇÃO #	TIPO		AÇÃO	EMPRESA E RESPONSÁVEL	EXECUTANT	E P	RAZO
01	☐ Correção Imediata ☑ Ação Corretiva ☐ Ação Preventiva	Remover tinta aplicada e efetuar tratamento			Gileno	o 20/06/2025	
02	☐ Correção Imediata ☐ Ação Corretiva ☐ Ação Preventiva						
APRO\ USIMINA	/ADORES DO PLANO	DE AÇAO: Marcio	o Rodrigues / Gileno MONTADORA	FORNECEDOR			
DATA: DATA: DATA:							
HÁ NECESSIDADE DE REVISÃO DE DOCUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO? (ex: ART. MST. APS						MNÃO	
manua	manual de <i>Compliance</i> , Plano de Resposta a Emergências etc.)						
	perigos diante das	s ações sugerida	as?			SIM	⊠ NÃO
					SIM	⊠ NÃO	
Se sim, indicar a empresa.							EN INTO
Neces	sidade de revisão _l	pelo Jurídico?				SIM	⊠ NÃO



22901-QMS-TBRA-G-FR-001-012 Revisão: 00			
N. °	PCI-210		
Página 4 de 4			

FECHAMENTO DO PLANO DE AÇÃO									
AÇÃO		DATA DE FECHAI	MENTO		CONCLU	SÃO DA S	ACP		ONSÁVEL HAMENTO
01					☐ EXECUTADO		☐ CANCELADO)	
02					☐ EXECUTADO		☐ CANCELADO)	
COMENTÁ	COMENTÁRIOS:								
			FECHAMENT	O DO	S IMPACTOS				
Informar	quantidade real	de horas ou	dias:						
Informar	Informar efetivo e/ou equipamentos utilizados:								
APROVADOR	ES DO FECHAMENTO	DOS IMPACTOS:							
USIMINAS			MONTADORA			FORNECE	EDOR		
DATA:			DATA:			DATA:			
	VERIFICAÇÃ	O DA FEIC	ÁCIA DA SACP	P (PR	AZO ELEMENT	[O A S	FR VFRIF	ICADO)	
	72.ttl 107.tg/		plicável em caso o					.07.1507	
CRITÉRIO DE VERIFICAÇÃO:									
APÓS IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES O DESVIO FOI SOLUCIONADO?						☐ SIM	□ NÃO	□ NA	
AS AÇÕES IMPLEMENTADAS EVITARAM QUE HOUVESSE REPETIÇÃO DO DES			TIÇÃO DO DESVIO	?	☐ SIM	□NÃO	□ NA		
	EFICAZ		INEFICAZ CANCELADA				NOVA SACP? ☐ SIM ☐ NÃO #		
APROVADORES DO FECHAMENTO DOS IMPACTOS:									
USIMINAS			MONTADORA			FORNECE	EDOR		
DATA:			DATA:			DATA:			