# ЭнноПро Групп Лимитед

# Технические характеристики мощности накопителя энергии

# Спецификация портативной электростанции

модельмодель	CEBA-1000
	1040 B
Заряд батареивместимость	1048 Втч
Выходная мощностьсила	1000 Вт
Покупательклиент	
Общая страницаколичество страниц	8

Зарегистрировано	Проверено	Утверждено
Создайте	Проверьте	обзор
Ливиан	Луи	Лиуэй
2021-06-10	2021-06-14	2021-06-16

Утверждение клиента		
одобрение клиента		
отделениеотделение	Подписьзнак	свиданиесвидание
Отдел контроля качествапроверка качества		
Отдел НИОКРисследования и разработки		
Утвержденоодобрение		

Модель продукта: СЕВА-1000

# ЭнноПро Групп Лимитед

#### 1 Область примененияобласть применения

Эта спецификация применима только к портативной электростанции СЕВА-1000 для хранения энергии вне помещений, разработанной и произведенной EnnoPro Group Limited.

Этот продукт разработан Shenzhen Enpu Nuo Technology Co., Ltd. для хранения энергии на открытом воздухе.CEBA-1000Универсальный блок питания.

#### 2.1 Условия испытаний Условия испытаний:

Если не указано иное, эту спецификацию испытания следует проводить при стандартных атмосферных условиях испытания:

Если не указано иное, эта спецификация испытаний должна проводиться при стандартных атмосферных условиях для испытаний:

Температура: 15°C~25°C

температура:15°C~25°C

Относительная влажность: 45%~75%

Относительная влажность:45%~75%

Атмосферное давление: 86кПа~106кПа Атмосферное давление:86кПа~106кПа

Требования к измерительным приборам и оборудованию Требования к

измерительным приборам и оборудованию

- Точность вольтметра должна быть не менее 0,5, сопротивление не менее 10 кОм/В.
- Точность измерителя напряжения не менее0,5, сопротивление не менее10 кОм/В;
- Приборная точность измерения тока должна быть не менее 0,5. Точность прибора
- измерения тока должна быть не менее0,5;
- Нагрузка постоянного тока регулирует постоянный ток в измеренном диапазоне напряжения питания, его относительная погрешность тока составляет 0.1%

#### 2.2 Основные характеристики аккумуляторных батарей Основные характеристики аккумуляторной батареи

Контрольно-измерительные приборы: мультиметр Fluke187 и Fluke45, мультиметр с двумя дисплеями, электронная нагрузка, таймер, разрядный

Контрольно-измерительные приборы: мультиметр и мультиметр с двойным дисплеем, электронная нагрузка, таймер, разрядный шкаф.

	Тип батарейки	Литий-железо-фосфатная батарея
	Тип батарейки	Литий-железо-фосфатная батарея
	Емкость батареи	100 P=1/227 F Au/2 2 P\
	емкость батареи	100 Втч (327,5 Ач/3,2 В)
CEBA-1000	Характеристики зарядки	
CLBA-1000	Характеристики зарядки	25,5 В постоянного тока/6,0 А
	Время зарядки	Зарядка постоянным током около 8 часов
	время зарядки	ОКРУГ КОЛУМБИЯобвинять8Час
	Цикл жизни	2000 раз
	цикл жизни	2000 г.второсортный

# ЭнноПро Групп Лимитед

## Модель продукта: СЕВА-1000


		<del>-</del>
CEBA-200	СЭМ	Защита от короткого замыкания, защита от перегрузки по току, защита от перенапряжения, защита от пониженного напряжения, защита от перезарядки, защита от перегрузки, защита от перегрева  Защита от короткого замыкания, защита от перегрузки по току, защита от перенапряжения, защита от пониженного напряжения, за защита от перегрева
	Рабочая Температура Рабочая Температура	- 10°C~40°C
	Выходная мощность	1000 Вт
	Выходное напряжение	100B-120B / 220B-240B Зависит от заводских настроек в разных странах и регионах зависит от заводских настроек в разных странах и регионах
Выход переменного тока	Выходная частота	50-60Гц
переменный токвыход	<b>ВОЛНА</b> форма волны	чистая синусоида Чистая синусоида
	Эффективность эффективность	70% нагрузка: >85% 70%3агрузка: >85%
	интерфейс интерфейс	4 шт. Зависит от заводских настроек в разных странах и регионах  Зависит от заводских настроек в разных странах и регионах
	Выход интерфейса DC5521 DC5521вывод интерфейса	2 * DC12V/7A
	Выход интерфейса прикуривателя	1 * DC12V/7A
выход постоянного тока  ОКРУГ КОЛУМБИЯвыход	Выход интерфейса USB-A USB-Авывод интерфейса	8*USB-A 5B/2A 2*USB-A 5 B/3 A или 9 B/2 A QC3.0
	Выход интерфейса Туре-С Тип-Свывод интерфейса	2* Тип-С 5 В/З А или 9 В/2 А QC3.0
Эффективность 70	70%нагрузка: >90% 70%нагрузка: >90%	
Перезарядка	Зарядка адаптера питания	входвойти:110-220B/50-60Гц выходвыход:25,5 B/6,0 A
	Зарядка солнечной панели зарядка солнечной панели	27B~50B/6A Макс.
Клетка	Характеристики ячейки Спецификация ячейки	LiFePO426650 3,2 В 3600 мАч
Батареи	Технические характеристики аккумуляторной батареи Технические характеристики аккумуляторной бат	22,4 В, 7 последовательных и 13 параллельных вреи 22,4 В 7 НИТЬ 13 а ТАКЖЕ


# ЭнноПро Групп Лимитед

### Модель продукта: СЕВА-1000

	<sub>размер</sub> размер	394*213*287мм
Масса Внешний вид масса	Около 16,0 кг о16,0 кг	
Внешний вид	Материал корпуса материал корпуса	Алюминиевый сплав, АБС-пластик (класс огнестойкости пластиковой оболочки 94-V0) алюминиевый сплав,АБСПластик (класс огнестойкости пластиковой оболочки94-B0)
Другой	Страхование машины <sup>Страхование машины</sup>	/
Другой	Товарная накладная товарная накладная	CEBA-1000, Руководство, Адаптер зарядного устройства, Шнур питания адаптера зарядного устройства  СEBA-1000, инструкция, адаптер зарядного устройства, шнур питания адаптера зарядного устройства

## 3. Особенности продукта и изображения Особенности продукта и изображения







Адрес: 7-й этаж, здание Хуаронг, восток Цяолиан, улица Булонг, район Лунган, почтовый индекс: 518129 | Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай

Адрес: здание Дунхуаронг, Федерация зарубежных китайцев, улица

Бантянь, район Лунган, Шэньчжэнь.702 Тел.(Телефон): +86-0755-8**½/інз:**ернет (Веб-сайт): www.cebabattery.com Факс(факс): +86-0755-89805835-812 (Почта): info@cebabattery.com



### 4. ПАКЕТУпаковка

Метод упаковки продукта	картон
Упаковка продукта	коробка
Размеры упаковки	394*213*287мм
Размеры упаковки	394 213 287MM
Вес одной упаковки	19,0 кг
Вес индивидуальной упаковки	13,0 KI
Размер коробки	498*325*380мм
Размер коробки	430 323 300MM
Количество внешней коробки	1шт/коробка
Количество внешней коробки	1ПКС/КТП
Вес упаковки	20.0 vc
Вес упаковки	20,0 кг

## 5. Основные функции и методы использования Основные функции и использование

- 5.1 Функция 软件 и методы использования Функция зарядки и способ использования
  - -Зарядка адаптера питания Зарядка адаптера переменного тока

Подключите адаптер к входному порту устройства, на дисплее загорится полоска батареи и начнется зарядка; когда заряд батареи будет полным и постоянным, зарядка закончится.

Вставьте адаптер во входной порт устройства, на дисплее загорится полоска батареи/мощность, и начнется зарядка; когда заряд батареи будет достаточным и стабильным, зарядка завершится.

-Зарядка панели фотогальванических элементов Зарядка фотоэлектрических панелей

Подключите солнечную панель к входному порту устройства, на дисплее загорится полоска батареи и начнется зарядка; когда заряд батареи будет полным и устойчивым, зарядка закончится.

Вставьте солнечную панель во входной порт устройства, полоса батареи на дисплее загорится и начнется зарядка; когда заряд батареи будет достаточным и стабильным, зарядка закончится.

ПУЧОК.

5.2 Функция и метод разряда постоянного тока Функция разряда постоянного тока и метод использования

После включения нажмите кнопку DC, на экране отобразится DC/USB, подключите кабель для зарядки устройства. Максимальная выходная мощность DC5521V составляет 7 A, пожалуйста, не используйте слишком большую нагрузку.

После загрузки нажмитеОКРУГ КОЛУМБИЯклавишу, на экране отображаетсяDC/USB, подключите кабель для зарядки устройства.DC5521Максимальный выход7А, пожалуйста, не используйте слишком много нагрузка.

5

Адрес: 7-й этаж, здание Хуаронг, восток Цяолиан, улица Булонг, район Лунган, почтовый индекс: 518129 | Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай

Адрес: здание Дунхуаронг, Федерация зарубежных китайцев, улица

Бантянь, район Лунган, Шэньчжэнь.702 Тел.(Телефон): +86-0755-8**1/20153** (Почта):info@cebabattery.com

# Шэньчжэнь Enpu Nuo Technology Co., Ltd.

# ЭнноПро Групп Лимитед

Модель продукта: СЕВА-1000

5.3 Функция разряда переменного тока и способ использования Функция разряда переменного тока и метод использования

После включения питания нажмите клавишу АС, на экране отобразится АС, подключите и зарядите устройство питания с выходом переменного тока. Когда начальная мощность этих устройств больше, чем максимальная мощность этого аварийного источника питания в реальном времени, защита от перегрузки питания должно срабатывать для отключения питания.

После загрузки нажмитепеременный токклавишу, на экране отображаетсяпеременный ток, подключите блок питания и используйтепеременный токВыход заряжает необходимую мощность устройства. Начальная мощность этих устройств превыша

Максимальная мощность аварийного источника питания в режиме реального времени активирует защиту от перегрузки источника питания, чтобы отключить источник питания.

Последовательность действийПоследовательность операций:

- Разомкните выключатель нагрузки переменного тока;
- Включите выключатель нагрузки переменного тока;
- Проверьте, не превышает ли мощность нагрузки номинальную мощность этого источника питания. Если она превышает, используйте другой аварийный источник питания компании для подачи питания.
- 🗿 Проверьте, превышает ли мощность нагрузки номинальную мощность источника питания, если она превышает номинальную мощность, используйте другие источники аварийного питания нашей компании;
- Вставьте вилку нагрузки переменного тока в выходную розетку нагрузки переменного тока, включите выключатель на нагрузке;
- Вставьте вилку нагрузки переменного тока в выходную розетку нагрузки переменного тока и включите выключатель нагрузки;
- После использования выключите переключатель выхода переменного тока и вовремя зарядите блок питания.
- После использования выключите переключатель выхода переменного тока и вовремя зарядите блок питания.

#### 6. Используйте времявремя использования

Ниже приведены некоторые распространенные устройства и их требования к питанию, а также время использования этого источника питания для подачи на них питания.

Вот некоторые распространенные устройства, их требования к питанию и когда использовать этот блок питания для их питания.

Оборудование	время использования
оборудование	время использования
Светодиодный свет 5Вт	Около 178 часов
велфонарь5 Вт	о148Час
Смартфон 11-13Втч	74 раза и более
смартфон11-13 Втч	74Более чем раз
Планшетный ПК 25-42 Втч	35 раз и более
планшет25-42Втч	35Более чем раз
DVD-плеер 20-25 Вт	Около 44,5 часов
DVDигрок20-25 Вт	o44,5Yac
Ноутбук 50 Вт	Около 18 часов
ноутбук50 Вт	о18Час
Вентилятор 30 Вт	Около 30 часов
поклонник30 Вт	о30Час
Динамик 40 Вт	Около 22 часов
труба40 Вт	одвадцать дваЧас
Настольный компьютер 100 Вт	Около 9 часов
Настольный ПК100 Bт	о9Час
32-дюймовый ЖК-телевизор 98–156 Вт 32	Около 9 часов
дюймовый ЖК-телевизор98-156 Вт	о9Час
Уличная рисоварка 300-400 Вт	Около 3 часов
рисоварка на открытом воздухе300-400 Вт	о3Час

Адрес: 7-й этаж, здание Хуаронг, восток Цяолиан, улица Булонг, район Лунган, почтовый индекс: 518129 | Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай

Адрес: здание Дунхуаронг, Федерация зарубежных китайцев, улица

Бантянь, район Лунган, Шэньчжэнь.702 Тел.(Телефон): +86-0755-8**½/ыз тернет** (Веб-сайт): www.cebabattery.com факс(факс): +86-0755-89805835-812 (Почта): info@cebabattery.com

### Модель продукта: СЕВА-1000

Электродрель 345Вт	Около 2,5 часов
электрическая дрель 345 Вт	o2,5Час
Маломощный фен 600 Вт.	Около 1,5 часов
фен малой мощности600 Вт	о1,5Час
Чайник маломощный 600Вт	Около 1,5 часов
маленький чайник600 Вт	о1,5Час

#### 7. Хранениехранить

При длительном хранении (более 3 месяцев) аккумулятор должен поддерживать заряд на 50% от номинальной емкости (зарядка за 3 месяца), храниться в сухом прохладном месте, при температуре от 0 до 40 °C и избегать контактировать с коррозионно-активными веществами, вдали от источников возгорания и источников тепла.

длительное хранение (более3месяцев) необходимо поддерживать аккумулятор на номинальной емкости50%(Каждый3месяцев для зарядки), храните в прохладном, сухом месте при температуре 0~40°C, Избегайте контакта с коррозионными веществами, держите вдали от огня и источников тепла.

#### 8. Гарантия: 12 месяцев. Гарантия: 12 месяц

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты поставки Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные небрежностью или неправильным обращением.

Гарантийный срок с момента поставки составляет12месяцы. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные небрежностью или неправильным обращением.

#### 9. Предупреждения и меры предосторожности в отношении использования батареиПредупреждения и меры предосторожности в отношении использования батареи

Чтобы предотвратить возможную утечку, возгорание или взрыв батарей, обратите внимание на следующие меры предосторожности.

Чтобы предотвратить возможную утечку, возгорание или взрыв батареи, соблюдайте следующие меры предосторожности.

#### ОпасностьОпасность

- Если вы невнимательно прочитаете следующие вопросы, может произойти протечка, взрыв и возгорание батарей. Невнимательное прочтение
- следующего содержания может привести к протечке батареи, взрыву и возгоранию. Не помещайте изделие в воду и не мочите его; Не помещайте
- этот продукт в воду и не мочите его;
- Не используйте и не храните изделие вблизи источников тепла (например, огня или обогревателей); Не используйте и
- не храните изделие вблизи источников тепла, таких как огонь или обогреватели;
- Пожалуйста, используйте оригинальное зарядное устройство;
- Пожалуйста, используйте оригинальное зарядное устройство;
- Не подключайте положительный и отрицательный электроды наоборот; Не меняйте местами
- положительный и отрицательный полюса;
- Не подключайте изделие напрямую к настенной розетке или автомобильной розетке типа прикуривателя; Не подключайте этот продукт
- напрямую к настенной розетке или автомобильному прикуривателю; Не бросайте изделие в огонь и не нагревайте батареи; Не бросайте
- изделие в огонь и не нагревайте батарею;
- Не соединяйте положительный электрод с отрицательным во избежание короткого замыкания, а также не перевозите и не храните аккумулятор вместе с ожерельями, шпильками или другими металлическими предметами;
- Не соединяйте положительную клемму с отрицательной во избежание короткого замыкания, а также не перевозите и не храните батарею вместе с ожерельями, заколками для волос или другими
- металлическими предметами; Не ударяйте, не бросайте и не подвертайте изделие механическим воздействиям; Не ударяйте, не роняйте и не подвертайте это изделие механическим воздействиям;
- Не протыкайте изделие гвоздем или другими острыми предметами, не стучите по нему молотком и не штампуйте; Не протыкайте,
- не забивайте и не протыкайте этот продукт гвоздями или другими острыми предметами;

Адрес: 7-й этаж, здание Хуаронг, восток Цяолиан, улица Булонг, район Лунган, почтовый индекс: 518129 | Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай

Адрес: здание Дунхуаронг, Федерация зарубежных китайцев, улица

Бантянь, район Лунган, Шэньчжэнь.702 Тел. (Телефон): +86-0755-89**Интер**нет (Веб-сайт): www.cebabattery.com Факс(факс): +86-0755-89805835-812 (Почта): info@cebabattery.com

7



# Шэньчжэнь Enpu Nuo Technology Co., Ltd.

ЭнноПро Групп Лимитед

Номер продукта:СЕВА-1000

Модель продукта: СЕВА-1000

- Не приваривайте клеммы продукта напрямую; Не
- припаивайте клеммы продукта напрямую;
- Ни в коем случае не разлагайте аккумулятор в изделии; Ни в коем
- случае не разбирайте аккумулятор изделия;
- Не заряжайте изделие вблизи огня или в очень жарких условиях. Не
- заряжайте изделие в огне или в очень жарком месте.

#### !ОпасностьОпасность

- Невнимательное прочтение следующих примечаний может привести к протечке, взрыву и возгоранию батарей. Несоблюдение
- следующих мер предосторожности может привести к протечке батареи, взрыву и возгоранию.
- Запрещается использовать или размещать батарею при высокой температуре (под палящим солнечным светом), в противном случае это может привести к перегреву или неисправности батареи и сокращению срока службы.
- Запрещается использовать или размещать батарею при высокой температуре (горячие солнечные лучи), в противном случае это может привести к перегреву батареи или выходу ее из строя и
- сокращению срока службы батареи. Не помещайте продукт в микроволновую печь или сосуд высокого давления; Не помещайте этот продукт в микроволновую печь или сосуд высокого
- давления
- Не используйте аккумулятор, если он находится в ненормальном состоянии, например, со специфическим запахом, нагреванием, деформацией, обесцвечиванием или другими отклонениями;
- Не используйте батарею, если она имеет запах, горячую, деформированную, обесцвеченную или иным образом ненормальную;
- Пожалуйста, отодвиньте изделие от места, близкого к огню, если батарея протекает или издает специфический запах; Если батарея
- протекает или издает запах, уберите изделие от открытого огня; Утечка электролита может привести к пожару или взрыву. Утечка
- электролита может привести к возгоранию или взрыву.