목록

물질명 : 수산화나트륨 수용액(Sodium hydroxide solution)

비상대응지침 (ERG) | 안전보건 DB (한국산업안전공단) 바로가기 | 화학물질정보시스템 (국립환경과학원) 바로가기

기본 물질 정보

영문명	Sodium hydroxide solution	
물질명	수산화나트륨 수용액	
CAS번호	1310-73-2	
위험물안전관리법	비위험물 비위험물	
EC번호	011-002-00-6	
RTDG Class	8	
ICSC번호	0360	
RTECS번호	WB4900000	
CHRIS code	자료없음	
DOT정보	자료없음	
UN번호	1823	
사용용도	인견,인조섬유,셀로판,합성섬유 등의 제조,염료 중간물,향료,의약품 등의 제조,면사 및 면포의 정련, 유지의 정제 등	14303
구조식	자료없음	
유사명	가성소다	
화학식	NaOH	

폭발 및 화재위험성

화재 및 폭발위험	• 불연성 물질로 타지는 않지만, 열에 의해 분해하여 부식성 및/또는 독성 증기을 생성할 수 있다. • 일부는 산화제로 가연물(목재, 종이, 기름, 천 등)을 발화시킬 수 있다. • 금속과 접촉시 인화성 수소가스가 생성될 수 있다. • 용기는 가열되면 폭발할 수 있다.	Emergency response guidebo ok
소화방법	보안경 및 보호복 등 안전보호장구를 착용하고 소화작업을 할 것 피부 접촉시 화상을 입을 수 있음	
소화제 및 장비	소형화재 • 분말 소화약제, 이산화탄소 또는 분무주수를 사용 대형화재 • 분말 소화약제, 이산화탄소, 내알코올포 또는 분무주수를 사용	
연소생성물	자료없음	
대기와의 반응성	자료없음	
NFPA코드	H3; F0; R1	

누출 시 대처요령

일반적 대처요령	가능하다면 분말을 적셔서 누출물질을 용기에 쓸어담을 것. 다량의 물로 남은 물질을 씻어 버릴 것. 추가보호구 착용: 자급식 호흡장치가 내장된 완전한 보호복.	
방제약품 및 장비	• 양압의 자급식 공기호흡기를 착용한다(SCBA). • 제조업자가 권장하는 화학보호복을 착용한다. 방열효과는 거의 없을 수 있다. • 화재진압복은 화재 시에 한하여 제한적인 보호를 해 줄 수 있으나, 물질과 직접 접촉 가능성이 있는 유 출 상황에 대해서는 효과적이지 못하다.	Emergency response gu ok
초기이격거리	• 즉시 사전예방조치로 액체물질의 경우 최소 반경 50m, 고체물질의 경우 최소 반경 25m	Emergency response gu ok
방호활동거리	화재시 • 탱크, 철도차량 또는 탱크트럭 화재시, 반경 800m를 초기이격거리로 설정하고, 반경 800m 지역의 초 기대피를 고려한다.	Emergency response gu ok
누출 방지 및 개인보호구	• 위험하지 않다면 누출을 차단한다. • 수로, 하수구, 지하실 또는 밀폐된 장소로 유입되지 않도록 한다. • 마른 흙, 모래 또는 기타 불연성 물질로 덮어 흡수시킨 후 용기로 옮긴다. • 용기내부로 물이 들어가지 않도록 한다.	Emergency response gu ok
Breakthrough time	자료없음	

물리화학적 특성

분자량	40	
물리적 상태	액체	
색상	흰색	
냄새	자료없음	
냄새역치	자료없음	
어는점	자료없음	
녹는점	자료없음	
끓는점	1388°C	ICSC
증기압	자료없음	
증기밀도	자료없음	
비중	1.515	
인화점	자료없음	
발화점	자료없음	
폭발하한범위	자료없음	
폭발상한범위	자료없음	
분자식	자료없음	
맛	자료없음	
수용해도	자료없음	
용해도	자료없음	
PH	자료없음	

분자량	40	
옥탄올 물분배계수	자료없음	
헨리상수	자료없음	
점도	자료없음	

응급조치

응급조치	• 피해자를 신선한 공기가 있는 곳으로 옮긴다. • 119 또는 응급의료기관에 연락한다. • 피해자를 따뜻하게 해주고 안정시킨다. • 의료진에게 사고물질의 특성을 알려, 적절한 보호조치를 취할수 있게 한다.	Emergency response gu ok
경구	• 병원이송	
경피	• 오염된 의복과 신발은 제거 후 격리시킨다. • 물질에 노출된 피부는 즉시 흐르는 물에 20분 이상 씻어준다. • 사소한 피부접촉이라도, 물질이 피부의 다른 부위로 퍼지지 않도록 조심한다.	Emergency response gu ok
흡입	• 피해자가 호흡이 없으면 인공호흡을 실시한다. • 만약 물질을 섭취 또는 흡입한 피해자라면 구강 대 구강 인공호흡은 피한다; 편도 밸브 또는 기타 적절 한 호흡의료기기를 갖춘 포켓마스크를 이용하여 인공호흡을 실시하도록 한다. • 호흡이 곤란하면 산소를 공급한다.	Emergency response gu ok
안구	• 물질에 노출된 눈은 즉시 흐르는 물에 20분 이상 씻어준다.	Emergency response gu ok

취급시 주의사항

취급 및 저장방법	피부나 눈에 접촉되지 않도록 보호장구를 반드시 착용하여야 한다. 밀봉하여 냉암소에 저장한다.	
폐기 시 주의사항	자료없음	
운송정보	자료없음	

GHS정보

유해위험성 분류 결과	금속부식성 물질 및 혼합물 : 구분 1 급성 독성 물질 - 경피 : 구분 4 피부부식성 또는 자극성물질 : 구분 1	한국산업안전보건공단 r
그림문자		
신호어	위험	
유해위험문구	H312 : 피부와 접촉하면 유해함 H290 : 금속을 부식시킬 수 있음 H314 : 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴	
예방조치문구	예방 P234 : 원래의 용기에만 보관하시오. P260 : 분진·흄·가스·미스트·증기·...·스프레이를 흡입하지 마시오. P264 : 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오. P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하시오.\r 대응 P310 : 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. P312 : 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. P321 : (…) 처치를 하시오. P363 : 다시 사용전 오염된 의류는 세척하시오.	

유해위험성 분류 결과	금속부식성 물질 및 혼합물 : 구분 1 급성 독성 물질 - 경피 : 구분 4 피부부식성 또는 자극성물질 : 구분 1	한국산업안전보건공단 r
	P390 : 물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오. P301 + P330 + P331 : 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오. P302 + P352 : 피부에 묻으면 다량의 물과 비누로 씻으시오. P303 + P361 + P353 : 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오. P304 +P340 : 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오. P305 +P351 + P338 : 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. P362+P364 : 오염된 의복을 벗으시오, 재사용전에 세척하시오 저장 P405 : 밀봉하여 저장하시오. P406 : 부식을 방지하여 보관하시오/...내부식성 용기 폐기 P501 : ...에 내용물 / 용기를 폐기 하시오.	

※ GHS 유해 위험성 중 건강유해성, 환경유해성에 관한 분류는 타 기관 사이트를 우선적으로 활용하시기 바랍니다.