목록

물질명 : 1,3-부타디엔(1,3-부타디엔)

비상대응지침 (ERG) | 안전보건 DB (한국산업안전공단) 바로가기 | 화학물질정보시스템 (국립환경과학원) 바로가기

기본 물질 정보

영문명	1,3-부타디엔	
물질명	1,3-부타디엔	
CAS번호	106-99-0	
위험물안전관리법	비위험물 비위험물	
EC번호	자료없음	
RTDG Class	2.1	
ICSC번호	0017	
RTECS번호	자료없음	
CHRIS code	자료없음	
DOT정보	자료없음	
UN번호	1010	
사용용도	자료없음	
구조식		guidechem
유사명	1,3-Butadiene	
화학식	C4H6	

폭발 및 화재위험성

화재 및 폭발위험	자료없음	
소화방법	소화 작업시 필요할 경우 자급식 호흡장비를 착용	
소화제 및 장비	물분무, 내알코올 거품, 건조한 화학약품 또는 이산화탄소	
연소생성물	자료없음	
대기와의 반응성	자료없음	
NFPA코드	자료없음	

누출 시 대처요령

일반적 대처요령	자료없음	

일반적 대처요령	자료없음	
방제약품 및 장비	자료없음	
초기이격거리	자료없음	
방호활동거리	자료없음	
누출 방지 및 개인보호구	자료없음	
Breakthrough time	자료없음	

물리화학적 특성

분자량	자료없음	
물리적 상태	액화가스	
색상	자료없음	
냄새	자료없음	
냄새역치	자료없음	
어는점	자료없음	
녹는점	-109°C	
끓는점	-4.4°C	
증기압	255kPa (20°C)	
증기밀도	자료없음	
비중	자료없음	
인화점	-76°C	
발화점	자료없음	
폭발하한범위	1.1%	ICSC
폭발상한범위	16.3%	ICSC
분자식	자료없음	
맛	자료없음	
수용해도	자료없음	
용해도	자료없음	
PH	자료없음	
옥탄올 물분배계수	자료없음	
헨리상수	자료없음	
점도	자료없음	

응급조치

응급조치	자료없음	
경구	자료없음	
경피	자료없음	
흡입	자료없음	
안구	자료없음	

취급시 주의사항

취급 및 저장방법	노출을 피하십시오. - 사용전에 자세한 사용지침서를 입수하여 읽어보십시오.증기나 안개를 흡입하지 않도록 하십시오. 발화원과 격리하여 보관하십시오 - 금연. 정전기가 발생하지 않도록 필요한 조치를 취하십시오 시원한 곳에 보관하십시오. 용기를 밀폐한 다음 건조하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하십시오. 권장 보관온도: 2 - 8 °C 압축 내용물. 공기에 민감함 광 민감성 충격 또는 열에 의해 폭발이 일어날 수도 있습니다 가열시 폭발할 수 있음 비활성 가스하에서 취급및 저장	
폐기 시 주의사항	자료없음	
운송정보	자료없음	

GHS정보

유해위험성 분류 결과	인화성 가스 : 구분 1 고압가스 : 액화가스 생식세포 변이원성 물질 : 구분 1B 발암성 물질 : 구분 1A 심한 눈 손상 또는 자극성 물질 : 구분 2 특정 표적장기 독성 - 1회 노출 : 구분 3 (호흡기도 자극성) 특정 표적장기 독성 - 반복 노출 : 구분 2	한국산업안전보건공단 r
그림문자		
신호어	위험	
유해위험문구	H319 : 눈에 심한 자극을 일으킴 H335 : 호흡 자극성을 일으킬 수 있음 H280 : 고압가스; 가열시 폭발할 수 있음 H220 : 극인화성 가스 H340 : 유전적인 결함을 일으킬 수 있음 (노출되어도 생식세포 유전독성을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로 기재) H373 : 장기간 또는 반복 노출되면 장기(또는, 영향을 받은 알려진 모든 장기를 명시)에 손상을 일으킬 수 있음\n(노출되어도 특정 표적장기 독성을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로를 기재) H350 : 암을 일으킬 수 있음 (노출되어도 암을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로 기재)	
예방조치문구	예방 P201 : 사용 전 취급 설명서를 확보하시오. P202 : 모든 안전 조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. P210 : 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연 하시오. P260 : 분진·흄·가스·미스트·증기·...·스프레이를 흡입하지 마시오. P261 : 분진·흄·가스·미스트·증기·...·스프레이의 흡입을 피하시오. P264 : 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오. P271 : 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오. P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하시오.\r 대응 P312 : 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. P314 : 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하시오. P377 : 누출성 가스 화재 시 : 누출을 안전하게 막을 수 없다면, 불을 끄려하지 마시오. P381 : 누출의 경우, 모든 점화원을 제거하시오.	

유해위험성 분류 결과	인화성 가스 : 구분 1 고압가스 : 액화가스 생식세포 변이원성 물질 : 구분 1B 발암성 물질 : 구분 1A 심한 눈 손상 또는 자극성 물질 : 구분 2 특정 표적장기 독성 - 1회 노출 : 구분 3 (호흡기도 자극성) 특정 표적장기 독성 - 반복 노출 : 구분 2	한국산업안전보건공단 r
	P304 +P340 : 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오. P305 +P351 + P338 : 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. P308 + P313 : 노출 또는 접촉이 우려되면 의학적인 조언·주의를 받으시오. P337 + P313 : 눈에 대한 자극이 지속되면 의학적인 조언·주의를 받으시오. 저장 P403 : 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. P405 : 밀봉하여 저장하시오. P403 + P233 : 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관하시오. P410 + P403 : 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 폐기 P501 : ...에 내용물 / 용기를 폐기 하시오.	

※ GHS 유해 위험성 중 건강유해성, 환경유해성에 관한 분류는 타 기관 사이트를 우선적으로 활용하시기 바랍니다.