목록

물질명 : 이산화황(Sulfur dioxide)

비상대응지침 (ERG) | 안전보건 DB (한국산업안전공단) 바로가기 | 화학물질정보시스템 (국립환경과학원) 바로가기

기본 물질 정보

영문명	Sulfur dioxide	
물질명	이산화황	
CAS번호	7446-09-5	
위험물안전관리법	비위험물 비위험물	
EC번호	자료없음	
RTDG Class	2.3	
ICSC번호	0074	
RTECS번호	자료없음	
CHRIS code	자료없음	
DOT정보	자료없음	
UN번호	1079	
사용용도	자료없음	
구조식	자료없음	
유사명	자료없음	
화학식	자료없음	

폭발 및 화재위험성

화재 및 폭발위험	자료없음	
소화방법	자료없음	
소화제 및 장비	자료없음	
연소생성물	자료없음	
대기와의 반응성	자료없음	
NFPA코드	자료없음	

누출 시 대처요령

일반적 대처요령	자료없음	

일반적 대처요령	자료없음	
방제약품 및 장비	자료없음	
초기이격거리	자료없음	
방호활동거리	자료없음	
누출 방지 및 개인보호구	자료없음	
Breakthrough time	자료없음	

물리화학적 특성

분자량	자료없음	
물리적 상태	자료없음	
색상	자료없음	
냄새	자료없음	
냄새역치	자료없음	
어는점	자료없음	
녹는점	자료없음	
끓는점	-10 °C	ICSC
증기압	자료없음	
증기밀도	자료없음	
비중	자료없음	
인화점	자료없음	
발화점	자료없음	
폭발하한범위	자료없음	
폭발상한범위	자료없음	
분자식	자료없음	
맛	자료없음	
수용해도	자료없음	
용해도	자료없음	
PH	자료없음	
옥탄올 물분배계수	자료없음	
헨리상수	자료없음	
점도	자료없음	

응급조치

응급조치	자료없음	
경구	자료없음	
경피	자료없음	
흡입	자료없음	
안구	자료없음	

취급시 주의사항

취급 및 저장방법	자료없음	
폐기 시 주의사항	자료없음	
운송정보	자료없음	

GHS정보

유해위험성 분류 결과	고압가스 : 액화가스 급성 독성 물질 - 흡입(가스) : 구분 3 피부부식성 또는 자극성물질 : 구분 1 심한 눈 손상 또는 자극성 물질 : 구분 1	
그림문자		
신호어	위험	
유해위험문구	H331 : 흡입하면 유독함 H280 : 고압가스; 가열시 폭발할 수 있음 H314 : 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴 H318 : 눈에 심한 손상을 일으킴	
예방조치문구	예방 P260 : 분진·흄·가스·미스트·증기·...·스프레이를 흡입하지 마시오. P261 : 분진·흄·가스·미스트·증기·...·스프레이의 흡입을 피하시오. P264 : 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오. P271 : 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오. P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하시오.\r 대응 P310 : 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. P311 : 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. P321 : (…) 처치를 하시오. P363 : 다시 사용전 오염된 의류는 세척하시오. P301 + P330 + P331 : 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오. P303 + P361 + P353 : 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오. P304 + P312 : 흡입하여 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 도움을 받으시오. P304 +P340 : 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오. P305 +P351 + P338 : 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. 저장 P401 : ...에 따라 저장하시오. P405 : 밀봉하여 저장하시오. P413 : ...°C/...°F를 넘지 않는 온도에서는 ...kg/...lbs 보다 크게 대량으로 보관하시오. P403 + P235 : 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오. P410 + P403 : 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 폐기 P501 : ...에 내용물 / 용기를 폐기 하시오.	

※ GHS 유해 위험성 중 건강유해성, 환경유해성에 관한 분류는 타 기관 사이트를 우선적으로 활용하시기 바랍니다.