



Tape Controller Transport Write Mux & Drivers Drawing No. 01070 - Page 38

S NIXDORF COMPUTER AG Jase Unterlagen sind auschilled service-Zwacke bestimmt, Jede