2019-12-06 广运会议

一、当前进度

1.1 中控组

- 确定中控组、运动控制组横移模式通信的方案 设计路网时,对每个路网结点添加点属性
- 2. 讨论料架上有无货的判断

1.2 IOT组

1. 驱动器支持can open,添加can open,还没有测试

1.3 运动控制组

- 1. 完成横移模式,开发完成
- 2. 确定中控组、运动控制组关于横移模式的方案
- 3. 江渝:完成chasis和IB的通信部分

1.4 WEB

1. 讨论确定 伺服配置 navigator需要确定动作类型;Jimmy加完横移发给海波;确定做在愚公端;

1.5 感知组

- 1. 新版BG在大疆车上调试
- 2. 雷达到了,测试雷达是否可用? —— 雷达在测试
- 3. 装新IPC, SLAM2.0 PV包

1.6 测试组

- 1. 梳理测试的框架,后续继续细化。
- 2. 准备测试环境 与相关材料
- 3. 申领韩信IPC

二、下周计划

2.1 中控组

- 1. 建路网模拟
- 2. 路网点属性功能的增加

2.2 IOT组

- 1. 下周整个底层框架重构;
- 2. 如果下周车子还没有到,就开始添加文档。

2.3 运动控制组

- 1. 江渝:运动模型和标定开始开发
- 2. 联合调试, LPP和NTT 在大疆调试横移
- 3. 项目定制代码开发: 舵轮转向等特殊动作开发
- 4. 接口文档变更与说明书

2.4 WEB

- 1. 产品方: 给个原型图 -- 黄磊
- 2. 开始做 伺服配置功能

2.5 感知组

- 1. 装新IPC, SLAM2.0 PV包
- 2. 在大疆车上测试新的雷达;新的IPC上调试已到的激光雷达
- 3. 隆潭: 先在大疆车测试横移伺服的整个过程; 找市场部申请 讨论关于有货料架、无货料架的判断方法

2.6 测试组

- 1. 愚公IPC的申领及安装
- 2. 根据技术协议、补充并细化测试用例
- 3. 熟悉感知组对广运模块功能

难点及需要协调的地方

- 新IPC谁来装?项目装机。—— 孙昊 这个可以不用车子到
- 新IPC 愚公 还没有领;韩信的IPC已经有
- 感知组加入新的模块,需要通知测试组
- 料架什么时候到??? -- 需要尽快拿到
- 载重:箱子填沙子
- 打包机,中间间距的数据,现场量一下,给到测试组

行动项

─ 分支情况放在zoho上: 周一之前填写完成

#3928 技术协议上传
将本周的成果上传到群里: 横移模式的运动
催车子
API够不够,有没有什么要求?还没有反馈,还需要催一下
bito_comm:韩信端(尹磊) 愚公(Jimmy)