

如圖所見

三角牙的D值如白色箭頭

當然,實際上的牙搓出來,三個頂點是圓弧狀, 而實務上邊也是圓弧線,左圖為示意用,並非日 常實務常見之樣品狀況

這時,放在micrometer上面量D值就會像下圖



Micro得要夾住白色箭頭的兩端, 務必求得最完整D值

最高指導原則就是<u>取頂點到對邊</u> <u>的最大值</u>

若沒有搓牙異常,一般的三角牙D 值在micro底下不會有太大差異的