
## ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРОГРАММЫ «ГОРИЗОНТ»

Программа «Горизонт» - это многопользовательское приложение, разработанное на базе Java для быстрого взаимодействия руководителей проходческих участков с участковыми геологами при составлении паспортов крепления горных выработок.

После авторизации в программе «Горизонт» в зависимости от должности, указанной системным администратором при добавлении нового пользователя, открываются вкладки «Проходчик» или «Геолог».

Вкладка «Проходчик» создана для работы руководителей проходческих участков.

Вкладка «Геолог» создана для работы участковых геологов.




Окно авторизации

## 1 этап работы. Руководитель проходческого участка.


После авторизации в программе, на вкладке «Проходчик» нужно ввести следующие данные о планируемой к проходке горной выработке:

- 1) Название горной выработки;
- 2) Горизонт, на котором планируется вести проходку;
- 3) Привязку выработки в пространстве;
- 4) Номер производственного участка;
- 5) Выбрать площадь поперечного сечения горной выработки (сопряжения) из таблицы.

Дата формирования и порядковый номер паспорта крепления присваиваются программой автоматически.



Окно ввода данных руководителя проходческого участка




Пример введенных данных руководителем проходческого участка

Далее в разделе «Графические материалы» руководитель проходческого участка должен загрузить план горизонта, поперечный и продольный разрезы с изображенной горной выработкой согласно привязке. При этом, для выдачи задания на работу участковому геологу, на данном этапе достаточно загрузить

только план выработки; поперечный и продольный разрезы необходимы для печати паспорта.

Для вставки изображений возможно использовать следующую схему:


- 1. Откройте файл с графикой проводимой выработки (например, Autocad);
- 2. Расположите окно просмотра таким образом, чтобы крупным планом был представлен фрагмент выработки, для которой составляется паспорт:



3. В программе Windows выбрать инструмент «Ножницы» , путь и инструменту: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories


Для удобства постоянного использования рекомендуется вынести ярлык быстрого запуска на панель задач внизу экрана.

4. При запуске инструмента «Ножницы» появится окно:




Нажать на кнопку «Создать».

5. Секущей рамкой выделить область графики, которую планируется вставить в паспорт крепления. После выделения появится окно:






Далее: выбрать путь (папку), куда будет сохранен файл; написать имя файла; выбрать тип файла - JPEG




6. В программе «Горизонт» в разделе «Графические материалы» нажать кнопку «+» для выбора сохраненного ранее и загружаемого файла.



Загруженные таким образом файлы в создаваемый паспорт крепления будут вставлены автоматически.

После нажатия кнопки «Сохранить данные» в базе данных создается строка, содержащая всю введенную информацию.




База данных после введения данных руководителем проходческого участка

База данных доступна для просмотра с вкладок «Проходчик» и «Геолог» и имеет функции сортировки и фильтрации. Редактировать введенную информацию в базе данных запрещено.


## 2 этап работы. Геолог.

После запуска программы, геолог может открыть окно списка задач, переданных ему в работу руководителем проходческого участка.




Кнопка запуска списка задач

В случае имеющихся задач в работе, они будут отображаться как «Требуется геологическое описание» в соответствующем столбце таблицы.



Окно списка задач

После авторизации в программе, геолог выбирает из ниспадающего списка необходимый горизонт и названия горной выработки; привязка выбранной выработки заполняется автоматически.




Окно ввода данных участкового геолога

Далее геолог имеет возможность открыть графические материалы, загруженные ранее руководителем проходческого участка для определения расположения проводимой выработки.


Затем по графической номограмме определяет геологический класс устойчивости горного массива, в котором планируется вести проходку данной горной выработки. Графические изображения структур массивов работают как кнопки. Геологическое описание заполняется автоматически и доступно, при необходимости, для корректировки. Далее геолог указывает длину горной выработки, которая будет пройдена в указанных геологических условиях.

Руководитель проходческого участка в привязке указывает длину выработки, которую планируют пройти в текущем месяце согласно плану развития горных работ, например, 60 м. Однако, участковый геолог определил, что по определенному геологическому классу выработка пройдет только 35 м, а дальше условия изменятся. Это означает, что паспорт крепления, который в итоге будет сформирован, может быть использован только для 35 м проходки.



Пример введенных данных участковым геологом


После нажатия кнопки «Сохранить данные» в базе данных в столбце «№ листа паспорта крепления» автоматически появляется номер нужного листа типового паспорта крепления. Типовые паспорта заранее разработаны для каждого геологического класса устойчивости и применяемых на руднике сечений горных выработок.



Окно базы данных с выбранным типовым паспортом крепления


## 3 этап работы. Руководитель проходческого участка.

После запуска программы, руководитель проходческого участка может открыть окно списка задач, переданных (возвращенных) ему в работу участковым геологом.




Кнопка запуска списка задач

В случае имеющихся задач в работе, они будут отображаться как «Все данные внесены» в соответствующем столбце таблицы.




Окно списка задач

После авторизации в программе, руководитель проходческого участка выбирает из ниспадающего списка необходимый горизонт и названия горной выработки, для которой требуется создать паспорт крепления; все остальные данные, заполняются автоматически.



Окно выбора выработки для создания паспорта крепления

Для перехода в окно подготовки к печати паспорта крепления, руководитель проходческого участка должен нажать кнопку «Печать».



Окно подготовки паспорта крепления к печати

На этом этапе руководитель проходческого участка в разделе «Графические материалы» должен загрузить поперечный и продольный разрезы проводимой выработки (если они не были загружены на первом этапе работы), а также схему вентиляции, откатки горной массы и инженерных коммуникаций.


При необходимости, к паспорту возможно создать примечание, которое будет отображаться только в базе данных.

После нажатия кнопки «Создать паспорт» в текстовом редакторе открывается готовый паспорт крепления, содержание которого полностью удовлетворяет требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых» (Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 08.12.2020, № 505). При создании паспорта, текстовый редактор предложит восстановить документ, и при нажатии на "Да" создается паспорт крепления.

Далее руководитель проходческого участка распечатывает документ, подписывает всеми ответственными лицами и утверждает руководителем объекта.

При использовании программы «Горизонт» для составления паспортов крепления необходимо проверять сформированный программой документ как текстовое, так и графическое содержание. Это особенно важно на начальной стадии ее внедрения.

База данных всех выработок, для которых паспорт крепления находится в стадии разработки или уже создан, доступна для просмотра с вкладок «Проходчик» и «Геолог» по кнопке «База данных».



Окно базы данных

Также в качестве дополнительной информации имеется возможность просмотра общих сведений по геологическому строению Октябрьского месторождения, альбома типовых паспортов крепления и «Положения по креплению...».



Функциональные кнопки справочных материалов