

交通部鐵道局北部工程分局第五工務段 書函

地址：235016 新北市中和區民安街170號

聯絡人：林宗憲

聯絡電話：(02)82286888#5206

傳真：(02)8678-2527

電子信箱：mth_lin@rbnreo.gov.tw

受文者：宏昇營造股份有限公司

發文日期：中華民國115年10月5日

發文字號：鐵道北五工段字第1153902858號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明 (315290100H115390285800-1. PDF)



主旨：有關貴公司「臺灣桃園國際機場聯外道路CU05施工標A14
車站土建、水環工程」吊掛作業移工未配掛背負式安全帶
一案，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、依據台灣世曦工程顧問股份有限公司115年10月2日世曦捷字第1150043138號函辦理(影附原函及附件)。
- 二、旨揭缺失違規事項經監造單位確認，本段同意依契約安全衛生未符規定扣減要點之「安衛、環保檢查(違失扣減)表第21項」扣罰新臺幣1萬元整，將於當期辦理估驗計價款中逕予扣款。如有異議，請於文到7日內依程序提出書面申訴，除經核准撤銷外，則將依約扣款。

正本：宏昇營造股份有限公司

副本：台灣世曦工程顧問股份有限公司(捷運部)、本分局工事科、運務及安全衛生科、第一工程隊、第五工務段



台灣世曦工程顧問股份有限公司 函

機關地址：114710 台北市內湖區陽光街323號

承辦人：柳詠

電話：03-3815-773 分機：11

電子信箱：yliu@ceci.com.tw

受文者：交通部鐵道局北部工程分局第五工務段

發文日期：中華民國115年10月02日

發文字號：世曦捷字第1150043138號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(ATTCH1 1150043138_1002安衛扣減通知單.docx、ATTCH2 1150043138_1002安衛檢查紀錄.pdf)

主旨：有關「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統CU05施工標A14車站土建、水環工程」115年10月02日於B2F穿堂層北側工地檢查時，發現移工進行吊掛作業未配掛背負式安全帶並跨出護欄，已違反契約交通、安全衛生及環保檢查(違失扣減)表第肆章第21項之規定，建依契約規定予以扣罰款新台幣壹萬元整，以維工安紀律，詳如說明及附件，敬請查照。

說明：


- 一、依據契約交通、安全衛生及環保檢查(違失扣減)表內容規定，若發現不合格或缺失即將結果以RBH-3-S05-02「工地安衛環保檢查彙整表(扣減通知單)」通知廠商宏昇造造配合改善，查旨揭移工於2公尺以上開口旁進行吊掛作業，未配掛背負式安全帶並跨出護欄，有墜落之立即危險，本監造已多次通知後仍未改善，惟於10月02日監造再次檢查發現相同缺失。
- 二、經監造檢查並現場說明相關缺失已依違反契約及職業安全衛生法令之規定，爰依契約安全衛生未符規定扣減要點之「安衛、環保檢查(違失扣減)表第21項，扣罰新臺幣壹萬元整」，建請同意本案違規扣裁罰廠商宏昇。(詳如

附件扣減通知單)

- 三、請於10月05日前回復本次安衛缺失之矯正預防措施及對人員實施相關教育訓練；本監造已多次於安衛相關會議或現場口頭向廠商及工班提醒開口旁作業勾掛背負式安全帶之重要性，為避免勞工處於有立即危險之虞的狀態，請廠商應重視並加強管理與告知相關人員及協力廠商。
- 四、另經查貴公司已數月未辦理移工定期月會。考量目前現場狀況變動快速，為提升外籍移工之危害辨識與安全意識、避免意外發生，請貴公司務必於10月份內完成移工安衛宣導會議，並將會議紀錄（含宣導照片與簽到單）提送監造單位備查。

正本：交通部鐵道局北部工程分局第五工務段

副本：宏昇營造股份有限公司(含附件)




本案依照分層負責規定授權部門主管決行

交通部鐵道局北部工程分局

工地安衛環保檢查彙整表(扣減通知單)

檢查日期：115.10.02

第 1 頁，共 1 頁

類別	標別	工地安衛環保檢查缺失		會同人員	矯正與預防措施 (含改善照片)	改善說明	複核
		照	片 說 明 (扣款金額)				
職業安全	 CU05 施工標		B3F北側一月台吊料作業，發現移工未配掛背負式安全帶且跨出護欄作業，有墜落之立即危險，現況檢查照片，乙項缺失，爰依契約規定扣罰新台幣壹萬元整(本次扣罰金額10,000)，請立即改善。	王莉綿 柳詠			

交通部鐵道局北部工程分局

職業安全衛生工地現場檢查紀錄

檢查日期：115年10月27日

檢查地點編號：A-310

工程名稱及類別：C105橋工隊A14車站上蓋、水環工程		
檢查單位及人員：台灣世曦工程顧問-柳林		受檢單位及會同人員：宏昇營造-陳佳時
檢查項目及要求	結 果	備註(含缺失作業地點)
1. 安全圍籬、工程告示牌及警示設施依管理規定設置、維護(含清洗)?	(○)	
2. 工地出入口管制、警示及交通維持措施?	(○)	
3. 施工材料、下腳料儲存及堆置(含堆置高度)影響交通及勞工擁擠、作業?	(○)	
4. 氧氣、乙炔鋼瓶依規定設置、儲存、固定?	(○)	
5. 拆除機具有無適當之處置及堆置?	(○)	
6. 曝露之鋼筋頭有無適當之防護措施?	(○)	
7. 作業人員之工作服裝、工作鞋合宜?戴安全帽?(扣緊帽帶)?	(○)	
8. 工作場所光線不良應裝設照明設備?	(○)	
9. 作業場所設置必要之滅火設備?	(○)	
10. 開口作業設置護欄或護蓋?	(○)	
11. 掘造物及邊坡開挖適當之防止坍塌措施?(安全坡度、擋土設施及水土保持)?	(○)	無開挖
12. 開挖土方堆置或處理妥善?	(○)	
13. 開挖區周邊有妥切之警示及安全措施(安全欄杆或警示措施等)?	(○)	
14. 開挖期間開挖土堆作業主管於現場監督?	(○)	
15. 施工架、模板支撐計算書經認可、並按圖施作?	(一)	
16. 施工架、模板支撐搭設期間設置施工架組配或模板支撐作業主管於現場監督?	(一)	
17. 施工架、模板支撐基礎、底座、水平、縱向繫條、斜向支撐、按圖施作?	(一)	
18. 施工架、模板支撐構材無缺陷、緊密結合、底座穩固?	(○)	
19. 施工架及模板支撐距工作平台及爬梯之安全性?(含安全欄杆之設置)?	(一)	
20. 吊車及重機具作業前檢查?(外觀一般檢查、運轉試驗及滅火設備)?	(一)	
21. 吊車及重機具作業時之作業場所及工作人員管制?	(一)	
22. 吊車及重機具之一機三檢?	(一)	
23. 高壓作業有妥當之防護措施?(安全帶、安全索及安全網)?	(X)	此一船吊料作業時工未配掛安全帶跨越護欄
24. 電焊作業有妥當之防護措施?(護目鏡、面盾、口罩、手套)?	(○)	
25. 弧焊作業有妥當之防護措施?(耳塞、手套、護目鏡)?	(○)	
26. 設置臨時活動廁所及飲水設備?	(○)	
27. 近高壓電路作業之警示防護措施及作業安全管制?	(○)	非臨軌
28. 發電機、變電站設置圍籬、警示設施妥當?	(○)	
29. 電器設備、發電機裝設漏電斷路器及接地線?	(○)	
30. 使用電線保護措施、防止絕緣破壞及老化更新?	(○)	
31. 遠電電路檢修作業之停電作業管制?	(○)	
32. 鐵路沿線作業設置圍籬及維護?	(○)	
33. 鐵路沿線作業設置瞭望員?	(○)	非臨軌
34. 圍籬、機械、器具、材料等防傾倒、標誌等瞭望視距?	(○)	
35. 臨近鐵路沿線作業工地出入口設置限高門及維護?	(○)	
36. 電化鐵路沿線作業設置圍籬、作業機具接地?	(○)	
37. 臨近鐵路開挖或地下管線穿越鐵路施工時、軌道、路基沉陷?	(○)	
其他特殊(高風險)檢查項目(含隧道開挖、高架橋梁、鋼構組配等作業檢查):		
38.	()	
39.	()	
40.	()	
建議事項:		
監造安全工程師: 柳林 1002/1130		
提示:		
監造主管:		

查結果: (○): 合格 (X): 不合格 (一): 未查驗

與本查驗項目應於備註欄註明原因

因本表所列各項目檢查如有不及格情況發生,原則均應於當日立即配合改善完成;若有缺失改善需時1日以上,又無立即嚴重安全顧慮時,得於備註欄註明改善期限,要求施工廠商限期改善完成;否則應予立即局部停工至改善完成。

鐵道局交通、安衛、環保(外業)檢查表

稽查時間：115 年 1 月 2 日
稽查紀錄編號：C-310

填報單位：台灣世曦工程顧問股份有限公司

工程名稱：(00)施工機 A14 車場上建、水環工程			工程段(工務段)、第五工務段			
監造單位：台灣世瑞工程顧問股份有限公司			第三區圖 5 條：重算營造			
類別	項次	檢查項目	缺失地點	檢查結果	備註	說明
交通維持	第 1 次	☐ 本路段可藉由封閉入路進行道路或人行側之車道。 ☐ 利用汽車道施工(道 149)				一、本表依據本局「本府勞工衛生及環境維護規定和作業標準」訂定。
	第 2 次	交通維持計劃： ☐ 未依規定編製。 ☐ 未依核准計劃執行(道 141，參 21-2)				二、本局所屬各單位及各區監造單位之稽查人員，對「 <u>三區圖</u> 」實施工地檢查時，應依本表所列檢查項目及相關法令，配合工程實際施工項目評查整齊。
	第 3 次	有機械損傷或工程所用者： ☐ 遺留工地(半交通或道路)未設置引導員(誘導員) ☐ 巡視員沿道路行駛(道 140，參 11)				三、本表應以每樣工程為單位，再按人、材料或設備等逐樣執行檢查，分別填寫，作為當期工務段和城區處。
	第 4 次	車輛機械或施工器具未設防護設施或未加保護(道 140)				
	第 5 次	標誌、公路的工作區及行人安全之處，未照章設置(參 91，參 10-1，參 40)				
	第 6 次	臨時改道措施無之警警告設施： ☐ 道路寬度縮減。 ☐ 急彎。 ☐ 障礙物(道 140)				
	第 7 次	臨時改道警情況有限制或限制時： ☐ 未設置告示牌。 ☐ 未設必要之交通標誌(道 140)				
	第 8 次	未固定護欄或圍牆之臨時道路施工場所： ☐ 未依指定之交通維持計畫辦理。 ☐ 未設置適當交通標誌、標示或標幟。 ☐ 工作區域時，未指派交通引導人員在現場指揮交通(道 143，參 11，參 21-1)				
	第 9 次	☐ 圍牆、圍欄、護具、材料等有倒塌危險、隨時會倒塌之情形				四、式有缺失須改善，請查「檢查項目」欄內兩項由勾劃「V」或填列數據。如有其他缺失而表內未列有檢查項目時，請依實地觀察「其他不符規定及發現事項」空白欄內；以上檢查必要時請填寫其缺失地點。
	第 10 次	除運食化鐵路沿線作業工地出入口： ☐ 未設置限高門及標誌(參 13)				
	第 11 次	☐ 電化鐵路沿線作業未設置遮護網。 ☐ 作業機器未裝燈(參 283)				
	第 12 次	交通警器或阻斷設施： ☐ 不清晰。 ☐ 排列不正確。 ☐ 未配合實際情況需要調整。 ☐ 夜間無法見光或會閃爍(道 143)				
	第 13 次	工程告示牌： ☐ 未設置。 ☐ 尺寸或內容不符規定。 ☐ 不清明或損壞未修復(工 3，B)				
	第 14 次	☐ 工地出入口未門禁管制(參 11)				
	第 15 次	工作場所： ☐ 未設圍籬。 ☐ 未設警告標示。 ☐ 未設移動式圍籬。 ☐ 未設置必要圍籬之警告區標誌(參 8，參 9)				
安全衛生	第 16 次	安全管理人員： ☐ 未派用。 ☐ 未受職定報備。 ☐ 更換時未依規定報備(自 3)				五、檢(查)查站是以下列方式表示：「X」代表應依各樣本的規定加以改善；「△」代表應改善，空白者代表檢查當時無明顯問題或未檢查此項工作。
	第 17 次	從事持握作業之持握主管未於現場監督： ☐ 搬土支撐作業主管。 ☐ 露天開挖作業主管。 ☐ 掘板支撐作業主管。 ☐ 吸通管控制作業主管。 ☐ 吸通管拆卸作業主管。 ☐ 施工架及施工橋台組配作業主管。 ☐ 鋼構組配作業主管(參 41，56，74，102，133，149)				六、凡在河堤內之任何一子項目已有缺失事項者，且同一契約同項目達連續三次以上者，應立即「本府勞工衛生及環境維護規定和減作業標準」加重罰則。
	第 18 次	☐ 移動式起重機加裝設備搭載人員作業(參 116)。 ☐ 高空工作車未依規定操作使用(參 120-1-128-3)				
	第 19 次	高度 2 公尺以上之工作場所： ☐ 未設安全索帶。 ☐ 未設護欄或安全網等。 ☐ 未設工作台。 ☐ 未設四周護欄或圍柵等無防護設施。 ☐ 未設安全索帶或可供掛繩之物件。 ☐ 開口或洞口未設防護設施或蓋不當。 ☐ 開口或洞口未設蓋不當(參 19)				
	第 20 次	工作場所邊坡及開口所設置之護欄： ☐ 強度未達抵抗 75 公斤之荷重無顯著變形及各部材質尺寸之規定(參 20)				
	第 21 次	施工架組裝拆除，並由人或孔洞與空間作業，另裝台吊運器材應為作業，作業人員之全身式安全索帶及掛掛式防護具： ☐ 未設置。 ☐ 裝置不當(參 18，參 20)				七、檢查結果失事事故如會後， <u>第三區圖</u> 應即配合實際需要依規定改善並將改善情形函送交本局土地工程司存查；項次附打「抄」者應即日改善，其餘改善時除於報告外應不得延遲至日。
	第 22 次	☐ 開挖深度超過 1.5 公尺，未設置穩定支撐或開挖護壁。 ☐ 開挖有崩塌之虞者未設防止崩塌設施。 ☐ 搬土支撐未依圖樣設置。 ☐ 開挖品未換適當支撐保護措施。 ☐ 搬土支撐設施損傷(參 63，64，65，66，67，71，72，73)				
	第 23 次	施工架或支撐架之設置： ☐ 計算書未經認可或未依照圖樣作。 ☐ 變形、腐蝕。 ☐ 未依指定構造物安裝設施。 ☐ 基礎、底座、水平、縱向繫帶、斜向支撐、未按照圖樣作。 ☐ 橫杆缺陷、未緊密結合、底座下鬆動。 ☐ 施工架及橫架支撐架工作平台及爬梯支腳之安全性。 ☐ 基礎地面不平穩，未夯實緊密或鋪以適當材料之墊材，以防止傾倒或不均勻沉陷(參 40，43，44，45，48，51)				八、倘有事項於改善期限內， <u>第三區圖</u> 應即配合實際需要依規定改善並將改善情形函送交本局土地工程司存查；項次附打「抄」者應即日改善，其餘改善時除於報告外應不得延遲至日。
	第 24 次	起重升降等危險機械工具檢驗手續： ☐ 未定期由人員進入吊舉物下方之位置或搭機。 ☐ 未派引導員(參 42)				
	第 25 次	起重升降等危險性機械： ☐ 無定期檢查合格證。 ☐ 無標示吊升負重。 ☐ 無作業人員合格證書。 ☐ 合格證書逾期。 ☐ 吊車失缺防吊吊片。 ☐ 吊掛鋼索受損未更換。 ☐ 吊掛吊索損耗嚴重吊掛作業人員(可兼任指揮人員)。 ☐ 未設置防止吊舉物脫落裝置。 ☐ 未設緩衝裝置(參 5，參 90，91，97，98，99)				
	第 26 次	起重升降等危險性機械： ☐ 吊車吊掛、資料與吊車現狀相等，給與合格証在期限內、吊車操作人員、吊掛手具有合格証。 ☐ 吊車吊掛無鎖結、鉤索無鎖結、橫桿或鋼索。 ☐ 吊掛型鋼、鋼絞線、索帶等大型材料以安全鋼絲繩。 ☐ 吊掛作業時，吊車每周檢查，檢查合格則周知制定之顏色標籤，給與防吊吊片淨成黃色				
	第 27 次	☐ 吊掛吊索現合用無損性材料吊掛。 ☐ 作業人員飲酒合用無損性飲料				
	第 28 次	電擊作業： ☐ 未設自動電擊防止裝置。 ☐ 自動電擊防止裝置裝置不當(參 250)				
	第 29 次	爆炸、引火、有毒、腐蝕性及高壓物質： ☐ 未設隔離設施。 ☐ 未派員警戒。 ☐ 無標示急救處理方法。 ☐ 無其他必要之防護措施				

鐵道局交通、安衛、環保(外業)檢查表

稽查時間：115 年 10 月 2 日
稽查紀錄編號：C-310

填報單位：台灣世曦工程顧問股份有限公司

工程名稱：(05)施工工程(1)車站土建、水環工程		工程段(工程段)：第五工程段	
監造單位：台灣世曦工程顧問股份有限公司		監工廠商名稱：宏昇營造	
類別	項次	檢查項目	檢查結果
環境保護	30	明挖段：□未設置符合 CNS 標準之結構、牆壁 □欠缺適當防塵設施(規定可使用者) □使用電器接駁或臨時接駁之電線 □作業場所之電線無防止絕緣破損或老化等引起 危險或危害之設施或措施(參 239、243、246、253)	
	31	□或是否已採取必要之固定或未固定之措施 □未設置危害標誌 □鋼板儲存區未加設防護 □壓力鋼板 □未設置防止回火裝置 □貯存場所未依規定設置(參 12、參 106、137、 188)	
	32	工作場所未設置滅火器材：□施工警告 □危險易燃物 □易燃物 □液體 □無設置滅火 器或消防水 □滅火器已過期 □滅火器數量不足	
	33	材料堆棧及設置：□未設置安全標誌 □無警告標誌 □影響工作場所交通動線 □未固定 □設置不當位置(參 29-37)	
	34	危險設備及裝置：□未設置鎖吊 □未設置鎖吊 □未設置鎖吊 □未設置緊急應變組 織會報(參 173)	
	35	□未設置通行便道(工作便道)(參 21-1)	
	36	安全告示或警告標誌：□欠缺 □內容不符實際 □設置不當 □未設置於適當位置	
	37	□有物體懸吊之虞之工作場所，未設置防止物體墜落措施(參 26、27、28、32、36、44、 65、77、84、131、149-1、153、157、162)	
	38	高度 1.5 公尺以上工作場所：□未設置工作梯(施工便梯) □工作梯(施工便梯) 不符規 定(參 223)	
	39	□移動或施工無設置不得規定(參 23)	
	40	防護及防塵設施等不通風場所之防護措施：□未實施防護措施 □未實施防護 □未設置監 視人 □未設置防護措施 □出入口未依規定設置標誌或警告 □未設置必要急救防護設備 □未 設置出口管制 □無作業主管(參 21、26)	
	41	工作場所之高度：□欠缺警告標誌及標誌 □未設置防護措施(參 233)	
	42	作業人員之個人防護具：□未提供安全網 □未正確佩戴安全網 □未穿著及充實心 □特 種作業未依規定佩戴必要之安全防護具(參 11-1、參 277-291)	
	43	工作場所：□未實施現場管制 □作業人員未配戴工作證(參 11) □未設置工作場所未設置廁所 □沖洗設施(參 313)	
	44	□未依本局環境影響說明書附件查驗及水質監測計畫 □未依本局環境影響說明書附件查驗及水質監測計畫	
	45	工程現場之環境：□垃圾未清理 □垃圾未分類 □污水、污泥、油泥及其他廢棄物污染施 工區外 □明排水未依規定清理或處理	
	46	工作場所：□未辦理環境品質計畫 □造成公害糾紛	
	47	土、砂、石料：□未集中妥善管理或流入水溝 □泥污 □廢料	
	48	工程：□垃圾未清理 □環境未整理 □未設置必要之遮護物 □廢棄物就地掩埋行為	
	49	工程進行路面(含施工步道)：□積水 □泥污 □塵土塵埃	
50	污水處理設施：□未設置 □未有效使用 □未設置隔油池		
51	車輛排氣設備：□未設置 □未有效使用 □設置數量不符實際需要		
52	施工管理有明顯影響居民生活品質之情形		
53	□鋼筋未於高處 □土石未覆蓋防塵布		
54	□有違反「勞動安全法第 28 條立即發生危險之處認定標準」者		
55	□有嚴重影響交通安全之虞者(如侵入行人淨空、未施地、活線拉地等)		
56	□有嚴重影響交通安全之虞者，經書面通知改善而未改善者		
57	□其他交通、安衛、環保缺失，經書面通知限期改善而未改善者		
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
本次檢查缺點數		1	本次扣減 金額
			10,000

會同或補助人員：

王利 1002
1140

稽查人員：

劉詠 1002
1130