

TEGNINGSLISTE

Projekt navn:	Akkasæter Lager- og vedlikeholdshall			Udført af:	ZLL	Side 1 af 4		PROJEKTLEDER:	PEH
Kunde navn:	Storegga Entrprenør AS	FIRMA:				Dato for teaningsliste:	7.11.2025		
ADRESSE:		LEV. ADRESSE:				Revisionsdato:		LEV. UGE:	3
POSTNR./BY:		POSTNR./BY:				Tegningsliste nr.:	510		
TLF:		TLF:				Overflade i alt:	1444,4	SAG NR.:	30480-2
FAX:		FAX:				Total vægt:	75105,4		
KONTAKT:		KONTAKT:							

[illegible]

Tegningsnummer	Egen kontrol værksted, Int	Welding control	Type	Antal	Vægt [kg]	Samlet vægt [kg]	Opskær	Maling	Læsning	Revision	Revision og dato	Revisions tekst	Tegnet af:	Overflade [m ²]	Samlet overflade [m ²]
G.10			3D (special)		0,0	0,0				0			ZLL	0,0	0,0
[d.24]			Drager IPE400 L= 14841	2	993,7	1987,3				0			ZLL	22,0	44,1
[j.1]			Benkile - UT af j5-2 PL8*1697 L= 6600	1	1178,4	1178,4				0			ZLL	21,4	21,4
[j.2]			Benkile - UT af j5-2 PL8*1697 L= 6600	1	1177,0	1177,0				0			ZLL	21,4	21,4
[j.3]			Benkile - UT af j5-2 PL8*1697 L= 6600	1	1198,0	1198,0				0			ZLL	22,4	22,4
[j.4]			Benkile - UT af j5-2 PL8*1697 L= 6600	1	1198,0	1198,0				0			ZLL	22,4	22,4
[j.5 - 1]			Kiletegning PL8*1697 L= 6600	0	0,0	0,0				0			ZLL	0,0	0,0
[j.5 - 2]			Benkile - GT PL8*1697 L= 6600	0	0,0	0,0				0			ZLL	0,0	0,0
[j.5]			Benkile - UT af j5-2 PL8*1697 L= 6600	3	1162,4	3487,2				0			ZLL	21,1	63,4
[j.6]			Benkile - UT af j5-2 PL8*1697 L= 6600	4	1162,4	4649,7				0			ZLL	21,1	84,6
[j.7]			Benkile - UT af j5-2 PL8*1697 L= 6600	1	1161,0	1161,0				0			ZLL	21,1	21,1
[j.8]			Benkile - UT af j5-2 PL8*1697 L= 6600	2	1157,4	2314,7				0			ZLL	21,0	42,0
[j.9]			Benkile - UT af j5-2 PL8*1697 L= 6600	2	1157,4	2314,7				0			ZLL	21,0	42,0
[l.4]			Løsdele FL10*90 L= 240	2	1,7	3,4				0			ZLL	0,0	0,1
[p.36]			Portomfatning RHS100X100X6 L= 1220	18	22,3	400,9				0			ZLL	0,5	9,4
[p.37]			Portomfatning RHS100X100X6 L= 4680	8	79,6	637,0				0			ZLL	1,8	14,6
[p.38]			Portomfatning RHS100X100X6 L= 4680	2	79,6	159,2				0			ZLL	1,8	3,7
[p.39]			Portomfatning RHS100X100X6 L= 4680	1	79,6	79,6				0			ZLL	1,8	1,8
[p.40]			Portomfatning RHS100X100X6 L= 2245	1	39,1	39,1				0			ZLL	0,9	0,9
[p.41]			Portomfatning RHS100X100X6 L= 2245	1	39,6	39,6				0			ZLL	0,9	0,9
[p.42]			Portomfatning RHS100X100X6 L= 2245	1	40,5	40,5				0			ZLL	0,9	0,9
[p.43]			Portomfatning RHS100X100X6 L= 2245	1	40,5	40,5				0			ZLL	0,9	0,9
[p.44]			Portomfatning RHS100X100X6 L= 3450	1	58,8	58,8				0			ZLL	1,4	1,4
[p.45]			Portomfatning RHS100X100X6 L= 4800	1	81,7	81,7				0			ZLL	1,9	1,9
[p.46]			Portomfatning RHS100X100X6 L= 4740	2	80,6	161,3				0			ZLL	1,9	3,7
[p.47]			Portomfatning RHS100X100X6 L= 4740	2	80,6	161,3				0			ZLL	1,9	3,7
[p.48]			Portomfatning RHS150X100X6 L= 4800	2	285,9	571,7				0			ZLL	6,4	12,8
[p.49]			Portomfatning RHS150X150X6 L= 4755	4	127,4	509,7				0			ZLL	2,9	11,4
[p.50]			Portomfatning RHS150X150X6 L= 4755	4	127,4	509,7				0			ZLL	2,9	11,4
[p.51]			Portomfatning RHS150X150X6 L= 4755	4	129,7	518,8				0			ZLL	3,0	11,8
[p.52]			Portomfatning RHS150X150X6 L= 4755	4	129,7	518,8				0			ZLL	3,0	11,8
[p.53]			Portomfatning RHS150X100X6 L= 5480	2	315,3	630,6				0			ZLL	7,1	14,1
[p.54]			Portomfatning RHS150X100X6 L= 4680	4	280,7	1122,7				0			ZLL	6,3	25,2
[p.55]			Portomfatning RHS150X100X6 L= 2150	1	56,8	56,8				0			ZLL	1,3	1,3
[p.56]			Portomfatning RHS150X100X6 L= 2150	1	56,8	56,8				0			ZLL	1,3	1,3
[p.57]			Portomfatning RHS150X100X6 L= 2600	1	69,8	69,8				0			ZLL	1,6	1,6
[p.58]			Portomfatning RHS100X100X6 L= 5530	2	94,9	189,9				0			ZLL	2,2	4,3
[p.59]			Portomfatning RHS100X100X6 L= 2370	2	44,7	89,3				0			ZLL	1,0	2,1
[p.60]			Portomfatning RHS100X100X6 L= 2370	2	44,7	89,3				0			ZLL	1,0	2,1
[p.61]			Portomfatning RHS100X100X6 L= 3208	2	55,7	111,3				0			ZLL	1,3	2,6
[p.62]			Portomfatning RHS150X100X6 L= 5549	2	127,2	254,3				0			ZLL	2,8	5,7

Tegningsnummer	Egen kontrol værktøed, Int	Welding control	Type	Antal	Vægt [kg]	Samlet vægt [kg]	Opkær	Maling	Læsning	Revision	Revision og dato	Revisions tekst	Tegnet af:	Overflade [m ²]	Samlet overflade [m ²]
[p.63]			Portomfatning RHS100X100X6 L= 9980	1	169,3	169,3				0			ZLL	3,9	3,9
[p.64]			Portomfatning RHS50X50X5 L= 5535	4	36,1	144,4				0			ZLL	1,0	4,1
[p.65]			Portomfatning RHS100X100X6 L= 4850	4	84,7	338,9				0			ZLL	1,9	7,8
[p.66]			Portomfatning RHS100X100X6 L= 3049	1	64,0	64,0				0			ZLL	1,5	1,5
[p.67]			Portomfatning RHS100X100X6 L= 3049	1	64,0	64,0				0			ZLL	1,5	1,5
[p.68]			Portomfatning RHS60X60X5 L= 1890	3	18,4	55,2				0			ZLL	0,6	1,7
[p.69]			Portomfatning RHS60X60X5 L= 2060	4	17,2	68,9				0			ZLL	0,5	2,0
[p.70]			Portomfatning RHS150X100X6 L= 894	2	27,6	55,2				0			ZLL	0,6	1,2
[p.71]			Portomfatning RHS100X100X6 L= 3049	2	62,8	125,6				0			ZLL	1,4	2,9
[p.72]			Portomfatning RHS60X60X5 L= 520	4	5,7	22,6				0			ZLL	0,2	0,7
[p.73]			Portomfatning RHS150X100X6 L= 1416	1	35,0	35,0				0			ZLL	0,8	0,8
[p.74]			Portomfatning RHS50X50X5 L= 4990	4	32,6	130,2				0			ZLL	0,9	3,7
[p.75]			Portomfatning RHS60X60X5 L= 2030	2	16,5	33,0				0			ZLL	0,5	0,9
[r.1]			Rigle - UT af r4-2 IPE600 L= 15100	1	2398,2	2398,2				0			ZLL	44,2	44,2
[r.2]			Rigle - UT af r4-2 IPE600 L= 15100	1	2398,2	2398,2				0			ZLL	44,2	44,2
[r.3]			Rigle - UT af r4-2 IPE600 L= 15100	9	2342,7	21084,5				0			ZLL	43,1	388,3
[r.4 - 1]			Kiletegning IPE600 L= 15100	0	0,0	0,0				0			ZLL	0,0	0,0
[r.4 - 2]			Rigle - GT IPE600 L= 15100	0	0,0	0,0				0			ZLL	0,0	0,0
[r.4]			Rigle - UT af r4-2 IPE600 L= 15100	1	2354,6	2354,6				0			ZLL	43,4	43,4
[r.5 - 1]			Kiletegning IPE600 L= 15100	0	0,0	0,0				0			ZLL	0,0	0,0
[r.5]			Rigle - UT af r4-2 IPE600 L= 15100	1	2417,4	2417,4				0			ZLL	44,7	44,7
[r.6]			Rigle - UT af r4-2 IPE600 L= 15100	1	2413,8	2413,8				0			ZLL	44,6	44,6
[r.7]			Rigle - UT af r4-2 IPE600 L= 15100	1	2342,7	2342,7				0			ZLL	43,1	43,1
[r.8]			Rigle - UT af r4-2 IPE600 L= 15100	1	2346,3	2346,3				0			ZLL	43,2	43,2
[s.37]			Søjle RHS180X180X8 L= 7850	1	327,6	327,6				0			ZLL	5,9	5,9
[s.38]			Søjle RHS180X180X8 L= 7850	1	315,6	315,6				0			ZLL	5,6	5,6
[s.39]			Søjle RHS150X150X8 L= 6600	1	219,7	219,7				0			ZLL	3,9	3,9
[s.40]			Søjle RHS150X150X8 L= 6600	1	219,7	219,7				0			ZLL	3,9	3,9
[s.41]			Søjle RHS180X180X8 L= 7225	1	289,9	289,9				0			ZLL	5,2	5,2
[s.42]			Søjle RHS180X180X8 L= 7225	1	289,9	289,9				0			ZLL	5,2	5,2
[s.43]			Søjle RHS180X180X8 L= 8450	1	368,8	368,8				0			ZLL	6,5	6,5
[x.36]			Vind-X RHS100X100X6 L= 4520	1	79,0	79,0				0			ZLL	1,8	1,8
[x.37]			Vind-X RHS100X100X6 L= 4660	10	81,1	811,1				0			ZLL	1,8	18,3
[x.38]			Vind-X RHS100X100X6 L= 1760	2	32,1	64,1				0			ZLL	0,7	1,4
[x.39]			Vind-X RHS100X100X6 L= 1760	1	32,1	32,1				0			ZLL	0,7	0,7
[x.40]			Vind-X RHS100X100X6 L= 1760	1	32,1	32,1				0			ZLL	0,7	0,7
[x.41]			Vind-X RHS100X100X6 L= 5460	2	94,6	189,3				0			ZLL	2,1	4,3
[x.42]			Vind-X D30 L= 5792	2	33,5	67,0				0			ZLL	0,6	1,3
[x.43]			Vind-X D30 L= 5592	1	32,4	32,4				0			ZLL	0,6	0,6
[x.44]			Vind-X D30 L= 5875	1	33,9	33,9				0			ZLL	0,6	0,6
[x.45]			Vind-X RHS150X150X6 L= 4914	10	149,7	1496,6				0			ZLL	3,2	32,3

Tegningsnummer	Egen kontrol værktøjet, Int	Welding control	Type	Antal	Vægt [kg]	Samlet vægt [kg]	Opskær	Maling	Læsning	Revision	Revision og dato	Revisions tekst	Tegnet af:	Overflade [m ²]	Samlet overflade [m ²]
[x.46]			Vind-X RHS150X150X6 L= 2014	2	73,3	146,6				0			ZLL	1,5	3,1
[x.47]			Vind-X RHS150X150X6 L= 5714	2	170,7	341,4				0			ZLL	3,7	7,4
[x.48]			Vind-X RHS100X100X6 L= 5760	1	98,9	98,9				0			ZLL	2,2	2,2
[x.49]			Vind-X RHS100X100X6 L= 2060	1	36,3	36,3				0			ZLL	0,8	0,8
[x.50]			Vind-X RHS100X100X6 L= 4960	5	85,3	426,7				0			ZLL	1,9	9,6
[x.51]			Vind-X D30 L= 5628	4	36,6	146,3				0			ZLL	0,7	2,7
[x.52]			Vind-X D30 L= 6123	4	39,2	156,8				0			ZLL	0,7	2,9
[x.53]			Vind-X D30 L= 5957	8	38,3	306,6				0			ZLL	0,7	5,7
[x.54]			Vind-X RHS100X100X6 L= 4588	2	80,9	161,9				0			ZLL	1,8	3,6
[x.55]			Vind-X D30 L= 7108	4	44,4	177,7				0			ZLL	0,8	3,3
[x.56]			Vind-X RHS150X150X6 L= 4900	6	149,3	895,7				0			ZLL	3,2	19,3
[x.57]			Vind-X RHS150X150X6 L= 5700	2	170,4	340,7				0			ZLL	3,7	7,4
[x.58]			Vind-X RHS100X100X6 L= 1890	1	33,4	33,4				0			ZLL	0,8	0,8
[x.59]			Vind-X RHS100X100X6 L= 2146	1	37,2	37,2				0			ZLL	0,8	0,8
						75105,4									1444,4