

[illegible]

DS Tekla Tegningsliste

Tegningsnummer	Egen kontrol værksted, Int	Welding control	Type	Antal	Vægt [kg]	Samlet vægt [kg]	Opskær	Maling	Læsning	Revision	Revision og dato	Revisions tekst	Tegnet af:	Overflade [m ²]	Samlet overflade [m ²]
G.11			3D (special)		0,0	0,0				0			ZLL	0,0	0,0
[d.44]			Drager HEA120 L= 2150	2	53,8	107,5				0			ZLL	1,8	3,6
[d.45]			Drager L45*5 L= 1190	4	4,2	16,6				0			ZLL	0,2	0,9
[d.46]			Drager L45*5 L= 4250	4	14,9	59,5				0			ZLL	0,8	3,1
[d.47]			Drager L45*5 L= 1320	4	4,6	18,4				0			ZLL	0,2	1,0
[d.48]			Drager L45*5 L= 2350	4	8,2	32,9				0			ZLL	0,4	1,7
[d.49]			Drager L70*7 L= 839	4	18,2	72,7				0			ZLL	0,7	2,9
[d.50]			Drager L70*7 L= 1240	4	9,1	36,3				0			ZLL	0,4	1,4
[d.51]			Drager L70*7 L= 2300	4	17,1	68,3				0			ZLL	0,7	2,6
[d.52]			Drager L70*7 L= 739	6	5,4	32,3				0			ZLL	0,2	1,4
[d.53]			Drager L70*7 L= 5950	12	44,7	536,4				0			ZLL	1,7	20,1
[d.54]			Drager L70*7 L= 6000	12	45,1	540,9				0			ZLL	1,7	20,3
						1521,8									59,0