
# FORMAZIONE: INTRODUCTION TO THE DANGER ZONE



#### OVERVIEW

- Printer SLA
- UV curing
- Printer FDM
  - Soldering
    - Traforo
- Oscilloscopio
  - Materiali




## STAMPANTE A RESINA (SLA PRINTER)

- La stampante a resina utilizza una tecnologia di stampa 3D ad alta precisione e risoluzione.
- La resina viene polimerizzata tramite l'utilizzo di una luce UV, strato dopo strato, fino a creare una forma solida. (Stereolithography)
- La stampante a resina è in grado di creare oggetti con dettagli molto precisi, adatti a prototipazione, modellismo e creazione di gioielli. (0.05mm)

# COMPONENTI DELLA STAMPANTE SLA

- Serbatoio di resina
- Build Plate
- LCD Screen
- Schermatura raggi UV



#### **Upside-Down (Inverted) SLA**

- Printed Part
- 2 Supports
- Resin
- 4 Build Platform
- 5 Laser
- 6 Galvanometers
- 7 X-Y Scanning Mirror
- 8 Laser Beam
- 9 Resin Tank


# PERICOLI DELLA STAMPANTE A RESINA

- · La resina può essere tossica se ingerita o inalata
- La luce UV utilizzata può danneggiare gli occhi e la pelle
- La stampante a resina richiede una corretta ventilazione per evitare la diffusione di vapori tossici



#### PERICOLI DELLA RESINA

- Irritante per occhi e pelle, tossica se ingerita, fumi tossici.
- MAI Food-Safe.
- In caso di contatto: usare un solvente e stare lontani dal sole.
- Environmental hazard.



#### AMBIENTE PER LA STAMPA A RESINA

- Ambiente ben ventilato.
- · Spazio dedicato e stabile (14kg).
- Piano di lavoro pulito (possibilmente su un telo di plastica).
- DPI e prodotti per la pulizia disponibili.
- · Protetta dai raggi UV (tende o pannelli).
- Resina in un luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore e scintilla.



#### DPI (PPE)

- Guanti: nitrile o neoprene (no latex)
- Occhiali protettivi: contro schizzi di resina e raggi
   UV
- Maschera protettiva
- Camice







# BEST PRACTICE PRE-PRINTING ROUTINE

- Usa i DPI
- · Controlla che il piano di lavoro sia pulito
- · Controlla il livello della resina e viscosità
- Accendi la stampante
- · Avvia la stampa e controlla regolarmente il progresso



### BEST PRACTICE POST STAMPA

- Fai le cose con calma e usa i DPI.
- · Fai sgocciolare bene il build plate.
- Rimuovi la stampa dal build plate e mettilo a bagno nel solvente.
- Rimuovi l'eccesso di resina usando un bagno di solvente.
- Rimuovi I supporti solo quando è stato pulito l'oggetto.
- · Indurisci l'oggetto stampato in una camera UV.
- · Pulisci il piano di lavoro.





#### PULIRE LA RESINA

- Alcol isopropilico (IPA) >90%
- · Alcol denaturato (methylated spirits)
- · Carta assorbente
- Ethyl Acetate (EA) (Richiede DPI specifici!!!)
- · Acqua: SOLO SE la resina è water-washable



#### UV CURING

- · "Indurimento" della resina.
- DPI: guanti + occhiali (400nm)
- Tenere il coperto chiuso mentre è accesa.

In alternativa si può usare il sole.



#### IFIXIT KIT + OSCILLOSCOPIO + WAVE GENERATOR

- · Pericoli dell'elettricità.
- A cosa servono questi strumenti.
- · Cos'è l'elettricità e come leggere le etichette.
- Su cosa lavorare e che strumenti usare.
- Misure di sicurezza extra.








#### EFFETTI DELLA CORRENTE ELETTRICA SUL CORPO UMANO

- Fino a 100 mA (meglio fermarsi a 10 mA)
- Fino a 50 V (meglio fermarsi a 9V)
- Contrazione muscolare.
- · AC/DC



#### VOLTAGGIO, AMPERAGGIO E WATTAGGIO

- Il voltaggio è la differenza di potenziale elettrico tra due punti che genera una corrente elettrica
- L'amperaggio è la quantità di elettroni che attraversa un circuito in un secondo
- Il wattaggio è la quantità di energia elettrica che viene convertita in altre forme di energia, come il calore o la luce
- $P = I \times V$
- 10 watt = 2 Ampere x 5 Volt



#### COMPONENTI ELETTRONICI COMUNI

- Condensatore (capacitor)
- Batteria (battery)
- Resistore (resistor)
- Cavi










#### IL PERCORSO DELL'ELETTRICITÀ

- L'elettricità fluisce nel percorso di minore resistenza.
- Se c'è un rischio non creare un percorso per l'elettricità attraverso il torso.



## BRASATURA (SOLDERING)

- Alte temperature
- · Materiali di saldatura



## GESTIONE DEL SALDATORE

- Come maneggiare il saldatore
- · Accensione e spegnimento
- Come funziona la stazione saldante





#### MATERIALI DI SALDATURA

- Filo saldante (soldering wire)
- Flussante (flux, soldering paste)
- Corretto isolamento dei componenti


#### TRAFORO OSCILLANTE

https://www.youtube.com/watch?v=qe5BSZ\_gL7s


#### STAMPA 3D FDM


- Formano strati depositando linee di plastica fusa.
- · Riscalda
- Le stampanti 3D FDM possono
   essere utilizzate per svariati scopi,
   dalle prototipazioni alla creazione
   di parti di ricambio





#### STAMPANTE FDM





#### SAFETY FDM PRINTING

- La temperature di estrusione del materiale
   >180 ° <280°</li>
- · Il piatto, o letto è riscaldato.
- Le emission nella stampa di ABS sono particolarmente tossiche.
- Le emissioni nella stampa PLA non sembrano essere tossiche.
- Pericoli meccanici
- Pericoli elettrici

