Principios de Lean

1

IDENTIFICACIÓN DEL VALOR

El valor radica en el problema que está tratando de resolver para el cliente. Cualquier actividad o proceso que no aporte valor al producto final se considera desperdicio. Por lo tanto, primero debe identificar el valor que desea entregar y luego pasar al siguiente paso.

ASIGNACIÓN DEL FLUJO DE VALOR

Consiste en el mapeo de los flujos de trabajo, incluyendo todas las acciones y personas involucradas en el proceso de entrega del producto final al cliente. Gracias a esta visión, se pueden identificar las partes del proceso que no aportan ningún valor para eliminarlas.

2

3

CREACIÓN DE UN FLUJO DE TRABAJO CONTINUO

Una vez identificado, hay que velar por el mantenimiento del flujo de trabajo de cada equipo. A este respecto, el mayor reto del Lean management es evitar los cuellos de botella y las interrupciones.

CREACIÓN DE UN SISTEMA DE TRABAJO ESPECÍFICO

Es la forma de asegurar un flujo de trabajo estable y una garantía de que los equipos pueden entregar tareas de trabajo mucho más rápido con menos esfuerzo.





MEJORA CONTINUA

Como el sistema ni está aislado ni es estático, pueden surgir problemas en cualquiera de los pasos anteriores, por lo que hay que asegurarse de que los empleados, a todos los niveles, participen en la mejora continua del proceso.