Practica 7 - Observadores

[TA 135] Talles de Automatizacion y Control

1. Implementar un observador de estados para el angulo y velocidad angular de la barra, midiendo unicamente el angulo.

Published with MATLAB® R2026a