Wartungsbericht Conttest Abzugskapelle

Pure_Solutions_Services SKAN AG

Dokumenten Nr._Version
330474_J04
Revisionsdatum / Kürzel
2026-04-01 / guemfr1

Kunde		Anlagentyp		SKAN - Techniker	
Strasse		Standort		Auftragsnummer	
PLZ / Ort		Skan Nr.		SOP	CS300974
Abteilung		Inventar Nr.		E-Mail	
Verantwortlich		Seriennummer		Natel Nr.	
E-Mail		Filtertyp	N.A.	Prüfungsdatum	2023-06-29
Telefon		Frontöffnung	50 cm	Nächste Prüfung	2024-06

Verwendete kalibrierte Mess- und Prüfmittel Ausrüstung gemäss SOP CS115089

Gerät	Hersteller und Typ	Seriennummer	Letzte Kalibrierung	Nächste Kalibrierung
Conttest Sensor	Conttest / 0.79	#002	2025-07-18	2026-07

Skan Conttest Ausbruch - Standardprozess -SOP CS300974

Arbeitsöffnung 50 cm

Quelle Datei:: Ren-120-320 #01.csv



Sensormittelwerte / OEL-Klassen gemäss ACS Control-Banding - Akute Toxizität

Ausbruch während der Induktionsphase CT — **Erfüllt**

Keiner der Sensoren überschreitet während der Induktionsphase die Toleranzschwelle

Akute Risikokriterien (Peaks) ART — **Lokal: basierend auf den beobachteten Peaks über den OEL-Klassen (CB)**

Anzahl Sensoren über 10 ppm :	2	**ART2**
Anzahl Sensoren über 100 ppm :	0	

Chronische Risikokriterien CRT — **Global: basierend auf den Mittelwerten der Sensoren**

	Überschussanteil	Kontrollband
Einhaltung des CB 1 ppm	42.6%	
Einhaltung des CB 10 ppm	9.3%	
Einhaltung des CB 100 ppm	1.0%	**CRT1**
Ausserhalb jeder Klasse	--	

Bei einem Überschussanteil unter 5 % erfüllt der Laborabzug die Sicherheitskriterien (ACS) des Kontrollbandes(CB) .

Containment Performance (CP) nach Erfüllung CT, ART und CRT: **CP 2**

Bei einer Leistung unter CP3 ist ein Gespräch mit dem Kunden erforderlich

Dieser Bericht wurde zusammen mit EPFL / Dep. Occupational Health and Safety / J-M Poffet /2021 entwickelt.