

PROCÉDURE DE TRAVAIL

PRO-MEC-001

DÉMANTÈLEMENT D'UN MÂT DE FORAGE

OBJECTIF

L'objectif de cette procédure est de définir une façon sécuritaire pour le démantèlement d'un mât de foreuse avec un équipement de levage approprié. Pour toute autre situation ou la méthode pourrait être autre que celle prévue dans cette procédure, une analyse de risque doit être effectuée.

APPLICATION

Cette procédure s'applique à tous les employés de MACHINES ROGER INTERNATIONAL.

INTERPRÉTATION

Le personnel ayant l'autorité pour l'interprétation de ce document sont le directeur entretien ou le directeur des opérations. Toute demande de modification, révision ou de mise à jour doit être faite auprès d'une de ces personnes.

RESPONSABILITÉS

Le travailleur a la responsabilité d'utiliser cette procédure pour chaque démantèlement d'un mât de foreuse avec un équipement de levage. Les outils nécessaires doivent être inspectés avant de les utiliser.

MÉTHODE

Le superviseur désignera un chef d'équipe qui prendra en charge l'ensemble des opérations. Ce chef d'équipe doit être, un superviseur ou un mécanicien et devra rencontrer l'opérateur de l'équipement de levage pour lui expliquer en détail la procédure. De plus, il sera le seul autorisé à communiquer avec l'opérateur de l'équipement de levage pendant l'opération.

1. Équipement de levage doit avoir une capacité de 6,000 livres ou plus;
2. Positionner la foreuse au niveau afin qu'elle soit stable;
3. Positionner l'arbre d'entraînement (gear box) à cinq pieds de la table

DÉMANTÈLEMENT D'UN MÂT DE FORAGE AVEC DE L'ÉQUIPEMENT DE LEVAGE

4. Coucher le mât sur son support au centre de la foreuse.
5. S'assurer que tous les bras de commandes (Joysticks) soient à la position neutre.
6. Appliquer la procédure de cadenassage
7. Procéder à l'enlèvement des boyaux hydrauliques et installer les bouchons (cap) numérotés.
8. Afin de balancer le point de levage, on attache quatre élingues (slings) de longueur égale certifiée de 5,000 livres aux quatre coins du mât, aux endroits appropriés (anneaux). Elles doivent être reliées entre elles par le centre avec une grosse manille (clavis) d'un pouce de diamètre. Ensuite on approche l'équipement de levage pour y attacher la manille (clavis).
9. Enlever le mou des élingues (slings) sans mettre de tension
10. Procéder à l'enlèvement des boulons de la manière suivante :
 - on enlève trois boulons
 - on garde un boulon serré, ainsi de suite jusqu'au dernier boulon. Donc il doit rester trois boulons en triangle.
11. Revérifier la tension sur les élingues
12. Enlever les trois derniers boulons.
13. Se tenir dans un endroit sécuritaire d'une distance minimum de douze pieds de la foreuse et s'assurer d'être vu par l'opérateur de l'équipement de levage en tout temps.
TRÈS IMPORTANT : NE JAMAIS SE PLACER EN-DESSOUS DU MAT.
14. Retirer le mât de la foreuse et le déposer au sol sur des blocs de bois.
15. Personne ne doit retirer la manille tant que le mât n'est pas bien appuyé, sur le blocage, ensuite on peut détacher la manille de l'équipement de levage.



Karl Béchar
Directeur entretien



Christian St-Amour
Directeur des opérations