

PROCÉDURE DE TRAVAIL

PRO-MEC-008

PROCÉDURES POUR CHANGEMENT DE TEFLON SUR FEED EXTENSION

OBJECTIF

L'objectif de cette procédure est de définir une méthode sécuritaire pour effectuer le changement de téflon feed extension.

APPLICATION

Cette procédure s'applique à tous les employés de MACHINES ROGER INTERNATIONAL.

INTERPRÉTATION

Le personnel ayant l'autorité pour l'interprétation de ce document sont le directeur entretien et le directeur des opérations. Toute demande de modification, révision ou de mise à jour doit être faite auprès d'une de ces personnes.

RESPONSABILITÉS

Travailleur

Le travailleur est responsable de d'appliquer cette procédure lors du changement de téflon sur le feed extension.

MATÉRIEL REQUIS

- Clé 15/16"
- Ratchet et Douille 15/16"
- Clé $\frac{3}{4}$

PROCÉDURE EN CHANTIER

1. Barricader les accès de votre place de travail.
2. Positionner le mât verticalement (90-90) les tables au sol et au centre du *slide over*.

PROCÉDURES POUR CHANGEMENT DE TÉFLON SUR FEED EXTENSION

3. Appliquer les cylindres de stabilisation du mât "Stigner"
4. *Forer la longueur du marteau et une tige de 1.8 m dans le roc. Assurez-vous que la tête de rotation (gearbox) soit complètement descendue au niveau des tables du mât.*
5. Commencer à retirer les boulons des plaques de retenues du système de glissière.

N.B. ne faire qu'une seule partie à la fois et un seul côté à la fois.

6. Changer les téflons.
7. Au remontage vérifier l'état des boulons d'assemblage. Remplacer au besoin

PROCÉDURE EN ATELIER


1. Le changement des téflons en atelier doit s'effectuer en utilisant le pont roulant.
2. Utiliser une élingue d'une capacité de 7000 livres.
3. Descendre le gear box au niveau des tables
4. Stabiliser le mât avec le pont roulant et l'élingue commencer à retirer les boulons des plaques de retenues du système de glissière.

N.B. ne faire qu'une seule partie à la fois et un seul côté à la fois.

5. Changer les téflons.
6. Au remontage vérifier l'état des boulons d'ajustement. Remplacer au besoin



Karl Béchard
Directeur entretien



Christian St-Amour
Directeur des opérations

PROCÉDURES POUR CHANGEMENT DE TÉFLON SUR FEED EXTENSION

ANNEXE

