

PROCÉDURE DE TRAVAIL

PRO-DD-ST-008

PROCÉDURE D'INSTALLATION DU SUPPORT DE TIGES DE FORAGE

OBJECTIF

L'objectif de cette procédure est de définir des méthodes sécuritaires pour l'installation du support de tige et en établir l'emplacement adéquat selon la configuration de la foreuse.

APPLICATION

Cette procédure s'applique à tous les employés de MACHINES ROGER INTERNATIONAL.

INTERPRÉTATION

Le personnel ayant l'autorité pour l'interprétation de ce document est le Directeur des Opérations. Toute demande de modification, révision ou de mise à jour doit être faite auprès de de cette personne.

RESPONSABILITÉS

Le travailleur doit s'assurer de bien respecter la procédure, particulièrement la quantité et l'angle d'empilage dans le support.

Le superviseur doit faire respecter la procédure en tout temps et faire reprendre toute installation non-conforme

La mine doit forer des trous de service à l'aide de leur équipement de forage pour le soutènement avant de quitter le site de forage au diamant pour y introduire des boulons à oeil

PROCÉDURE

- 1- Opter pour un endroit près du mur et loin de la ligne de tir des trous de forage.
(Voir plus loin les exemples de positionnement);

PROCÉDURE D'INSTALLATION DU SUPPORT DE TIGES DE FORAGE

- 2- Au mur, situer le centre du support et faire un trou de 18 po de profond avec la foreuse à percussion électrique à ± 5 pi du plancher;
- 3- Insérer le eye bolt, mais ne pas l'enfoncer jusqu'au fond du trou;



- 4- À deux, soulever le support et positionner adéquatement les pattes du haut pour qu'elles soient bien appuyées au mur;
- 5- S'assurer d'avoir un angle entre 75° et 80° ;



- 6- Passer une chaîne dans le eye bolt jusqu'à son milieu;
- 7- Passer chaque bout de chaîne dans l'œillet du support qui lui est destiné, de l'extérieur vers l'intérieur;
- 8- Relier les deux bouts de chaîne avec un tendeur à cliquet chaîne et serrer le tendeur au maximum, ou avec un tendeur de type "bear trap";




ou



PROCÉDURE D'INSTALLATION DU SUPPORT DE TIGES DE FORAGE

- 9- Placer les tiges dans le support en quinconce (voir le schéma) par rangée à partir de la gauche;



- 10-S'assurer d'appuyer les tiges sur la barre transversale du fond et non sur les côtés.
- 11-Placer une chaîne de retenue de tiges accrochée solidement dans les 2 crochets fermés de chaque côté du support;
- 12-La chaîne doit être ajustée de façon que les tiges ne puissent dépasser 80° si elles chutent vers un travailleur;
- 13-La chaîne de retenue doit être utilisée en tout temps, sauf pendant les actions d'ajout et de retrait des tiges en continu.

Les crochets doivent être à maximum 72 pouces et minimum 66 pouces du sol pour s'assurer que la chaîne "lousse" ne sera jamais moins de 5 pieds du sol au centre.



Marques à 5
pieds du sol

PROCÉDURE D'INSTALLATION DU SUPPORT DE TIGES DE FORAGE

14-Lors de la prise des tiges de forage dans le support, il est possible que la graisse sur celles-ci fasse en sorte qu'elles soient difficiles à prendre. L'utilisation d'un tournevis plat sera préconisée pour les séparer et aider à les prendre




15-La capacité maximale en fonction de la résistance du support est de :

HQ = 108 tiges, 324m


NQ = 184 tiges, 552m

BQ = 240 tiges, 720m



PROCÉDURE D'INSTALLATION DU SUPPORT DE TIGES DE FORAGE

Exemples de configuration



Ajouts ou modifications	Date	Par
Ajout point #14 de l'utilisation d'un tournevis plat pour séparer les tiges	22-01-2024	S. Tremblay
Ajout après le point #13 des hauteurs de la chaînes de retenue	6-08-2024	S. Tremblay
Changement de la photo pour les marques à 5 pieds du sol	15-01-2025	M. Rossignol S. Tremblay


Stéphane Tremblay
Surintendant Santé et Sécurité