

PROCÉDURE DE TRAVAIL

PRO-OP-ITH-012

PROCÉDURE DE FORAGE À DISTANCE AVEC FOREUSE ITH

OBJECTIF

L'objectif de cette procédure est de définir des méthodes sécuritaires pour le forage à distance avec une foreuse ITH

APPLICATION

Cette procédure s'applique à tous les employés de MACHINES ROGER INTERNATIONAL (MRI).

Le forage à distance doit être décidé par l'ingénierie du client en fonction des dangers pouvant être présents lors du forage. Le foreur ou la supervision de MRI sont invités à proposer le forage à distance s'il le considère davantage sécuritaire que le forage conventionnel.

L'article 440 du Règlement sur la Santé et la Sécurité du travail dans les Mines prévoit :

440. Malgré l'article 439, des trous peuvent être forés à des distances moindres que celles prévues à cet article pourvu que le forage soit exécuté au moyen d'un dispositif de commande à distance sous surveillance et que la zone de forage soit évacuée.

Cette procédure vient encadrer les travaux de forage à distance.

INTERPRÉTATION

Le personnel ayant l'autorité pour l'interprétation de ce document est le directeur des opérations. Toute demande de modification, révision ou de mise à jour doit être faite auprès d'une de ces personnes.

RESPONSABILITÉS

LE FOREUR

Le foreur doit appliquer la procédure de forage à distance selon les exigences proposées par le client. Il doit respecter toutes les procédures entourant le forage avec une CUBEX ou tout autre équipement. Cette procédure est le minimum demandé par Machines Roger International.

PROCÉDURE DE FORAGE À DISTANCE AVEC FOREUSE ITH

LE SUPERVISEUR MRI

Le superviseur MRI doit s'assurer de l'application de cette procédure ainsi que du respect du plan et devis de l'ingénierie du client. Il doit aussi participer à toute analyse de risque demandée par nous ou par le client.

INGÉNIERIE DU CLIENT

L'Ingénierie responsable du forage doit émettre les plans et devis incluant les informations de forage à distance. Ces informations doivent prendre en considération les risques associés à ce type de forage. Si une analyse de risque est nécessaire, l'ingénierie du client doit être l'initiateur où minimalement participer à cette analyse de risque.

OPÉRATIONS SOUS-TERRE

Le département des opérations sous-terre doit exiger l'application de cette procédure. Il doit aussi participer à la mise en place des travaux en collaboration avec MRI et l'ingénierie, en plus de participer à toute analyse de risque


PROCÉDURE

1. Installer la foreuse au-dessus du trou à forer
2. Installer le système à distance entre le foreur et le trou à forer **à un minimum de 50' (15 mètres) :**
 - a. Le foreur et l'aide-foreur doivent être vers la sortie en s'assurant que rien ne bloque l'accès
 - b. Ne pas être dans la ligne de sautage, où
 - c. Certains clients pourraient aussi exiger d'être derrière une protection comme :
 - i. Une galerie perpendiculaire à celle où la foreuse est installée
 - ii. Un équipement
 - iii. Un amas de roche
3. Tous les accès aux de lieux forage (foreur et la foreuse) doivent être barricadés par une clôture (selon exigences/procédures du client) ou gardés par un travailleur
4. Une signalisation indiquant le type de travaux (ex. : ACCÈS INTERDIT, FORAGE EN COURS, FORAGE À DISTANCE.) doit être appliquée sur la clôture
5. Cette procédure doit être mise dans un sac étanche sur les clôtures de tous les accès et signée par le foreur qui doit visiter ces endroits avant le début du forage, au début de chaque quart de travail.
6. Si une visite des lieux de forage est nécessaire, l'opérateur doit être contacté par radio, ou si un contact visuel est possible, le foreur se déplacera pour aller rejoindre la ou les personnes voulant visiter les lieux.
7. Le foreur et l'aide-foreur resteront en tout temps dans la zone sécuritaire pendant le forage.

PROCÉDURE DE FORAGE À DISTANCE AVEC FOREUSE ITH

8. Lors du déblocage le foreur doit être attentif au matériel qui sort du trou et s'il constate qu'il y a présence d'explosif, l'opération avec la foreuse doit être arrêter et le superviseur doit en être aviser pour la suite des travaux.
9. Lors du déblocage de trou dynamité avec amex (ANFO), on doit mettre de l'eau dans les tiges de forage pour diminuer le risque d'explosion.

Modifications effectuées	Par	Date
Ajouter les raisons possibles pour le forage à distance dans l'application	S. Tremblay	18-11-2022
Ajout des points 8 et 9	S. Tremblay	18-11-2022



Christian St-Amour
Directeur des opérations

PROCÉDURE DE FORAGE À DISTANCE AVEC FOREUSE ITH

FEUILLE DE SIGNATURES DES BARRICADES LORS DU FORAGE À DISTANCE

Signatures du foreur :
Nom en lettres moulées _____ Signature : _____

Date : _____ Nuit ☐ Jour ☐ Heure : _____ : _____

Signatures du foreur :
Nom en lettres moulées _____ Signature : _____

Date : _____ Nuit ☐ Jour ☐ Heure : _____ : _____

Signatures du foreur :
Nom en lettres moulées _____ Signature : _____

Date : _____ Nuit ☐ Jour ☐ Heure : _____ : _____

Signatures du foreur :
Nom en lettres moulées _____ Signature : _____

Date : _____ Nuit ☐ Jour ☐ Heure : _____ : _____

Signatures du foreur :
Nom en lettres moulées _____ Signature : _____

Date : _____ Nuit ☐ Jour ☐ Heure : _____ : _____

Signatures du foreur :
Nom en lettres moulées _____ Signature : _____

Date : _____ Nuit ☐ Jour ☐ Heure : _____ : _____

Signatures du foreur :
Nom en lettres moulées _____ Signature : _____

Date : _____ Nuit ☐ Jour ☐ Heure : _____ : _____

Signatures du foreur :
Nom en lettres moulées _____ Signature : _____

Date : _____ Nuit ☐ Jour ☐ Heure : _____ : _____

Signatures du foreur :
Nom en lettres moulées _____ Signature : _____

Date : _____ Nuit ☐ Jour ☐ Heure : _____ : _____