

1. INFORMATION

TÂCHE

Utilisation d'un pistolet thermique

ÉQUIPEMENT

Pistolet thermique

NIVEAU DE RISQUE

3 (après contrôles)

DATE

24 mars 2021

PROCÉDURE ASSOCIÉE

N/A

NUMÉRO JSA

JSA-SYN-11

RÉVISÉ PAR

Keven Rivard

APPROUVÉ PAR

Sylvain Lévis

2. IDENTIFICATION DE RISQUE

Sécurité

- ☐ Frappé par
- ☐ Frappé contre
- ☐ Possibilité de rester coincé
- ☐ Glisser, trébucher, tomber
- ☒ Abrasion, brûlure
- ☐ Enchevêtrement
- ☐ Coupure
- ☒ Choc électrique
- ☒ Incendie
- ☐ Autre:

Santé

- ☐ Bruit
- ☐ Poussière
- ☐ Exposition chimique
- ☐ Présence de gaz
- ☐ Manque d'oxygène
- ☐ Autre pathogène
- ☐ Musculo-squelettique
- ☐ Vibration
- ☐ Autre:
- ☐ -----

Environnement

- ☐ Température extrême
- ☐ Foudre
- ☐ Glace
- ☐ Visibilité
- ☐ Conditions météorologiques
- ☐ Perturbation de terrain
- ☐ Contamination du sol
- ☐ Contamination de l'air
- ☐ Contamination de l'eau
- ☐ Autre:

3. CONTRÔLES

Mécanique

- ☐ Interlock
- ☐ Cadenassage
- ☐ Gardes
- ☐ Zone d'exclusion
- ☐ Arrêt d'urgence
- ☐ Système double action
- ☐ Autre:

Administratif

- ☐ Introduction
- ☐ Procédure
- ☐ Affiches sécurité
- ☐ Fiches cadenassage
- ☐ SIMDUT
- ☐ Autre:

Environnemental

- ☐ Ventilation
- ☐ Éclairage
- ☐ Trousse déversement
- ☐ Bac de rétention
- ☐ Autre:
- ☐ ---

Permis

- ☐ Travail à chaud
- ☐ Travail en hauteur
- ☐ Travail seul
- ☐ Autre:
- ☐ ---
- ☐ ---

4. Équipement de protection individuel

Lunette de protection



Casque de sécurité



Protection auditive



Protection respiratoire



Bottes de protection



Gants



Combinaison



Protection faciale



Harnais de sécurité



Vêtements haute visibilité

