

	Fiche de cadenassage	
	NUMÉRO :	
	DATE : 20 MAI 2025	
	VERSION : 1	

Caterpillar 416

DÉPARTEMENT PROPRIÉTAIRE :	Opération
NUMÉRO D'UNITÉ DE L'ÉQUIPEMENT	
SECTEUR :	Équipements

VALIDÉE PAR FREDERICK CROTEAU	<i>Frédéric Croteau</i>
APPROUVÉ PAR CHRISTIAN ST-AMOUR	<i>[Signature]</i>

CETTE INSTRUCTION DE TRAVAIL S'ADRESSE À :	SECTIONS À LIRE :
Tout le personnel se trouvant dans la zone de forage et de cadenassage	Toutes

1. OBJECTIFS

Cette fiche de cadenassage a comme objectif de présenter la méthode de cadenassage de la Caterpillar 416F

Travaux qui nécessitent un **cadenassage** :

- Travaux sur le système hydraulique
- Travaux sur le système électrique
- Travaux mécaniques (filtres, courroie alternateur, refroidisseur, tout travaux sous le capot du véhicule)

SI UNE TÂCHE N'APPARAÎT PAS DANS CETTE FICHE, UNE ANALYSE DE RISQUE DOIT ÊTRE FAITE

2. MATERIEL ET FORMATIONS

ÉPI OBLIGATOIRES	PERMIS OBLIGATOIRES	FORMATION OBLIGATOIRES
Équipements de protection de base sur le site minier	Permis général d'explosifs	- FMTM module 1,2,3,4,5 et 7 - Formation Cadenassage (site ou MRI)

	Fiche de cadenassage	
	NUMÉRO :	
	DATE : 20 MAI 2025	
	VERSION : 1	

Caterpillar 416

MATÉRIEL NÉCESSAIRE	
ÉQUIPEMENTS	PRODUITS
• Pince de verrouillage • Cadenas personnel • Cadenas de série • Boîte de cadenassage (à la foreuse) • Scellés • Étiquettes de contrôle • Ruban jaune	
À la mine Odyssey, seules les pinces avec crochet intégré sont conformes aux exigences.	

AUCUN TRAVAILLEUR NE PEUT PASSER AU-DELÀ DU RUBAN JAUNE PENDANT LES TRAVAUX DE CADENASSAGE S'IL N'APPOSE PAS SON CADENAS SUR LA PINCE DE VERROUILLAGE

POUR LE CADENASSAGE À LA MINE ODYSSEY, L'ÉTIQUETTE DE CONTRÔLE DES ÉNERGIES DOIT ÊTRE REMPLIE, ACCROCHÉE À LA PINCE DE VERROUILLAGE ET REMISE AU SUPERVISEUR QUI DOIT LA CONSERVER 3 MOIS.



ÉTIQUETTE CONTRÔLE DES ÉNERGIES

Nom du responsable : _____
 # d'équipement : _____
 Date : _____ Heure : _____
 Nom du superviseur : _____
 Description de la tâche à effectuer : _____

PCE :

IDENTIFICATION DES ÉNERGIES À CONTRÔLER

Énergie	Est-elle contrôlée ?	Non	OUI	Signature	Initiale responsable (Date) / ou (Date) et se désigne
Électrique					
Hydraulique					
Mécanique					
Pneumatique					
Géothermique					
Chimique					
Thermique					
Radiation					
Autre :					
Énergie de démarrage					
Décadenassage					

Liste de moyens de contrôle pour le diagnostic :

1) Méthode de sécurité
 2) Opérateur comptant aux commandes avec moyen de communication

AL100110



VERSO

Note : L'équipement doit être sécurisé par un cadenassage départemental

Nom du responsable : _____
 Date : _____ Heure : _____
 Raison : _____

DANGER

Il est strictement interdit d'enlever ce cadenassage sans l'autorisation et les compétences requises

Caterpillar 416

3. INSTRUCTION DE TRAVAIL

#	ILLUSTRATIONS	MARCHE À SUIVRE	CONSEILS ET GESTION DU RISQUE
		ÉNERGIE GRAVITATIONNELLE	
1.		Les cales de roues doivent être en place en tout temps lorsque la fiche de cadenassage est appliquée.	Éviter les déplacements inattendus du véhicule
		CADENASSAGE SIMPLE	
2.		Fermer le contact	Toujours fermer le moteur de l'équipement par l'interrupteur
3.	 	- Mettre l'interrupteur principal en position "OFF" - Mettre la pince de verrouillage sur l'interrupteur principal - Appliquer votre cadenas personnel sur un des trous de la pince SI L'INTERRUPTEUR PRINCIPAL NE PEUT ÊTRE CADENASSÉ, CADENASSER LA POIGNÉE DU PANNEAU. VOIR LE POINT SUIVANT	Toujours laisser un trou libre pour l'ajout d'une autre pince

Caterpillar 416

#	ILLUSTRATIONS	MARCHE À SUIVRE	CONSEILS ET GESTION DU RISQUE
4.		- Cadenasser la poignée du panneau si le cadenassage de l'interrupteur principal est impossible. - Apposer votre cadenas personnel dans l'un des trous de la pince de verrouillage.	S'assurer que l'interrupteur principal est en position « off ». Effectuer un test de démarrage pour s'assurer qu'aucun démarrage accidentel n'est possible, notamment en cas de cadenassage inadéquat.
5.		FAIRE LE TEST DE DÉMARRAGE SUR LE MOTEUR DIESEL EN TOURNANT LA CLÉ DE CONTACT	
		TRAVAUX INACHEVÉS	
6.		Retirer les cadenas personnels, poser un scellé avec étiquette de contrôle sur la pince ou la boîte.	
7.		Inscrire le numéro du scellé sur l'étiquette, détacher la partie amovible et la remettre au superviseur.	

Caterpillar 416

#	ILLUSTRATIONS	MARCHE À SUIVRE	CONSEILS ET GESTION DU RISQUE
8.		Les travailleurs du quart suivant pourront apposer leur pince de verrouillage et y apposer leur cadenas personnel	
		DÉCADENASSAGE	
9.		APPLIQUER LE PROCESSUS INVERSE	

Ajouts ou modifications	Date	Par