



FICHE DE CADENASSAGE STOPEMASTER

DÉPARTEMENT PROPRIÉTAIRE :	Opération
NUMÉRO D'UNITÉ	
SECTEUR:	FOREUSE STOPEMASTER

VALIDÉE PAR STÉPHANE TREMBLAY	
APPROVÉE PAR CHRISTIAN ST-AMOUR	

CETTE INSTRUCTION DE TRAVAIL S'ADRESSE À :	SECTIONS À LIRE:
Tout le personnel se trouvant dans la zone de forage	TOUTES

1. OBJECTIVES

Cette fiche de cadenassage a comme objectif de présenter la méthode de cadenassage des foreuses STOPEMASTER HX

Travaux qui nécessitent un **cadenassage multiple sur le disjoncteur du panneau principal et sur l'interrupteur (master switch) du moteur diesel.**

- Travaux sur le système hydraulique
- Ajustement de la slide
- Changer "JAWS" ou cylindre
- Changer selenoïd
- Travaux sur le système électrique
- Travaux impliquant l'eau et l'air (filtres, refroidisseur, valves, boyaux à air ou à l'eau, pompe à eau)
- Travaux sur la tête de la foreuse (drifter) (ex : changer mandrin, ou seal du nez)

Tâches qui nécessitent du cadenassage **multiple sur les deux "master switch" et l'énergie gravitationnelle**

Les tâches qui impliquent l'énergie gravitationnelle sont encadrées dans la dernière partie de cette fiche de cadenassage. Les pièces d'équipement qui nécessitent d'être complètement immobilisées et sans énergie gravitationnelle sont le mât, le transporteur et la tête de la foreuse.

SI UNE TÂCHE N'APPARAÎT PAS DANS CETTE FICHE, UNE ANALYSE DE RISQUE DOIT ÊTRE FAITE

FICHE DE CADENASSAGE STOPEMASTER

2. TRAINING AND MATERIEL

EPI	PERMIS OBLIGATOIRE	FORMATION OBLIGATOIRE
EPI obligatoires du site	Permis d'explosifs (Québec)	- Common core (Ontario) ou FMTM (Québec) - Formation cadenassage (site ou MRI) (si applicable)

NECESSARY MATERIEL	
EQUIPMENT	PRODUCTS
- Pinces de verrouillage - Scellé, cadenas personnel, cadenas de série - Boîte de cadenassage - Barrures mécaniques - Étiquette de contrôle	

AUCUN TRAVAILLEUR N'EST AUTORISÉ À TRAVERSER LE RUBAN JAUNE PENDANT LA PROCÉDURE DE CADENASSAGE SI SON CADENAS PERSONNEL N'EST PAS APPOSÉ SUR LA PINCE DE VERROUILLAGE

FICHE DE CADENASSAGE STOPEMASTER

3. WORK INSTRUCTION

#	ILLUSTRATIONS	MARCHE À SUIVRE	CONSEILS ET GESTION DU RISQUE
		CADENASSAGE MULTIPLE	
1A		Fermer les valves et purger les lignes d'eau et d'air sur la console et déconnecter l'air et l'eau sur les headers quand des travaux sur ces lignes sont nécessaires	Une petite fuite peut provoquer une accumulation de pression dans les boyaux
1		Appuyer sur le bouton STOP de la console	
2		Appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence	
3		Mettre l'interrupteur du panneau principal en position OFF et y apposer un cadenas de série	Toujours utiliser votre main gauche pour ouvrir et fermer l'interrupteur et se placer à droite du panneau

FICHE DE CADENASSAGE STOPEMASTER

#	ILLUSTRATIONS	MARCHE À SUIVRE	CONSEILS ET GESTION DU RISQUE
4		Mettre la MASTER SWITCH du moteur diesel en position OFF et y apposer un cadenas de série	
5		Mettre la clé des cadenas de série dans la boîte de cadenassage et cadenasser la boîte avec une pince de verrouillage	
6		FAIRE L'ESSAI DE DÉMARRAGE AVEC LA CONSOLE ET LE PANNEAU PRINCIPAL	

FICHE DE CADENASSAGE STOPEMASTER

#	ILLUSTRATIONS	MARCHE À SUIVRE	CONSEILS ET GESTION DU RISQUE
7		FAIRE LE TEST DE DÉMARRAGE SUR LE MOTEUR DIESEL	
		ÉNERGIE GRAVITATIONNELLE	
2		Si vous pouvez bouger l'équipement, relâcher le système hydraulique et appuyer la tige ou la bit sur le plancher	Énergie gravitationnelle
3		Si vous pouvez bouger l'équipement, positionner le mât à 90 degrés avec le cylindre de dump complètement extensionné. De cette manière, il n'y a pas de pression sur les boyaux hydrauliques du cylindre	Pression d'huile hydraulique
4		- Si vous NE POUVEZ PAS BOUGER l'équipement, purger l'huile hydraulique du "feed cylindre" pour pouvoir abaisser la tête de forage au bas ou au haut du mât, dépendamment du forage ascendant ou descendant. - Drainer le cylindre de dump pour être complètement extensionné;	Contrôler et récupérer l'huile hydraulique Ne pas se positionner dans la ligne de déplacement de la tête de forage

	FICHE DE CADENASSAGE
	NUMÉRO:
	DATE : JUIN 2021
	VERSION : 1

FICHE DE CADENASSAGE STOPEMASTER

#	ILLUSTRATIONS	MARCHE À SUIVRE	CONSEILS ET GESTION DU RISQUE
		Si du travail sous le transporteur est nécessaire, il doit être appuyer sur des chandelles certifiées et pas seulement sur les jack hydrauliques	Énergie gravitationnelle
		DÉCADENASSAGE	
12		APPLIQUER LE PROCESSUS INVERSE	