一、

O0001;

G90 G54 S500 M03；

G00 Z30；

G00 X0 Y0；

G01 Z-2；

G02 X0 Y0 I5 J8.66 F100；

G02 X-25 Y10 R14 F100；

G03 X0 Y0 R15 F100；

G01 X20 Y-15.2 F100；

G00 Z30；

M30；

二、

O0002；

G90 G54 S500 M03；

G00 Z30；

G00 X0 Y0；

G01 Z-2 F100；

G01 X21.651 Y-12.5 F100；

G00 Z3；

G00 X0 Y0；

G01 Z-2 F100；

G01 X-21.651 Y-12.5 F100；

G00 Z3；

G00 X0 Y0；

G01 Z-2 F100；

G01 X0 Y25 F100；

G02 X0 Y25 I0 J-25 F100；

G00 Z3；

M30；

三、

O0003；

G90 G54 S500 M03；

G00 Z30；

G00 X12.964 Y9.378；

G01 Z-2 F100；

G02 X12.964 Y9.378 I-12.964 J-9.378 F100；

G01 X47 Y34 F100；

G01 X11.19 Y30.311 F100；

G00 Z3；

G00 X47 Y34；

G01 Z-2 F100；

G01 X32.29 Y1.143 F100；

G00 Z30；

M30；

四、

O0004；

G90 G54 S500 M03；

G00 Z30；

```
G00 X25 Y0；

G01 Z-2 F100；

G02 X25 Y0 I-25 J0 F100；

G03 X0 Y0 R12.5 F100；

G02 X-25 Y0 F100；

G00 Z3；

G00 X-12.5 Y0；

G01 Z-2；

G00 Z3；

G00 X12.5 Y0；

G01 Z-2；

G00 Z30；

M30；
```