

První úkol v rámci přijímacího řízení

Cíl úkolu:

Cílem je, aby zájemce vypracoval jednodušší script, ve kterém se bude soustředit na kvalitu kódu, jeho funkčnost a optimalizaci.

Časový rámec

Úkol by měl být vypracován v rámci 1 týdne od přijetí zadání, případně dle domluvy se zaměstnavatelem. Případné doplňující dotazy prosím směřujte na kontaktní adresu, kterou obdržíte z personálního oddělení (odhad reálné délky vypracování při dobré znalosti jazyka Perl/Python je 1-3 hodiny).

Výstup

Vypracování úkolu by mělo pomoci oběma stranám tedy zájemci i zaměstnavateli poznat lépe úroveň dovedností programátora a pomoci zhodnotit, zda jsou dovednosti zájemce dostatečné. Po vypracování úkolu následuje osobní setkání a druhý komplexnější úkol zaměřený na OOP.

Obsah dokumentu

Vize	2
Zadání	3
PožadavkyPožadavky	4
,	
Doporučení	2



Vize

Ve výrobě plošných spojů (PCB = Printed Circuit Board) existuje spoustu zařízení a jedním z nich je i CNC vrtačka/frézka. CNC stroj provádí operaci na základě zdrojového programu (používáme formát S&M 3000 - SIEB & MEYER). Představme si, že vygenerovaný program potřebuje konkrétní úpravy, které požadují operátoři, aby vyráběli efektivněji. Zadání obsahuje popis úprav, které bude provádět váš script plus obsahuje popis několika cvičných funkcí pracujících nad vstupním souborem, které by měl programátor naimplementovat.



7adání

Aplikace je konzolová a bude pracovat s CNC souborem D327971_fc1.i, který naleznete zde: <u>Github</u>. Aplikaci bude možné spustit s parametrem jež může nabývat dvou hodnot. Následuje popis funkcionality:

• Hodnota: -funkce1

 Ke všem souřadnicím na ose Y, které mají hodnotu v X větší jak 50, přičíst hodnotu 10 (souřadnice = pouze řádek začínající X<desetinné číslo>Y<desetinné číslo>...).
 Příklad: X136.900Y364.200 => X136.900Y374.200

2.

```
156 x32.96 x82.000

157 x34.467x82.000

158 x75.050x82.550

159 x76.550x82.550

160 x78.050x82.550

161 x14.550x119.650x02

162 x14.550x100.250

163 x51.450x106.310

164 x51.450x170.410

165 x14.550x164.350

166 x14.550x183.750
```

3. Každý blok kódu v CNC programu začíná definicí nástroje T01; T02; T03 atd, kterým se bude vrtat a končí tam kde začíná další blok. Jenomže bloky jsou přeházené a potřebujeme, aby se vrtaly vzestupně počínaje řádkem T01; T02; T03; atd. Tedy úkolem je seřadit celé bloky.

```
10 M47, Pridani frezovaci podlozky po navedeni CCI
11
12 M49, SUTO. 0
                                         156 X32.967Y82.000
13
                                         157 X34.467Y82.000
14
                                         158 x75.050y82.550
   (M47, Vrtani po prokovu.)
15
                                         159 x76.550y82.550
17 X93.350Y116.850T01
                                         160 x78.050y82.550
                                                                    Poslední řádek
                                         161 X14.550Y119.650T02
    x93.350Y118.350
                                                                    bloku s nástrojem
                                         162 X14.550Y100.250
19 x93.350Y119.850
                                         163 X51.450Y106.310
20 X78.050Y135.150
                                         164 X51.450Y170.410
21 X76.550Y135.150
                                         165 x14.550y164.350
22 X75.050Y135.150
                                         166 x14.550y183.750
23 X75.050Y146.650
```

- 4. Výstupem je nový soubor: cnc.txt, který se vytvoří v místě spuštění scriptu
- 5. Spuštění se provede v CMD konzoli příkazem: python script.py -funkce1



• Hodnota: -funkce2

Napište funkci, která vytiskne na standardní výstup maximální a minimální hodnotu v obou osách X a Y získanou ze všech bloků. Výstupem jsou tedy 4 řádky v konzoli:

- O Min_X = <minimum v X>
- o Max_X = <maximum v X>
- O Min_Y = <minimum v Y>
- o Max_Y = < maximum v Y>

Spuštění se provede v CMD konzoli příkazem: python script.py -funkce2

Požadavky

- Napište aplikaci v pokud možno v jazyce Perl nebo Python
- Hotové řešení umístěte na vlastní Github repozitář a pošlete odkaz ke stažení

Doporučení

- Komentujte kód pokud možno v AJ
- Nezapomeňte na ošetření "krajních" hodnot (chybné vstupy uživatele, nedefinované argumenty atp.)
- Není nutné, aby úkol fungoval 100%, ale jde o přístup programátora a o to navrhnout architekturu modulu tak, aby byla robustní, bezpečná a rozšiřitelná.