


Carte mère Rev4.3:





1.1) Soudure des composants communs :

Il y a 31 composants communs à souder. Certains doivent respecter une polarité

<u>Connecteur TB1</u> d'alimentation 3 positions d'entre axe 5mm. Ce composant a un sens , se fier à la photo.

<u>Fusible FS1</u> de protection primaire. Il n'y a pas de polarité à respecter.

<u>Varistance RV1</u> de protection contre les surtensions. Il n'y a pas de polarité à respecter.

<u>Transformateur TXFR1</u>. Ce composant à un sens, se fier au positionnement des plots.

<u>Pont redresseur BR1</u>. Ce composant à un sens, se fier au positionnement du pin "+" du composant (pin le plus long) doit correspondre avec le plot de connexion "+" sur le PCB.

Les condensateurs C1 (100uf) et C2 (10uf) ont un sens, se fier au positionnement du pin "+" du composant (le pin le plus long) qui doit correspondre avec le plot de connexion "+" sur le PCB.

<u>Connecteurs CT1 et CT2</u>. Ces composants ont un sens, se fier à la photo. Le connecteur CT2 peut ne pas servir, si vous n'avez pas l'option afficheur 7

Les résistances :

Faire correspondre la liste des résistances fournie dans le kit avec le repérage sur la couche sérigraphiée. Il n'y a pas de polarité à respecter. Les résistances à souder sont R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8.

segments.

<u>Les condensateurs C3, C4, C5, C10, C11</u> (100nf) ne sont pas polarisés et marqués 104.

<u>Les condensateurs C6 et C7</u> (22pf) ne sont pas polarisés, marqués BC22j et plus petit en taille.

L'inductance L2 n'est pas polarisée.

L'Oscillateur X1, 16 MHZ, n'a pas de polarité.

Les 2 <u>diodes D1 et D2 sont</u> polarisées. Elles doivent être placées selon le repérage sur la couche sérigraphiée.

<u>Les socles IC1 et IC2</u> ont un sens. Ils doivent être placés selon le repérage sur la couche sérigraphiée.

<u>Le socle FTDI</u>, 6 pins femelles d'entre axes 2.5 mm n'a pas de polarité.

Le régulateur VR1 a un sens, il doit être placé selon le repérage sur la couche sérigraphiée. Le régulateur détermine la tension du PCB, il peut être de 3.3Vdc ou de 5 Vdc en fonction des options choisies

Résistance R8

Si la carte mère est utilisée en mode récepteur radiofréquence, alors la résistance R8 ne doit pas être soudée !