线性离散系统分析 离散系统基本概念

Outline

Topic

离散系统与离散信号

- 离散信号: 脉冲或数字信号。
- 离散系统: 控制系统中有一处或几处信号是脉冲或数字信号

离散系统与离散信号


- 离散信号: 脉冲或数字信号。
- 离散系统: 控制系统中有一处或几处信号是脉冲或数字信号

离散系统与离散信号


- 离散信号: 脉冲或数字信号。
- 离散系统: 控制系统中有一处或几处信号是脉冲或数字信号


Topic


- 采样: 连续信号转变为离散脉冲序列的过程
 - 。周期采样: 离散信号的获取是周期性的
 - 。非周期采样: 离散信号的获取是非周期的
- 复现: 把脉冲序列转变为连续信号的过程




- 采样: 连续信号转变为离散脉冲序列的过程
 - 周期采样: 离散信号的获取是周期性的
 - 非周期采样: 离散信号的获取是非周期的
- 复现: 把脉冲序列转变为连续信号的过程










- 采样: 连续信号转变为离散脉冲序列的过程
 - 周期采样: 离散信号的获取是周期性的
 - 非周期采样: 离散信号的获取是非周期的
- 复现: 把脉冲序列转变为连续信号的过程









- 采样: 连续信号转变为离散脉冲序列的过程
 - 周期采样: 离散信号的获取是周期性的
 - 非周期采样: 离散信号的获取是非周期的
- 复现: 把脉冲序列转变为连续信号的过程









• 采样: 连续信号转变为离散脉冲序列的过程


• 周期采样: 离散信号的获取是周期性的

• 非周期采样: 离散信号的获取是非周期的

• 复现: 把脉冲序列转变为连续信号的过程








采样器与保持器

典型采样控制系统中既有连续的模拟信号,又有离散的脉冲 信号,因此需要:

采样器:模拟信号转换为脉冲信号保持器:脉冲信号转换为模拟信号



● e*(t): 采样信号

● G_h(s):保持器

e_h(t):复现信号

● S: 理想采样开关

▼ T: 采样周期


Topic


数字控制系统


- 以数字计算机作为控制器控制连续对象
- 系统中既有连续信号,又有数字信号,实现两种信号之间的 转换装置为 A/D,D/A.

模数转换器 (A/D)

- 将连续信号转换为数字信号.
- 工作过程:
 - 采样过程: $e(t) \rightarrow e^*(t)$
 - 量化过程: e*(t) → ē*(t)









模数转换器 (A/D)

- 将连续信号转换为数字信号.
- 工作过程:
 - 采样过程: $e(t) \rightarrow e^*(t)$
 - 量化过程: $e^*(t) \rightarrow \overline{e}^*(t)$







模数转换器 (A/D)

- 将连续信号转换为数字信号.
- 工作过程:
 - 采样过程: $e(t) \rightarrow e^*(t)$
 - 量化过程: $e^*(t) \rightarrow \bar{e}^*(t)$

连续信号






数模转换器 (D/A)


- 将离散的数字信号转换为连续模拟信号
- 工作过程:
 - 解码过程: 将离散数字信号转换为离散模拟信号
 - 复现过程: 将离散的模拟信号转换为连续的模拟信号

复现:




数模转换器 (D/A)

- 将离散的数字信号转换为连续模拟信号
- 工作过程:
 - 解码过程: 将离散数字信号转换为离散模拟信号
 - 复现过程: 将离散的模拟信号转换为连续的模拟信号



复现:



量化方法

• 只舍不入: 只取量化单位 q 的整数部分

$$E(e) = \frac{q}{2}$$
$$\sigma^2 = \frac{q^2}{3}$$

• 有舍有入: 类似四舍五入

$$E(e) = 0$$

$$\sigma^2 = \frac{q^2}{12}$$

量化方法

● 只舍不入: 只取量化单位 q 的整数部分

$$E(e) = \frac{q}{2}$$

$$\sigma^2 = \frac{q^2}{3}$$

• 有舍有入: 类似四舍五入

$$E(e) = 0$$

$$\sigma^2 = \frac{q^2}{12}$$

量化方法

● 只舍不入: 只取量化单位 q 的整数部分

$$E(e) = \frac{q}{2}$$
$$\sigma^2 = \frac{q^2}{3}$$

• 有舍有入: 类似四舍五入

$$E(e) = 0$$
$$\sigma^2 = \frac{q^2}{12}$$

减小量化误差方法

● 减小 q, 即增大字长 i:

$$q = \frac{x_{max} - x_{min}}{2^i}$$

Topic

- 连续系统: Laplacian 变换
- · 离散系统: Z 变换
- 离散系统学习要点
 - 。 离散数学模型, 离散系统与连续系统对比
 - 。 离散系统的稳定性, 稳态性能与动态性能分析

• 连续系统: Laplacian 变换

离散系统: Z 变换

离散系统学习要点

。 离散数学模型, 离散系统与连续系统对比 。 离散系统的稳定性, 稳态性能与动态性能分

• 连续系统: Laplacian 变换

● 离散系统: Z 变换

• 离散系统学习要点

• 离散数学模型, 离散系统与连续系统对比

离散系统的稳定性, 稳态性能与动态性能分析

• 连续系统: Laplacian 变换

● 离散系统: Z 变换

• 离散系统学习要点

• 离散数学模型, 离散系统与连续系统对比

• 离散系统的稳定性, 稳态性能与动态性能分析

- 连续系统: Laplacian 变换
- 离散系统: Z 变换
- 离散系统学习要点
 - 离散数学模型, 离散系统与连续系统对比
 - 离散系统的稳定性, 稳态性能与动态性能分析