安裝進度一
請用M3x8螺絲縱Box_back 內側, 鎖附back cover


安裝進度二
將G3固定於LASS4U PCB上指定位置