

安裝進度三 將LASS4U PCB放置於BOX_back内,並使用M3X10螺絲X3鎖相互定於BOX_back

