
Anleitung zur Nutzung der Glättfunktion:

Achtung: Glätte funktioniert nur bei 3D Polygonlinienzügen!



Öffnen Sie die Multipunktbearbeitung.



Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die zu glättende Linie und wählen Sie im Subfenster die Funktion Glätten aus.



Treffen Sie die gewünschten Einstellungen und bestätigen Sie mit "OK"

Sollte der Linienzug noch nicht glatt genug sein, wiederholen Sie den Vorgang.