Fräsanlagen



Die Möglichkeit, beinahe jeden Werkstoff zu bearbeiten, macht die STEP FOUR Frässysteme ideal für den Einsatz in der Werbetechnik, der verarbeitenden Industrie, im Handwerk und Gewerbe, im Modell- und Musterbau, aber auch im Schulungsbereich. Durch den robusten Aufbau mit gefrästen Aluminiumteilen in Kombination mit Strangpressprofilen wird keine Grundplatte benötigt. STEP-FOUR Fräsanlagen sind daher nach unten offen, was auch das Bearbeiten von großvolumigen Werkstücken (z. B.: Gehäusen) ermöglicht. Je nach Anwendungsbereich kommen preisgünstigere Gleitführungen in Kombination mit Trapezgewindetrieben oder Linearkugellager und Kugelgewindetriebe zum Einsatz. Verschiedene Frässpindelsysteme und Zubehörteile ermöglichen auch in diesem Bereich eine individuelle Anpassung an die gestellte Aufgabe. Dies garantiert Ihnen immer ein optimales Preis/Leistungsverhältnis für jeden Einsatzfall.

STEP-FOUR Fräsanlagen entsprechen den geforderten Sicherheitsstandards und sind CE - zertifiziert.

Merkmale

- universell und flexibel einsetzbar
- Fräsen, Gravieren, Bohren, Folienschneiden, Dispensen...
- hohe Präzision und Zuverlässigkeit im täglichen Einsatz auch bei großer Belastung
- einfache Wartung und geringe Wartungskosten











	erienmäßig			technische Date	:n			
	Basic 540	Basic 1000	Precise 760	Precise 1000	Precise 1000 U	Superior 1000	Superior 1200 S	Superior 160
Positionierbereich (X/Y)	510 x 308 mm	1024 x 420 mm	750 x 458 mm	1015 x 598 mm	1015 x 600 mm	1015 x 600 mm	1150 x 998 mm	1550 x 998 mr
Hub der Z-Achse	70 mm	70 mm	100 mm	160 mm	160 mm	160 mm	195 mm	195 mm
ax. Positioniergeschw.	2000 mm/min	1250 mm/min	1750 mm/min	1350 mm/min	3000 mm/min	5000 mm/min	10000 mm/min	4000 mm/mir
Wiederholgenauigkeit	+/- 0.025 mm	+/- 0.025 mm	+/- 0.025 mm	+/- 0.025 mm	+/- 0.025 mm	+/- 0.02 mm	+/- 0.02 mm	+/- 0.02 mm
max. Umkehrfehler	< 0.05 mm	< 0.05 mm	< 0.05 mm	< 0.05 mm	< 0.05 mm	< 0.05 mm	< 0.05 mm	< 0.05 mm
max. Positionierfehler	< 0.1/100 mm	< 0.1/100 mm	< 0.1/100 mm	< 0.1/100 mm	< 0.1/100 mm	< 0.1/100 mm	< 0.1/100 mm	< 0.1/100 mr
Spindeln X/Y-Achse	TG 12 x 3 mm	TG 12 x 3 mm	TG 12 x 3 mm	TG 12 x 3 mm	TG 12 x 6 mm	KU 16 x 10 mm	KU 16 x 10 mm	KU 16 x 10 m
Spindeln Z-Achse	TG 12 x 3 mm	TG 12 x 3 mm	TG 12 x 3 mm	TG 12 x 3 mm	TG 12 x 3 mm	KU 14 x 4 mm	KU 16 x 5 mm	KU 16 x 5 mr
Welle X-Achse	16 mm	20 mm	20 mm	20 mm	abgest. Führ.	abgest. Führ.	abgest. Führ.	abgest. Füh
Welle Y-Achse	16 mm	16 mm	20 mm	20 mm	abgest. Führ.	abgest. Führ.	abgest. Führ.	abgest. Füh
Welle Z-Achse	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	20 mm	abgest. Führ.	abgest. Führ.	abgest. Füh
ZW-/Referenzschalter	0/0	0/●	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Untergestell	0	0	0	0	0	0	•	•
Anwendungsgebiete	Anspruchsvoller Modellbau, Isolationsfräsen, Platinenbohren, Graviertechnik, Prototyping	Bearbeitung weicherer Materialien, Serienproduktion im Modellibau, Konturenfräsen von Plattenmate- rialien	Anspruchsvoller Modellbau, Prototyping, Serienproduktion, Spezialan- wendungen, Elektronik, Anla- gen und Schalt- schrankbau, Graviertechnik	Bearbeitung weicherer Materialien, Serienproduktion im Modellbau	Industrieller Modellbau, Funk- tionsmodellbau, 3D-Prototyping Formenbau, Spe- zialanwendungen	Industrieller Modellbau, Funk- tionsmodellbau, 3D-Prototyping Formenbau, Spe- zialanwendungen	Industrieller Modell- bau, Funktionsmod- ellbau, 3D-Proto- typing Formenbau, Spe- zialanwendungen	Industrieller Moc bau, Funktionsmo bau, 3D-Prototyl Formenbau, Spez wendungen
Vorteile	Sehr stabil und schnell. Extrem günstiges Preis/Leistungs- verhältnis	Großer Arbeitsbereich.	Kapselung/Ab- deckung aller Führungen. Für Sprühnebelein- heit vorbereitet. Verkabelung für SF-Spindel und 230V vorhanden	Großer Arbeitsbe- reich, Kapselung/ Abdeckung aller Führungen. Für Sprühnebelein- heit vorbereitet. Verkabelung für SF-Spindel und	Hohe Steifigkeit in allen Achsen durch robustes Linear- führungssystem. Hohe Vorschubge- schwindigkeiten. Sonst wie Precise 1000.	Hohe Vorschubge- schindigkeiten und Präzision durch Kugelgewind- etriebe. Wartung- sarm. Sonst wie Precise 1000 U.	Extrem hohe Vorschubge- schwindigkeiten durch Servoantrieb. Wartungsarm. Sonst wie Superior 1000.	Hohe Vorschul geschwindigkeit und Präzision du Kugelgewindetrie Wartungsarm. Si wie Superior 10

Abweichungen der Produkte von deren Abbildungen und Änderungen der Produktdaten vorbehalten.